CÂMARA LEGISLATIVA DE
MANHUAÇU
Harmonia e Progresso
BIÊNIO 2023-2024

REQUERIMENTO Nº 144/2023

ALLAN JOSÉ QUINTÃO, vereador, legalmente amparado no artigo 5º, XXXIII, no art. 31 da Constituição República, no art. 26, incisos VII e XVII da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu, pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa e depois de ouvido o Plenário, requer informações e esclarecimento por parte da **Secretaria Municipal de Planejamento** acerca das providências adotadas para reparo das manilhas de rede pluvial de captação de água de via pública e recomposição do terreno erodido na Rua Cabo José Florentino Maria, n.º 278, Vila Boa Esperança, Manhuaçu, MG, ante a grave situação e já tendo ocorrido dano a edificação de terceiro e há ainda risco de danos a via pública, conforme laudo de vistoria da Coordenadoria Municipal de Proteção Civil datado de **18 de agosto de 2022**.

É de responsabilidade dos Municípios fornecer, organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos essências de interesse local, como é o caso do sistema de escoamento das águas pluviais, conforme art. 30, V, da Constituição Federal.

Saneamento básico é o conjunto dos serviços públicos de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem de águas pluviais, e gestão de resíduos sólidos.

Estas quatro grandes áreas do saneamento básico estão diretamente ligadas com a saúde pública, e também com a melhoria da qualidade ambiental, visto que estes serviços exercem um forte controle sobre a poluição causada pelas atividades humanas.

O anexo fotográfico demostra cabalmente a grave situação narrada e se justifica o presente requerimento a fim de que o Legislativo Municipal possa acompanhar e saber como a municipalidade tem prestado os serviços essências à população.

Manhuaçu, 07 de novembro de 2023.

Allan José Quintão

ALLAN JOSÉ QUINTÃO
(Vereador – Allan do Alaor)

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CNPJ: 16.815.911.0001/07

- AÇÃO PELA VIDA –
MANHUAÇU – MINAS GERAIS

COMPDEC

(33)3339-2744 Comdecmcu@gmail.com

LAUDO DE VISTORIA

1 – Objetivo:
Atendendo a solicitação do Sr. Daniel da Silva, comparecemos a sua residência localizada na Rua Cabo José Florentino Maria, nº 278, na Vila Boa Esperança, para proceder à visita técnica.

2 – Visita Técnica:
Em vistoria ao local, Figura de Nº 01, verificamos que na lateral direita de seu lote de terreno, passa uma rede pluvial de captação de águas da via pública, em manilhas de concreto, que tem como ponto de lançamento o Rio Manhuaçu. Segundo o proprietário esta rede foi executada pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Manhuaçu, em gestão administrativa




Figura Nº 1 – Residência do Sr. Daniel da Silva

Digitalizado com CamScanner

Observamos que a canalização em seu trecho final, Figura de Nº 03, encontra-se em virtude de erosão do solo com as manilhas de concreto da rede, quebradas e desconectadas, aumentando a cada chuva a desagregação e transporte do solo e trazendo risco a sua residência, pois cada vez mais a erosão aproxima-se de sua edificação.




Figura Nº 02 – Local onde passa a rede pluvial.

Digitalizado com CamScanner

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CNPJ: 16.815.911.0001/07

- AÇÃO PELA VIDA –
MANHUAÇU – MINAS GERAIS

COMPDEC

(33)3339-2744 Comdecmcu@gmail.com



Figura Nº 03 – Terreno onde é lançada a rede pluvial com erosão.

3 – Conclusão:

O reparo da canalização como também a recomposição do terreno erodido deverá ser feito o quanto antes, a fim de se evitar o comprometimento da edificação residencial existente.

Manhuaçu, 18 de agosto de 2022.

Francisco Antônio Valory Nunes
Eng. Civil – CREA 08.104-3D

Digitalizado com CamScanner


Centro Social dos
Pingu's Bar
Google
6 de nov. de 2023 09:32:06
-20°16'4,29856"S -42°4'21,31033"W ±2,50m


Centro Social dos
Pingu's Bar
Google
6 de nov de 2023 09:33:14
20°16'4,29328"S -42°4'21,48776"W +2,50m


Centro Social dos
Pingu's Bar
Google
6 de nov. de 2023 09:32:41
-20°16'4,28861"S -42°4'21,47146"W ±1,50m


Centro Social dos
Pingu's Bar
Google
6 de nov. de 2023 09:33:08
-20°16'42.9328"S -42°4'21.48776"W ±2,00m


Centro Social dos
Pingu's Bar
Google
6 de nov. de 2023 09:32:11
-20°16'4,29856"S -42°4'21,31033"W ±2,50m


Centro Social dos
Pingu's Bar
Google
6 de nov. de 2023 09:35:11
-20°16'4,57044"S -42°4'21,19597"W ±4,50m


Centro Social dos
Cabos e Soldados da...
Pingu's Bar
Google
6 de nov. de 2023 09:48:23
-20°16'4,99938"S -42°4'21,57617"W ±4,00m
BR-262
Manhuaçu
Minas Gerais


Centro Social dos
Cabos e Soldados da...
Pingu's Bar
Google
6 de nov. de 2023 09:48:54
-20°16'4,84322"S -42°4'21,65825"W ±1,50m
BR-262
Manhuaçu
Minas Gerais