Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3823/2018
Folha 01

Rubrica

INDICAÇÃO Nº 2803 / 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Indico à Mesa Diretora desta egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a construção de um muro de contenção na Rua Santo Antônio, próximo a lixeira, bairro Morro do Santo Antônio.

JUSTIFICATIVA

Segundo laudo de vistoria da Defesa Civil, observa-se que o muro de contenção de acesso ao imóvel e divisa da servidão pública, apresenta rachaduras, recalques de solo no piso e sinais de infiltração devido as chuvas. Mantidas as condições existentes, poderá ocorrer no futuro movimentos destrutivos e atingir a servidão, caso não seja realizadas, manutenção corretiva. O local é montanhoso, semi-urbanizado, sem vegetação e taxa ocupacional alta. O tipo de risco é instalado e de grau médio.

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHAR A ORDEM DE PARECER
EM 04 DE 10 DE 18

SECRETÁRIO DE LEGISLAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3823/18
Folha 07
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil SEPDC
Departamento de Engenharia DEPEN

OFÍCIO N.º 164 / 2018 / SDUS.DEPEN

Angra dos Reis, 10 de setembro de 2018.

À
Câmara Municipal de Angra dos Reis
A/C. GV Luciana Valverde
Vereadora
Rua da Conceição, 255 - Centro, Angra dos Reis RJ.
Angra dos Reis – RJ
Cep: 23900-080

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, atendendo à solicitação através do Ofício CMAR nº 253/2018/GVLV, segue anexo, para vosso conhecimento e posterior encaminhamento, cópia do Registro de Ocorrência nº 391/2018, e relatório fotográfico, onde o Departamento de Engenharia desta Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, realizou vistoria.

Colocamo-nos ao dispor para esclarecimentos necessários e aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gilberto Nóbrega de Souza
Matr.: 3546
Superintendente de Gestão de Risco de Desastre

Jairo Souza Fiães Lima
Matr.: 3447
Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil

C.M.A.R.
Proc. nº 3823/18
Folha 03
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR

Gerência de Engenharia

DEFESA CIVIL ANGRA DOS REIS

EMERGÊNCIA 199

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº: 391/2018

•DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA Of.:253/2018

Data da Solicitação: 22/08/2018 **Hora da Solicitação:** 13:16:36
Nome do Solicitante : CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Identidade: Não informada **CPF:** Não informado
Endereço: SANTO ANTÔNIO, MORRO
Bairro: MORRO DO SANTO ANTONIO **Telefone:** Não informado
Ponto de referência: LIXEIRA
IPTU: Não informado
Descrição sucinta da ocorrência: vistoria em contenção

•OCORRÊNCIA REAL

Data da Ocorrência: Não informado **Hora da Ocorrência:** Não informado
Vítimas:

DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

•CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO

Número pavimentos: 0 **Utilização:**
Construção:

•ANÁLISE TÉCNICA

Coordenadas (UTM)E: 0569529 **Coordenadas (UTM)N:** 7455507
Área vistoriada:
Pública
Tipo de ocupação:
Desordenada
Semi-Urbanizada
Taxa de ocupação:
Alta
Drenagem:
Construída
Condição:
Satisfatório
Vegetação:
Nenhuma

•GEOLOGIA

Relevo:
Montanhoso
Perfil Encosta:
Condições de umidade:
Seco
Natureza do material:
Solo transportado

•CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA
Descrição da caracteristica da Ocorrência
Risco Futuro / 19.21.3.15.06 - Desabamento de estrutura
Consequência / 23.21.3.33.01 - Recalque
Consequência / 23.21.3.22.01 - Infiltração

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3823/18
Folha 09
Rubrica

Ficha de Solicitação - SDC

•TIPOLOGIA
Outros Sinal de Movimentação:

•RISCO

Tipo de risco: Instalado **Grau de risco:** Médio

•PROVIDÊNCIAS
Encaminhamento: CMAR OFICIO 164/2018/SDUS.DEPEN

•DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

No momento da vistoria, observa-se que o muro de contenção de acesso ao imóvel e divisa da servidão pública, apresenta rachaduras, recalques de solo no piso e sinais de infiltração devido as chuvas. Mantidas as condições existentes, poderá ocorrer no futuro movimentos destrutivos e atingir a servidão, caso não seja réalizadas, manutenção corretiva. O local é montanhoso, semi – urbanizado, sem vegetação e taxa ocupacional alta. O tipo de risco é instalado e de grau médio.

•TÉCNICO RESPONSÁVEL

Responsável pela vistoria: LUIZ ANTÔNIO de Almeida **Data:** 04/09/2018

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
ENGº CIVIL - MAT. 5126

C.M.A.R.
Proc. nº 3823/18
Folha 05
Rubrica


Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil SDUS.SEPDC
Departamento de Engenharia SDUS.DEPEN

DEFESA CIVIL

Relatório Fotográfico – Anexo do OFÍCIO Nº 163/2018 - RO 402/2018 / SDUS.SEPDC.DEPEN

Coordenadas	**E: 0569529**	**S: 7455507**
Endereço	MORRO SANTO ANTÔNIO, S/Nº	
Bairro	MORRO SANTO ANTÔNIO	






C.M.A.R.
Proc. nº 3823/18
Folha 09
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil SDUS.SEPDC
Departamento de Engenharia – SDUS.DEPEN

DEFESA CIVIL



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3823/18
Folha 07
Rubrica

Angra dos Reis, em 14 de Setembro de 2018

Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHAR A QUEM DE DIREITO
EM 01/10/18

Secretário de Legislação