Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
2432	27/09/2021	

DESPACHO
APROVADO
27/09/2021
ELISÂNGELA MAZIERO
Presidente

REQUERIMENTO Nº 647 /2021.

EMENTA
Solicita ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de Educação gestões junto às instâncias competentes do Governo Estadual para viabilizar as obras de restauro do prédio histórico da EE "Barão de Monte Santo" - Mococa.

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de Educação, Rossieli Soares da Silva, para que Sua Excelência, empreenda gestões junto às instâncias competentes do Governo Estadual visando a implementação de obra de restauro em prédio de valor histórico, sede da EE "Barão de Monte Santo", em Mococa.

Justificativa:

O prédio da Unidade Escolar "Barão de Monte Santo" foi construído em 1901, e se destaca pela importância cultural, histórica e arquitetônica. Foi tombado pela CONDEPHAAT, e, conforme documento em anexo, precisa, em caráter urgente, de uma profunda restauração em sua estrutura interna e externa, de modo a preservar um patrimônio inestimável de nosso povo.

Trata-se, de fato, de um bem cultural imponente, de valor afetivo, histórico, urbanístico e arquitetônico. Sem dúvida, precisamos unir esforços para garantir sua conservação, de modo a devolver ao prédio suas belas características originais.

Dito isto, conto com a sensibilidade do nobre Secretário quanto a esta demanda, em apoio a nossa querida escola "Barão" que, ao longo de gerações, vem primando pela qualidade de ensino, profissionalismo, respeito e amor pela Educação.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 27 de setembro de 2021.

Elisângela Mazini Maziero Breganoli
Presidente da Câmara Municipal de Mococa



Restauro para
E.E. “Barão de Monte Santo”
Mococa-SP
2021

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E.E. "BARÃO DE MONTE SANTO"

Mococa,18 de agosto de 2021

Ofício nº 055/2021

Assunto: Solicitação de Restauro do prédio da EE Barão de Monte Santo

Senhor Prefeito,

A direção da E.E. "Barão de Monte Santo"- PEI em cordiais cumprimentos, vem à presença de Vossa Excelência solicitar encaminhamento ao Governador do Estado de São Paulo, Senhor João Dória, do ofício referente a solicitação do restauro da "EE Barão de Monte Santo – PEI".

Pelo alto valor histórico na evolução educacional do Estado de São Paulo, juntamente com 122 escolas públicas da capital e interior, o prédio foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo (Condephaat), conforme publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 07 de agosto de 2002, página 1 e 52.

Este estabelecimento foi criado pelo Decreto de maio de 1901 e o prédio projeto em 1911 pelo arquiteto Manuel Sabará. No começo de 1990, a instituição passou por uma grande restauração executada pelo escritório Kruchin Arquitetura e até o presente momento somente com manutenção e pequenos reparos.

Haja vista que no piso superior, onde se localizam as salas de aulas, não há banheiros. Estes se localizam no piso inferior e pátio externo, causando dificuldades de locomoção de professores e alunos pela distância,

Dentre este contexto histórico, cultural e social, aguardamos sua preciosa atenção em encaminhar o pedido de restauro desta Unidade Escolar que possui 4.810 m² de área.

Vale salientar que a direção já encaminhou a solicitação à Diretoria Regional de Ensino de São João da Boa Vista, através do sem papel nº SEDUC/EXP 2021/51816

Desde já agradecemos sua preciosa atenção e elevamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Miriam Raymundo da Silva
RG: 16.423.784
Diretor de Es...

Exmo. Sr.
Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal
Mococa/SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E.E. "BARÃO DE MONTE SANTO"

Mococa,18 de agosto de 2021

Ofício nº 053/2021

Assunto: Solicitação de Restauro do prédio da EE Barão de Monte Santo

Exmº. Sr. Governador,

A direção da E.E. "Barão de Monte Santo"-PEI em cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência parabenizar pela gestão desenvolvida ao nosso Estado e a toda sua equipe pela excelente gestão que estão realizando na Secretária da Educação. Fazendo marco histórico no desenvolvimento educacional, nos dando apoio, ânimo e total credibilidade para desenvolver a perspectiva de uma escola com ensino de qualidade socialmente referenciado.

Graças ao PDDE Paulista 2020 e 2021 houve recuperação dos ambientes internos, valorizando o piso inferior com laboratórios de informática, química e arte. Conforme iremos apresentar a evidências significativas da melhoria alcançada na prestação de contas.

A E.E. "Barão de Monte Santo" completou em 2021 seus 120 anos. Se destacou em fins do século XVIII, início do século XIX, ainda na Primeira República. Foi construída no ano de 1901, na cidade de Mococa, tratando-se de uma escola modelo a ser reproduzida no Estado de São Paulo, existindo até os dias de hoje 4 prédios idênticos, registrados na FDE pela ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA.

Esta Unidade Escolar é uma das integrantes das 126 escolas públicas construídas pelo Governador do Estado de São Paulo entre 1890 a 1930 que compartilham significados não só educacional, mas cultural, histórico e Arquitetônico.

Agradecemos sua preciosa atenção para que esta Unidade Escolar fosse contemplada ao Programa de Ensino Integral-PEI neste ano, favorecendo ainda mais o ensino com qualidade aos nossos estudantes.

Dentre este contexto, **solicitamos a Vossa Excelência para apreciação do encaminhamento do restauro da escola**; com da pintura externa, recuperação da caixa D´agua e recuperação da rede hidráulica de Hidrante para preservação e conservação deste Prédio Escolar, que foi tombado pela CONDEPHAAT (Conselho da defesa Do Patrimônio Histórico, Arqueológico Artístico e Turístico do Estado), em sua sessão ordinária de 29/07/2002, Ata 1253, deliberou e aprovou as 123 escolas construídas na primeira república, pelo seu alto valor histórico na evolução do Estado de São Paulo, dentre elas a E.E. "Barão de Monte Santo". (D.O.E. pág.52, Poder Executivo, Seção I de 07/08/2002).

Conforme vistorias de várias empreiteiras pôde-se verificar as paredes externas se desmanchando com a ação do tempo, com danos relevantes em salas de aula, como pintura e até mesmo reboco despencando das paredes internas. Árvores brotando entre as rachaduras das paredes. Esse restauro é de extrema emergência para não causar acidentes e prejuízos no processo de ensino aprendizagem dos nossos educandos e conservar o prédio patrimoniado.

O telhado foi verificado e possui altíssima qualidade nos madeiramentos, lastimável a falta de restauro em um patrimônio rico em histórias registradas nesta sólida estrutura.

Outro sério problema a ser sanado é que recebemos a notificação do núcleo de obras da Diretoria de São João da Boa Vista para averiguar o consumo de água no valor de mais de dez mil reais mensais. Ao verificar pôde-se constatar vazamentos subterrâneos, conforme fotos em anexo. Porém após estancar o vazamento, observamos que os canos pertencem aos hidrantes, estes são de ferro e estão totalmente enferrujados, podres sem nenhuma possibilidade de reparos e será necessário substituição do encanamento, pois faz parte da rede hidráulica dos hidrantes. Os canos foram anulados e até o presente momento

esta unidade de ensino não há prevenção contra incêndios conforme já informamos a Diretoria de Ensino.

Em sequência, os pilares de sustentação da cozinha estão com o pé direito enferrujados, já cedeu o piso da cozinha.

Com o passar dos anos a ferrugem foi corroendo o pilar e cedendo o piso. A trinca do piso, com o calor do fogão da cozinha, tem aumentado visivelmente formando um degrau no meu da cozinha.

Ainda deverá ser registrado a necessidade de cobrir a Quadra de Esportes, a falta nesta unidade escolar prejudica a qualidade das aulas de Educação Física. Haja vista que esta é a única escola do município sem quadra coberta. Foram feitas diversas solicitações via sem papel sobre a cobertura e recebemos a visita do Engenheiro SR Paulo, da FDE que nos informou que a cobertura e reforma da quadra foi autorizada o Plano de Intervenção e após vistoria solicitaria o restauro. A cobertura e reforma da quadra já estão autorizadas pela CONDEPHAAT, processo 64699/2011. E foi solicitado e encaminhado ofícios anexados no sem papel para Diretoria de Ensino e encaminhados para secretaria da Educação, em andamento o expediente SEDUC-EXP 2021/51816, onde o Núcleo de Obras e Manutenção Escolar da Diretoria de Ensino Regional de São João da Boa Vista, solicita ao CEPLAE-Centro de Planejamento de Obras e Serviços de Engenharia, o restauro do prédio escolar. Mas até o momento as obras não foram iniciadas.

A E.E. "Barão de Monte Santo"-PEI recebe hoje 493 alunos de vários pontos do município, inclusive da zona rural. É uma conceituada instituição de ensino, público devido sua qualidade de ensino, imponência do belíssimo prédio e há consciência perante os alunos e munícipes para sua preservação. O prédio por ser patrimônio tombado empregamos os recursos recebidos com excelentes melhorias, todas pautadas na conservação do prédio. Ainda há necessidade de restauro na sua estrutura externa.

Vale salientar que o prédio, de sólida construção, passou até o presente momento apenas por duas grandes reformas, a primeira em 1973 que alterou alguns aspectos, como substituições dos janelões de vidros, substituições das

escadas e fechamento da entrada da frente, que foi transformada em sala de secretaria, eliminação das portas dos fundos das salas de aula; a segunda reforma durou dois anos, de 1993 a 1994 e teve como objetivo devolver ao prédio suas características originais. Desde então só pode-se fazer pequenos reparos com verbas recebidas pela FDE manutenção e FNDE – MEC – Educação Básica e com o PDDE Paulista grandes melhorias na parte interna.

De imediato aguardamos sua atenção especial quanto ao restauro do prédio para que possamos usufruir de longos anos dessa preciosa herança deixada a tantas gerações. Contamos com sua colaboração para apreciação e aprovação do restauro.

Desde já agradecemos sua preciosa atenção e elevamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Mariam Raymundo da Silva
RG: 15.423.784
Diretor de Es

Exmo. Sr.
João Agripino da Costa Doria Júnior
Governador do Estado de São Paulo
São Paulo/SP

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assistência Técnica de São João da Boa Vista

Expediente de atendimento
SEDUC-EXP-2021/274590

Data de Produção	16/06/2021

Interessado	EE. Barão de Monte Santo - Mococa/SP
Assunto	Solicitação de restauro do prédio.
Número de Referência	Ofício UE nº 037/2021

Adilson Jose Gizzi
Executivo Público
Assistência Técnica de São João da Boa Vista

Classif. documental	006.01.10.004

Assinado com senha por ADILSON JOSE GIZZI - 16/06/2021 às 16:10:39.
Documento Nº: 19221064-2882 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19221064-2882

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
BARAO DE MONTE SANTO

OFÍCIO

Número de Referência: 037/2021
Interessado: EE "Barão de Monte Santo"
Assunto: Solicitação de Restauro do prédio da EE ?Barão de Monte Santo?

Ilma Sra.

Silvia Helena Dalbon Barbosa

Dirigente De Ensino

São João da Boa Vista

A direção da EE "Barão de Monte Santo" vem através deste, primeiramente parabenizar o Secretário Rossielli e toda sua equipe pela excelente gestão que estão realizando na secretária da Educação. Agradecer a atenção da diretoria de Ensino de São João da Boa Vista em nos orientar e acompanhar nosso trabalho. Estão fazendo marco histórico no desenvolvimento educacional, nos dando apoio, ânimo e total credibilidade para desenvolver a perspectiva de uma escola de qualidade socialmente referenciada com ensino de qualidade.

Graças ao PDDE Paulista 2020 e 2021 houve recuperação dos ambientes internos, valorizando o piso inferior com laboratórios de informática, química e arte. Priorizamos o conserto do telhado para sanar as grande infiltrações e banheiros dos alunos e professores, cozinha e pintura da quadra. Também foram recuperadas portas e algumas janelas mais danificadas, como também a rede elétrica. Conforme iremos apresentar a evidências significativas da melhoria alcançada na prestação de contas.

A EE "Barão de Monte Santo" se destacou em fins do século XVIII, início do século XIX, ainda na Primeira República. Foi construída no ano de 1901, na cidade de Mococa, tratando-se de uma escola modelo a ser reproduzida no Estado de São Paulo, existindo até os dias de hoje 4 prédios idênticos, registrados na FDE pela ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA.

Esta Unidade Escolar é uma das integrantes das 126 escolas públicas construídas pelo Governador do Estado de São Paulo entre 1890 a 1930 que compartilham significados não só educacional, mas cultural, histórico e Arquitetônico.

Dentre este contexto, solicitamos a atenção da Vossa Senhoria para apreciação do restauro da pintura externa e recuperação da rede hidráulica de Hidrante para preservação e conservação deste Prédio Escolar, que foi tombado pela CONDEPHAAT (Conselho da defesa Do Patrimônio Histórico, Arqueológico Artístico e Turístico do Estado), em sua sessão ordinária de 29/07/2002,

SEDUC-SF-2021-64544A

Classif. documental	006.01.10.003

Assinado com senha por MIRIAM RAYMUNDO DA SILVA - 16/06/2021 às 11:58:46.
Documento Nº: 19188612-3365 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19188612-3365

SIGA

Ata 1253, deliberou e aprovou as 123 escolas construídas na primeira república, pelo seu alto valor histórico na evolução do Estado de São Paulo, dentre elas a EE Barão de Monte Santo. (D.O.E. pág.52, Poder Executivo, Seção I de 07/08/2002).

Conforme vistorias de várias empreiteiras pôde-se verificar as paredes externas se desmanchando com a ação do tempo, com danos relevantes em salas de aula, como pintura e até mesmo reboco despencando das paredes internas. Árvores brotando entre as rachaduras das paredes... Esse restauro é de extrema emergência para não causar acidentes e prejuízos no processo de ensino aprendizagem dos nossos educandos e conservar o prédio patrimoniado.

O telhado foi verificado e possui altíssima qualidade nos madeiramentos, lastimável a falta de restauro em um patrimônio rico em histórias registradas nesta sólida estrutura.

Outro sério problema a ser sanado é que recebemos a notificação do núcleo de obras da Diretoria de São João da Boa Vista para averiguar o consumo de água no valor de mais de dez mil reais mensais. Ao verificar pôde-se constatar vazamentos subterrâneos, conforme fotos em anexo. Porém após estancar o vazamento, observamos que os canos pertencem aos hidrantes, estes são de ferro e estão totalmente enferrujados, podres sem nenhuma possibilidade de reparos e será necessário substituição do encanamento pois faz parte da rede hidráulica dos hidrantes. Os canos foram anulados e até o presente momento esta unidade de ensino não há prevenção contra incêndios conforme já informamos esta diretoria.

Em sequência, os pilares de sustentação da cozinha estão com o pé direito enferrujados, já cedeu o piso da cozinha.

Com o passar dos anos a ferrugem foi corroendo o pilar e cedendo o piso. A trinca do piso, com o calor do fogão da cozinha, tem aumentado visivelmente formando um degrau no meu da cozinha.

Ainda deverá ser registrado a necessidade de cobrir a Quadra de Esportes, sua falta nesta unidade escolar prejudica a qualidade das aulas de Educação Física. Haja vista que esta é a única escola do município sem quadra coberta. Foram feitas diversas solicitações via sem papel sobre a cobertura e recebemos a visita do Engenheiro SR Paulo, da FDE que nos informou que a cobertura e reforma da quadra foi autorizada o Plano de Intervenção e após vistoria solicitaria o restauro. A cobertura e reforma da quadra já estão autorizadas pela CONDEPHAAT, processo 64699/2011. E também foi solicitado e encaminhado ofícios anexados no sem papel para Diretoria de Ensino e encaminhados para secretaria (SEDUC-EXP 2021/51816). Mas até o momento as obras não foram iniciadas.

A EE "Barão de Monte Santo" recebe hoje 493 alunos de vários pontos do município, inclusive da zona rural. É uma conceituada instituição de ensino público devido sua qualidade de ensino, imponência do belíssimo prédio e há consciência perante os alunos e munícipes para sua preservação. O prédio por ser patrimônio tombado empregamos os recursos recebidos com excelentes melhorias, todas pautadas na conservação do prédio. Ainda há necessidade de restauro na sua estrutura externa.

Vale salientar que o prédio, de sólida construção, passou até o presente momento apenas por duas grandes reformas, a primeira em 1973 que alterou alguns aspectos, como substituições dos janelões de vidros, substituições das escadas e fechamento da entrada da frente, que foi transformada em sala de secretaria, eliminação das portas dos fundos das salas de aula; a segunda reforma durou dois anos, de 1993 a 1994 e teve como objetivo devolver ao prédio suas

Assinado com senha por MIRIAM RAYMUNDO DA SILVA - 16/06/2021 às 11:58:46.
Documento Nº: 19188612-3365 - consulta à autenticidade em
https://acompanhe.sp.gov.br/siqaex/public/app/autenticar?n=19188612-3365

características originais. Desde então só pode-se fazer pequenos reparos com verbas recebidas pela FDE manutenção e FNDE - MEC - Educação Básica e com o PDDE Paulista grandes melhorias na parte interna.

De imediato aguardamos sua preciosa atenção quanto encaminhamento dessa solicitação ao restauro do prédio para Secretaria da Educação, assim possamos usufruir de longos anos dessa preciosa herança deixada a tantas gerações.

Desde já agradecemos sua preciosa atenção e elevamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Mococa, 16 de junho de 2021.

MIRIAM RAYMUNDO DA SILVA
Diretor de Escola
BARAO DE MONTE SANTO

MIRIAM RAYMUNDO DA SILVA
Diretor de Escola
BARAO DE MONTE SANTO


Assinado com senha por MIRIAM RAYMUNDO DA SILVA - 16/06/2021 às 11:58:46.
Documento Nº: 19188612-3365 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/siqaex/public/app/autenticar?n=19188612-3365







Autenticado com senha por ADILSON JOSE GIZZI - Executivo Público / AT/SJV - 16/06/2021 às 16:18:58.
Documento Nº: 19221731-1491 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19221731-1491


SIGA






Autenticado com senha por ADILSON JOSE GIZZI - Executivo Público / AT/SJV - 16/06/2021 às 16:18:58.
Documento Nº: 19221731-1491 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19221731-1491





Autenticado com senha por ADILSON JOSE GIZZI - Executivo Público / AT/SJV - 16/06/2021 às 16:18:58.
Documento Nº: 19221731-1491 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19221731-1491



Autenticado com senha por ADILSON JOSE GIZZI - Executivo Público / AT/SJV - 16/06/2021 às 16:18:58.
Documento Nº: 19221731-1491 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19221731-1491

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assistência Técnica de São João da Boa Vista

Despacho

Interessado: EE. Barão de Monte Santo - Mococa/SP
Assunto: Solicitação de restauro do prédio.
Número de referência: Ofício UE nº 037/2021

Considerando o solicitado pela Unidade Escolar;

Encaminhe-se ao NOM - Núcleo de Obras e Manutenção da Rede, para ciência e informações.

Atenciosamente,

São João da Boa Vista, 16 de junho de 2021.

Adilson Jose Gizzi
Executivo Público
Assistência Técnica de São João da Boa Vista

Silvia Helena Dalbon Barbosa
Dirigente Regional de Ensino
São João da Boa Vista

SEDUCDES2021173644A

Classif. documental | 999.99.99.999

Assinado com senha por ADILSON JOSE GIZZI - 16/06/2021 às 16:32:12 e SILVIA HELENA DALBON BARBOSA - 16/06/2021 às 17:19:07.
Documento Nº: 19223607-2882 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19223607-2882

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Núcleo de Obras e Manutenção Escolar

Despacho

Interessado: E.E Barão de Monte Santo
Assunto: Solicitação de Restauro no Prédio Escolar
Número de referência: 037/2021

Prezada Diretora,

Como é de conhecimento, já existe em andamento expediente (SEDUC-EXP-2021/51816) , onde este **NOM** - Núcleo de Obras e Manutenção Escolar da Diretoria de Ensino Regional de São João da Boa Vista, solicita ao **CEPLAE** - Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia, o restauro do prédio escolar da E.E Barão de Monte Santo.


São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021.

Luis Eduardo Paez Picareta
Diretor Técnico I
Núcleo de Obras e Manutenção Escolar

Claudia Helena da Silva
Diretor Técnico II
Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura de São João da Boa Vista


SEDUCDES202120283A

Classif. documental | 006.01.10.004















Quadra de Esportes não Possui Cobertura






Suporte da Caixa D'Agua precisa de reforma
















Parede superior danificada com ação do tempo


















Calçadas e muros danificados

