Congonhas
MINAS GERAIS

Congonhas, 11 junho de 2025

Ofício Nº 044/25
De: Secretaria de Segurança Pública e Trânsito
Diretoria de Defesa Civil
Para: Câmara Municipal de Congonhas
Vereador: Averaldo Pereira da Silva (Pica Pau)

Câmara Municipal de Congonhas
PROTOCOLO GERAL 1589/2025
Data: 12/06/2025 - Horário: 14:19
Legislativo

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício nº 224/CMC/GAP/25, informamos que a Defesa Civil realizou vistoria técnica no lote localizado na Rua Altary de Souza Ferreira ao lado da residência 495, bairro Boa Vista, conforme solicitado.
Segue em anexo relatório para conhecimento.

Atenciosamente,

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil

Mauro Lúcio Justino de Oliveira
Diretor de Defesa Civil

José Roberto da Costa
Secretário de Segurança Pública e Trânsito

Congonhas CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

Ofício n° 224 /CMC/GAP/25

Congonhas, 22 de maio de 2025.

Ilmo. Sr.
José Roberto da Costa
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

Assunto: Solicitação (faz)

O Vereador que este subscreve, vem solicitar de V.Sª. vistoria técnica em lote localizado na Rua Altary de Souza Ferreira, ao lado da residência n° 495, no bairro Boa Vista.

Justificativa:

De acordo com relatos dos moradores e visita realizada por nossa equipe, a residência apresenta visíveis sinais de desbarrancamento, agravados pelas recentes chuvas. A situação coloca em risco iminente os moradores e vizinhança, demandando intervenção urgente da Defesa Civil para avaliação técnica e possíveis medidas cabíveis.

Diante do caso, solicitamos que seja realizada uma vistoria o mais breve possível, a fim de garantir a segurança dos envolvidos.

Segue fotos em anexo.

Cordialmente,

Averaldo Pereira da Silva (Pica-Pau)
Vereador

2/6/2025
Sônia Reidelo de Oliveira


510 Av. Altary de Souza Ferreira
Congonhas, Minas Gerais
Google Street View
Av. Altary de Souza Ferreira
Google



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL CONGONHAS


N°268/2025 N° Registro de atendimento:-


Data: 05/06/2025


Endereço: Avenida Altary de Sousa Ferreira, ao lado do nº495, Bairro: Boa Vista CEP:36410-086


Solicitante: Averaldo Pereira da silva (Pica-Pau)


Número de moradores:














Marcus Pinheiro Pimenta
Ag. Proteção da Defesa Civil

Renato Junio de Paula Abreu
Ag. Proteção da Defesa Civil

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

N°268/2025 N° Registro de atendimento:-

Data: 05/06/2025

Endereço: Avenida Altary de Sousa Ferreira, ao lado do nº495, Bairro: Boa Vista CEP:36410-086

Solicitante: Averaldo Pereira da silva (Pica-Pau)


Número de moradores:













Marcus Pinheiro Pimenta
Ag. Proteção da Defesa Civil

Renato Junio de Paula Abreu
Ag. Proteção da Defesa Civil

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

N°268/2025 N° Registro de atendimento:-

Data: 05/06/2025

Endereço: Avenida Altary de Sousa Ferreira, ao lado do nº495, Bairro: Boa Vista CEP:36410-086

Solicitante: Averaldo Pereira da silva (Pica-Pau)

Número de moradores:

Relatório: Atendendo à solicitação a Defesa Civil compareceu ao endereço Avenida Altary de Sousa Ferreira, ao lado do nº495, Bairro Boa Vista, onde a requerente relata que na via pública na parte superior de sua residência não há sinalização ou barreiras para evitar uma possível queda dos veículos que transitam no local, colocando em risco os moradores. A mesma relata também que na medida que os carros passam na via a rachadura aumenta com o deslizamento. Sugerimos que seja feito uma sinalização no local e uma contenção para eliminar e ou minimizar o deslizamento. Segue SEZEL para conhecimento e fins pertinentes.

Marcus Pinheiro Pimenta
Ag. Proteção da Defesa Civil

Renato Junio de Paula Abreu
Ag. Proteção da Defesa Civil