CMT
CUBATÃO
Companhia Municipal de Trânsito

PROTOCOLO: 807/18
ASSUNTO: Indicação 211/18 - Ver. Rodrigo Ramos Soares

DIRETORIA OPERACIONAL **REM: SEJUR**

Sr. Diretor,	
Encaminho o presente, para	
análise e manifestação quanto a solicitação.	
Cubatão, 11 de abril de 2018.	
JEFFERSON D. G. NEVES CANSOU	
Superintendente	

Cubatão, 12 de julho de 2018.

Prezado Senhor Diretor

Em atenção a V. Sª, verificamos a real situação em que se encontra a Rua Ana Nery, Vila Couto, para atendimento, isto para recuperação de ondulação transversal (lombada), a recuperação de ondulação transversal próxima a uma interseção deve se respeitar uma distância mínima de 15 metros do alinhamento do meio fio de bordo da via transversal, no máximo 10 cm de altura, comprimento 3,70 m e largura igual a da pista.

Assim sendo é viável a recuperação do dispositivo de ondulação transversal (lombada), tendo em vista a segurança dos alunos e os usuários da via, o que se pede em caráter de urgência devido o retorno dos alunos para suas atividades escolares conforme croqui em anexo.

Bem como reacender faixa de pedestres nos cruzamentos da via citada, demarcação de deficiente físico no solo e substituir conjunto de placa e PP, o que se faz necessário também, e a implantação do dispositivo de acessibilidades no local e reforma das calçadas para melhor segurança dos usuários.

Por fim, assim que for programada a recuperação da ondulação transversal, favor nos informar para providenciarmos a pintura sobre o obstáculo e as sinalizações adequadas com placas de regulamentação e de advertência.


Atenciosamente,


Luiz Carlos Gomes

CREA nº 5061282703

ÇÃO TRANSVERSAL TIPO B:

a) L (largura): igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;
b) C (Comprimento): 1,50m;
c) H (altura): 0,06m ≤ h ≤ 0,08m.





CORTE B-B

