Processo: 792/2025

Comentários/Despachos da Etapa "Em Andamento"

Informações do Processo

Status:
Protocolado

Cadastrado em:
02/06/2025 - 13:24:26

Requerente:
Câmara Municipal de Cubatão

Nº Protocolo:
792/2025

Unidade Organizacional Responsável:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO -> SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS -> SERVIÇO DE CONTROLADORIA JURÍDICA

Comentários/Despachos da Etapa

Total de Comentários: **02**

#	Data/Hora	Por	Comentário
#01	03/06/2025 - 11:05:45	Luciana Rodrigues Da Silva	Senhor(a) Secretário(a), Visando dar atendimento ao pedido do Nobre Edil em referência, servimo-nos do presente para encaminhar cópia de Indicação, para conhecimento e manifestação. Solicitamos resposta a esta SEJUR em até 15 dias a contar do recebimento deste. RODRIGO DIAS SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
#02	03/07/2025 - 11:52:07	Camila Gomes Da Silva	**SEJUR** **Srº Secretário** De ordem do sr. Secretário de Saúde, informo que foi feito levantamento junto ao Departamento responsável pelo tema, e conforme relatório em anexo, foi feito atendimento solicitado. Atenciosamente, **Camila Gomes** **Chefe Serv. Expediente - SMS**

Anexos dos Comentários/Despachos

Total de Anexos: **01**

Comentário	URL	QRCode
#02	https://arquivos.gestaoeficiente.cubatao.sp.gov.br/processos/anexos/2025/07/INDICAAO_79225_686698e396586.pdf	

Obras dos Prédios da CDHU Vila Natal

Cubatão, 24 de Junho de 2025

No dia de hoje visitei todo o entorno da Rua das Palmas (antiga Rua 8) na Vila Natal a fim de verificar a incidência de mosquitos naquela região.

Há ao longo da rua um canal, e pude notar que tem peixinhos muito pequenos, o que indica que a possibilidade de larvas diminui bastante visto que os peixinhos se alimentam também das larvas, mas no final da rua das Palmas, tem uma grande obra de torres de apartamentos (CAIC) residenciais de responsabilidade da CDHU, onde encontrei várias poças d'agua, duas das quais tratei com larvicida por ter encontrado larvas.

As demais não avistei larvas, mas são criadouros que precisam igualmente ser aterrador.

A obra pertence a CDHE, mas tem também a construção de uma escola no local e a Secretaria de Obras tem também autoridade sobre essas obras.

Assim sendo, conforme fotos anexas, solicito aterramento dessas poças para minimizarmos os problemas com relação a proliferação de mosquitos, principalmente da dengue.

Verifiquei ainda a parte da rampa da UME Ulisses Guimarães ao lado dessa obra, e a situação do mangue sob a rampa e bastante preocupante, não somente com relação a mosquitos, mas com relação a ratos e outros sinantrópicos, devido a grande quantidade de agua e lixa.

Sugestão: Limpeza do lixo e vedação de toda a extensão da rampa que vai até a USF CAIC ao lado da escola.


A vedação pode ser feita com tela bem fechada, a fim de evitar tanto a proliferação de mosquitos, quanto a invasão dos ratos pelas casas do entorno e na escola, fato que já tem gerado muitas reclamações nesse local.

OBS.: Está sendo construída uma escola ao lado dessas torres, portanto, a vedação sugerida deveria ser providenciada antes da inauguração para evitarmos problemas futuros como a quantidade de lixo que munícipes jogam ali.

William Nascimento Santos
Chefe de Serviço Controle Zoonoses
Matr. 29392/4


Maria de Fátima C. Rosete
Agente de Endemias
Matr. 29006-3

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Rua Papa João Paulo I, nº 100 – Sitio Cafezal
Cubatão – SP – 11505-030
Tel. (13) 3375-2259
E-mail: zoonosescubatao@gmail.com


Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE 5G


Galaxy S20 FE 5G