Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 1789/2023
Data: 19/05/2023 - Horário: 16:51
Legislativo - ORP 159/2023

Ofício nº 163/AL

Pato Branco, 19 de maio de 2023.

Prezada Presidente Thania Maria Caminski Gehlen,

Vimos através deste enviar memorando 12.985/2023 da secretaria de Saúde, em resposta ao requerimento 738 e 739/2023, enviados ao Executivo através do ofício 205/2023-DL.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima.

Atenciosamente,

Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 1- 12.985/2023

De: Liliam B. - SS-A.JUD Redigido por Vanessa L.

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete - A/C Francieli T.

Data: 19/05/2023 às 15:15:18

Setores envolvidos:

GAB-SEC, SS, SS-A.JUD

requerimento para ser respondido

Prezada, boa tarde.

Em atenção ao Requerimento nº 738/2023, vimos por meio deste, informar, que não há licitação para cateter hidrofílico no município de Pato Branco, visto que, não havia indicação que justificasse a aquisição. Contudo, uma vez que um usuário necessite, o município irá adquirir este insumo dentro dos ditames legais.

Em relação ao Requerimento nº 739/2023, a Secretaria de Engenharia e Obras em conjunto com a Secretaria da Saúde do município de Pato Branco, informa que, referente ao problema com goteiras na Unidade de Saúde de São Cristovão, ficou acordado que a empresa Zilium irá fazer o reparo dos locais onde existem telhas quebradas e a manta rasgada. Para tal, será retirada a manta, reparar o telhado e aplicar uma nova manta nos locais danificados.

Segue em anexo, resposta do engenheiro responsável.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me, cordialmente.

At.te.,

—

Liliam Cristina Brandalise
Secretária Municipal de Saude

Anexos:

resposta_requerimento_739.pdf

Assinado por 1 pessoa: LILIAM CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513 e informe o código 81BC-3B00-262E-F513

A Excelentíssima Senhora
Thania Maria Caminski Gehlen
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Ref. Requerimento n° 739/2023

Pato Branco, 19 de maio de 2023

A Secretaria de Engenharia e Obras juntamente com a Secretaria da Saúde do município de Pato Branco vem por meio deste responder à solicitação do Requerimento 739/2023 da Câmara Municipal, postulado pelo Gabinete do Vereador Rodrigo José Correia, que requer esclarecimentos quanto aos problemas de goteiras na Unidade Básica de Saúde do Bairro São Cristóvão.

Para melhor entendimento, segue a ordem cronológica dos fatos:

1 - Empresa licitada pela *Sinapi* arrumou a estrutura do telhado, já com troca de telhas, para evitar goteiras, conforme fotos a seguir da obra finalizada e aceita pela fiscalização da época.





Assinado por 1 pessoa: LILIAM CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513 e informe o código 81BC-3B00-262E-F513









2 - A empresa Zilium aplicou a manta no telhado arrumado.


3 - Com o passar dos dias fomos chamados pela administração da UPA para verificar o surgimento de goteiras. Ao subirmos no telhado verificamos que várias telhas estavam quebras em baixo da manta. Segue imagens da situação atual da manta e do telhado.

Assinado por 1 pessoa: LILIAM CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513 e informe o código 81BC-3B00-262E-F513



Manta rasgada devido a choque com pedras e pessoas andando em cima sem o devido conhecimento e cuidado.
Parte das telhas quebras.





Assinado por 1 pessoa: LILIAM CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513 e informe o código 81BC-3B00-262E-F513





Manta rasgada devido a choque com pedras e pessoas andando em cima sem o devido conhecimento e cuidado.
Parte das telhas quebras.

Outros pontos em vistoria no local foram às instalações de ar condicionados, que a empresa ao colocar os equipamentos acabam não impermeabilizando a tubulação, como nas imagens abaixo, fazendo com que a água entre surjam goteiras no interior do prédio.

Assinado por 1 pessoa: LILIAM CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513 e informe o código 81BC-3B00-262E-F513



Instalações de Ar condicionado.

Em conversa com a empresa que arrumou o telhado, com a empresa da manta e com empresa que realizou uma reforma na unidade, existe bastante movimentação de pessoas que acabam subindo no telhado, atirando pedras, simplesmente para depredar o local, e dessa forma, como tentativa de solucionar e evitar que pessoas subam no telhado iremos fazer um cercamento na unidade, proveniente da emenda impositiva individual nº19 – do vereador Rafael Celestrin.

Dessa forma, em solução as goteiras, ficou acordado que a empresa Zilium irá fazer o reparo dos locais onde existem telhas quebradas e a manta rasgada. Para isso será retirada a manta, arrumado o telhado e será aplicada uma nova manta nos locais danificados.

Ainda não temos um cronograma desses reparos.

Assinado por 1 pessoa: LILIAM CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513 e informe o código 81BC-3B00-262E-F513

Atenciosamente,

Daniel Parcianello
Secretário de Engenharia e Obras

Liliam Brandalize
Secretária da Saúde

Eduardo Bellei
Engenheiro Civil
Fiscal

Assinado por 1 pessoa: LILIAM CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513 e informe o código 81BC-3B00-262E-F513

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 81BC-3B00-262E-F513

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LILIAM CRISTINA BRANDALISE (CPF 339.XXX.XXX-68) em 19/05/2023 15:17:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/81BC-3B00-262E-F513