Ofício nº 170/2025/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Prezado, segue resposta ao requerimento nº 232/2025.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em pról do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos

Assinado por 1 pessoa: CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/9304-31BF-7A7D-3F91 e informe o código 9304-31BF-7A7D-3F91

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9304-31BF-7A7D-3F91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 22/05/2025 16:08:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/9304-31BF-7A7D-3F91

Memorando 021/2025 SEO

Para: Secretaria Executiva – Assuntos Legislativos

Assunto: Requerimento da Câmara Municipal de Pato Branco

Pato Branco-PR, 16 de maio de 2025.

Prezado Senhor,

Em atenção ao requerimento n° 232/2025 da Câmara Municipal de Pato Branco, referente à solicitação de elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural da Unidade Básica de Saúde Oliden Rotava, localizada no bairro Morumbi. A Secretaria Municipal de Engenharia e Obras vem por meio deste encaminhar em anexo documentação.

Atenciosamente,

Osmar Braun Sobrinho
Secretario Municipal de Engenharia e Obras
Port. 013 de 02 de janeiro de 2025

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 5- 12.227/2025

De: Anderson R. - SEO-DE-SET

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/05/2025 às 09:07:45

Setores envolvidos:

SEO, SEO-DE-SET, SEC-EXEC-AL

Requerimento nº 232/2025

Segue relatório da Vistoria em anexo.

–

Anderson Rossatto

Anexos:
Relatorio_Vistoria_UBS_Oliden_Rotava.pdf

Assinado por 1 pessoa: OSMAR BRAUN SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7058-4149-2F8E-36D5 e informe o código 7058-4149-2F8E-36D5

Relatório de Vistoria – Unidade Básica de Saúde Oliden Rotava

Data da Vistoria: 15/05/2024

Local: Bairro Morumbi

Informamos que foi realizada, na data supracitada, uma vistoria técnica na Unidade Básica de Saúde Oliden Rotava.

Durante a vistoria, foram executadas as seguintes atividades:

- Mapeamento das rachaduras e fissuras existentes na edificação;
- Mensuração das aberturas dessas patologias;
- Aplicação de selos de monitoramento (pequenas placas de gesso instaladas nas trincas).

A utilização do gesso se justifica por ser um material frágil e com baixa resistência mecânica, o que permite identificar qualquer movimentação estrutural, visto que o selo se rompe facilmente ao menor deslocamento. O monitoramento contínuo dessas patologias será fundamental para determinar se estão ativas ou estabilizadas.

Esse acompanhamento é necessário, uma vez que a evolução das fissuras pode variar conforme sua origem e natureza. Fissuras provocadas por movimentações estruturais (como assentamentos ou dilatações térmicas) tendem a evoluir de forma gradual, ao passo que aquelas associadas a sobrecarga ou processos de corrosão podem se desenvolver rapidamente.

Somente após esse período de monitoramento será possível elaborar um laudo técnico conclusivo com avaliação mais precisa da situação.

Quanto às infiltrações:
Durante a vistoria foram identificados alguns danos na cobertura, como:

- Telhas quebradas;
- Correções de fissuras previamente executadas de forma inadequada;
- Transpasses mal posicionados, entre outros.


Contudo, não foi possível inspecionar o interior da cobertura, pois a edificação não dispõe de acesso interno à laje. O acesso à parte superior deverá ser realizado por meio da remoção de algumas telhas.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR BRAUN SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7058-4149-2F8E-36D5 e informe o código 7058-4149-2F8E-36D5


Essa investigação está programada para ocorrer na próxima semana, juntamente com o levantamento dos materiais necessários para os ajustes na cobertura.

Anexo: Fotografias registradas durante a vistoria.






Assinado por 1 pessoa: OSMAR BRAUN SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7058-4149-2F8E-36D5 e informe o código 7058-4149-2F8E-36D5





Assinado por 1 pessoa: OSMAR BRAUN SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7058-4149-2F8E-36D5 e informe o código 7058-4149-2F8E-36D5





Assinado por 1 pessoa: OSMAR BRAUN SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7058-4149-2F8E-36D5 e informe o código 7058-4149-2F8E-36D5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7058-4149-2F8E-36D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

OSMAR BRAUN SOBRINHO (CPF 519.XXX.XXX-20) em 16/05/2025 09:36:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7058-4149-2F8E-36D5