REQUERIMENTO Nº /2024

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

O vereador que este subscreve requer a V.Exa., depois de ouvida a Casa, seja solicitado à Secretaria de Municipal de Obras possibilidade realizar obra de estabilização no talude localizado na rua do Ouro, esquina com a Alameda dos Pinheiros, no bairro Jardim das Piteiras.

Pará de Minas, 23 de maio de 2024.

LEANDRO GUIMARAES VIEIRA:06274661689

Assinado digitalmente por LEANDRO GUIMARAES VIEIRA:06274661689
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=46836327000107, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=LEANDRO GUIMARAES VIEIRA:06274661689
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.23 14:02:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

Vereador Léo do Depósito

Justificativa: Laudo da Defesa Civil realizado em 22 novembro de 2023, aponta risco de acidentes no local. Em anexo, segue cópia do laudo da Defesa Civil.

FL03

PREFEITURA PARÁ DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL PARÁ DE MINAS

Memorando n.º 146/2023 – COMPDEC

De: COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Para: Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Assunto: Vistoria em erosão entre via pública e curso d'água
Anexo: - Relatório de Vistoria COMPDEC, Rua Do Ouro com Alameda dos Pinheiros, Bairro Jardim Beatriz, Pará de Minas, fls 01 a 02V;

Senhor secretário,

Equipe COMPDEC foi acionada conforme manifestação 202317005896114666, onde solicitante Leandro Guimarães Vieira, "solicita vistoria técnica na esquina entre Ruas Ouro e Alameda dos Pinheiros, por haver risco de acidente".

Vistoriamos o local em 22/11/2023, e constatamos que no local passa uma rede pluvial e um córrego e a área apresenta erosão com risco progressivo.

O local também não possui calçada para uso de pedestres e os bueiros necessitam manutenção/limpeza, além de estarem acumulando lama e sujeira na via pública o que poderá gerar perigo a moradores e usuários da via.

O relatado pode ser parcialmente observado através das fotografias abaixo.

23/11/2023

Saimon Alexandre - DEURB

Ilmo Sr Dimitri Morais
DD Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Pará de Minas/MG

Rua Sidimar Almeida Mendonça, nº 10, Belvedere, Cep.: 35.661-612
Tel.: 37 3233 5600 – Email: coord.compdec@parademinas.mg.gov.br

FL 030


PREFEITURA PARÁ DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL PARÁ DE MINAS










Pará de Minas, 22 de novembro de 2023.

EDSON CECÍLIO DA SILVA
COORDENADOR - COMPDEC

Ilmo Sr Dimitri Morais
DD Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Pará de Minas/MG

Rua Sidimar Almeida Mendonça, nº 10, Belvedere, Cep.: 35.661-612
Tel.: 37 3233 5600 – Email: coord.compdec@parademinas.mg.gov.br



PREFEITURA PARÁ DE MINAS

RELATÓRIO DE VISTORIA

COMPDEC – Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil

DEFESA CIVIL PARÁ DE MINAS

DADOS DO IMÓVEL

Endereço / Referência: Rua do Ouro com Alameda dos Pinheiros, Jd. das Piteiras — DATA DA VISTORIA: 22 / 11 / 23

Uso do imóvel:
( ) Residencial
( ) Comercial
( ) Industrial
( ) Misto _____

Tipologia da edificação:
( ) Casa
( ) Apartamento
( ) Galpão
( ) Sala comercial / Loja
( ) Outro _____

Planta Baixa:
N° salas: _____
N° quartos: _____
N° cozinhas: _____
N° banheiros: _____
N° área serviço: _____
Varanda: _____
_____ : _____
_____ : _____

Observação: Via pública

INTERDIÇÃO: TOTAL n.° _____ PARCIAL n.° _____

DADOS DO PROPRIETÁRIO(A) / MORADOR (A) / RESPONSÁVEL

Nome: Leandro Guimarães Vieira — RG / CPF: - — Telefone: solicitante — ( ) Proprietário ( ) Inquilino

Caso Residencial:
n° de moradores:
Residentes vulneráveis (n°):
Idosos: _____ Grávidas: _____ Acamados: _____
Crianças: _____ Deficientes: _____ Outros _____


Caso Comercial ou Público:
n° de funcionários:
Horário de funcinamento: _____ : _____
Público externo médio: _____;
Alunos ( ) Atendimento ( ) Leitos ( ) Outros ( )

PATOLOGIAS OBSERVADAS

PATOLOGIA / LOCAL
PAREDE: Fissuras
PAREDE: Trincas
PAREDE: Rachaduras
PAREDE: Infiltração/Umidade
PAREDE: Destacamento (pintura / reboco / revestimento)
TETO: Fissuras
TETO: Trincas
TETO: Rachaduras
TETO: Infiltração/Umidade
TETO: Destacamento (pintura / reboco / revestimento)
PISO: Fissuras
PISO: Trincas
PISO: Rachaduras
PISO: Infiltração/Umidade
PISO: Abatimento / desplacamento
TELHADO: Engradamento (danos)
TELHADO: Infiltração/Vazamento;
TELHADO: Telhas (danos)

VISTO DO COORDENADOR

Edson Cecilio da Silva
Coordenador Defesa Civil Municipal
Pará de Minas - MG



FUSO BRL

PREFEITURA PARÁ DE MINAS

RELATÓRIO DE VISTORIA

COMPDEC – Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil

DEFESA CIVIL PARÁ DE MINAS

PATOLOGIAS/ANOMALIAS OBSERVADAS -------- LOCAL E DESCRIÇÃO

Área com erosão as margens de via pública, por onde deságua tubulação de água pluvial e passa um córrego. Aparenta risco progressivo de agravar a erosão e pode causar perigo a transeuntes. Ausência de calçada para pedestres. Bueiro necessitando manutenção.

Instalações Hidráulicas:	Instalações Elétricas:	Árvores (com risco de queda):	
( ) Com vazamento aparente (X) Sem vazamento aparente	( ) Com defeito aparente (X) Sem defeito aparente ( ) Improvisada ( ) Sem Energua	( ) Grande porte ( ) Pequeno porte (X) Não existe	

CONCLUSÃO / RECOMENDAÇÕES - LEI 12.608/2012 - ART.8°, INC. VII

( ) CASO DE INTERDIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL	( ) CASO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL
( ) RISCO DE DESABAMENTO ( ) RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA ( ) RISCO DE INUNDAÇÃO / ENCHENTE ( ) EXPLOSÃO / INCÊNDIO ( ) OUTRO _____	LOCAIS INTERDITADOS:

( ) CASO A INTERDIÇÃO TOTAL DO IMÓVEL OU PARCIAL **NÃO SEJA NECESSÁRIA**

( ) Recomendação para procurar um profissional capacitado para avaliar as ações necessárias a regularização do local;

ASSINATURAS

LOCAL Pará de Minas data 22 de novembro de 20 23

Responsável do imóvel que acompanhou a vistoria	Responsável pela vistoria
Nome:	Nome: Anna Clara E. Ferreira
Telefone:	
_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

TESTEMUNHAS (caso necessário)

Nome:	Nome:
RG / CPF	RG / CPF
_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

VISTO DO COORDENADOR

Edson Cecílio da Silva
Coordenador Defesa Civil Municipal
Pará de Minas - MG