REQUERIMENTO Nº 89 /2022

AUTOR: ALLAN JOSÉ QUINTÃO

O(a) Vereador(a) que esta subscreve, legalmente amparado(a) pelo Regimento Interno (RI) desta Casa Legislativa, vem respeitosamente Perante Vossa Excelência, requerer:

- Informações sobre as providências adotadas em relação ao Boletim de Ocorrência nº 2022.015980400-001, que trata sobre situação que vem prejudicando a liberdade de ir e vir da população de moradores locais e de transeuntes da MG-111, nas coordenadas 20º12'53.6''S 41º 59'04.6''W, de propriedade do Sr. Milton de Carvalho, tendo em vista grande deslocamento de terra ocorrido no final de 2021, devido a processo erosivo ocorrido no local na estrada municipal que dá acesso à comunidade do Córrego do Bálsamo.
- Requer, ainda, respostas aos ofícios 292/2021 274/2021, 31/2022 e 108/2022, enviados anteriormente por este vereador, em anexo.

JUSTIFICATIVA:

A terra deslocada da propriedade do Sr. Milton de Carvalho vem trazendo uma série de problemas para a sociedade que depende dela para se locomover, resultando em verdadeira **limitação ao Direito de locomoção de todos os moradores da região**. Uma solução deve ser tomada de forma imperiosa para restabelecer a o livre trânsito no lugar.

Plenário, 18 de julho de 2022.

ALLAN JOSÉ QUINTÃO
Vereador

SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL - POLICIA MILITAR	Nº 2022-015980400-001

BOLETIM DE OCORRÊNCIA	BO NÚMERO XXXX	Fl. 1/7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO	MUNICÍPIO
1 GP/3 PEL MAMB/12 CIA PM MAMB/BPM MAMB	MANHUACU

UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL

UNIDADE MILITAR: 72 CIA PM/11 BPM/12 RPM

UNIDADE POLICIAL: 29º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MANHUACU

DATA DO REGISTRO	DESTINATARIO
15/04/2022 09:11	NÚCLEO DE AUTO DE INFRAÇÃO

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA	DATA DA COMUNICAÇÃO	HORA DA COMUNICAÇÃO
OUTROS	15/04/2022	10:05

ÓRGÃO SOLICITANTE: XXXX

DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL: L28299 - OUTRAS INFRACOES CONTRA OS RECURSOS HIDRICOS

DESCRIÇÃO OUTROS OCORRÊNCIA PRINCIPAL: CAUSAR INTERVENÇÃO QUE POSSA RESULTAR EM DANOS AOS RECURSOS HÍDRICOS

ALVO DO EVENTO: CORREGO / RIACHO / RIBEIRAO / RIO

TENTADO / CONSUMADO: CONSUMADO

DATA/HORA DO FATO	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO
15/04/2022 10:05	15/04/2022 11:30	15/04/2022 17:21

DESCRIÇÃO DO LUGAR	COMPL DE LOCAL MEDIATO
FAZENDA	FAZENDA

LOCAL (AV., RUA, ETC): CORREGO DO BALSAMO

NÚMERO	KM	COMPLEMENTO	BAIRRO / VILA	CEP
S/N	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
MANHUACU	MG	BRASIL

PONTO DE REFERÊNCIA	LATITUDE	LONGITUDE
LOCAL DA INFRAÇÃO 20°12'53.0"S 41°59'04.5"W	-20º 11' 50,9"	-42º 0' 21,01"

TIPO VIA: XXXX

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO	TIPO DE PESSOA	COD NATUREZA	TENTADO / CONSUMADO
MASCULINO	AUTOR	FISICA	L28299	CONSUMADO

DESCRIÇÃO NATUREZA: OUTRAS INFRACOES CONTRA OS RECURSOS HIDRICOS

NOME COMPLETO: MILTON DE CARVALHO

NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF
BRASILEIRA	06/08/1939	MANHUACU / MG

IDADE APARENTE	GRAU DA LESÃO	ESTADO CIVIL
82	SEM LESOES APARENTES	CASADO

ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO
IGNORADO	NAO SE APLICA

CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL
BRANCA	EMPRESÁRIO

MÃE: LEONOR CAMPOS

PAI: ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF / CNPJ
5674211	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	MG	07496320625

ESCOLARIDADE: ESCOLARIDADE - IGNORADA

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	NÚMERO	KM	COMPLEMENTO
RUA LUIZ CERQUEIRA	300	XXXXX	XXXX

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
CENTRO	MANHUACU	MG

PAÍS	CEP	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR
BRASIL	XXXX	(33) 3331-1330	(33) 3331-1010

EMAIL	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL
XXXX	INFORMAÇÃO DESCONHECIDA

PESO ESTIMADO	ALTURA ESTIMADA	CALVICIE ?	CABELO	COR CABELO
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

DIGITADOR: PM1403997

GERADO POR: PM1415926

Registro reaberto para correção/complementação em 15/04/2022 17:21.

18/04/2022 09:55

ENVOLVIDO 1

COR OLHOS	ESTRABISMO ?	DEFICIÊNCIA FÍSICA
XXXX	XXXX	XXXX

AMPUTAÇAO: XXXX

ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ: XXXX / XXXX

SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ?	SOFRIMENTO MENTAL
XXXX	XXXX

DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL: XXXX

CICATRIZ: XXXX

DEFORMIDADE: XXXX

LOCAL / TIPO TATUAGEM: XXXX

LOCAL / TIPO ACESSÓRIO: XXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: XXXX

PRISÃO / APREENSÃO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ?
SEM PRISAO	NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO	TIPO DE PESSOA	COD. NATUREZA	TENTADO / CONSUMADO
MASCULINO	SOLICITANTE	FISICA	L28299	CONSUMADO

DESCRIÇÃO NATUREZA: OUTRAS INFRACOES CONTRA OS RECURSOS HIDRICOS

NOME COMPLETO: ALLAN JOSE QUINTAO

NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF
BRASILEIRA	12/12/1978	MANHUACU / MG

IDADE APARENTE	ESTADO CIVIL
43	ESTADO CIVIL - IGNORADO

ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO
IGNORADO	NAO SE APLICA

CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL
BRANCA	VEREADOR

MÃE: MARIA JOSE QUINTAO

PAI: ALAOR JOSE QUINTAO

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	ORGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF / CNPJ
9001170	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	MG	03594931650

ESCOLARIDADE: ESCOLARIDADE - IGNORADA

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	NÚMERO	KM	COMPLEMENTO
RUA HILDA VARGAS LEITAO	141	XXXXX	XXXX

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
ALFA SUL	MANHUACU	MG

PAÍS	CEP	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR
BRASIL	XXXX	(33)3331-1740	XXXX

EMAIL: SECRETARIA@MANHUACU.MG.LEG.BR

ENVOLVIDO 3

SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO	TIPO DE PESSOA	COD. NATUREZA	TENTADO / CONSUMADO
MASCULINO	TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	FISICA	L28299	CONSUMADO

DESCRIÇÃO NATUREZA: OUTRAS INFRACOES CONTRA OS RECURSOS HIDRICOS

NOME COMPLETO: DIEGO CARLOS DA SILVA

NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF
BRASILEIRA	09/12/1987	DONA EUSEBIA / MG

IDADE APARENTE	ESTADO CIVIL
34	ESTADO CIVIL - IGNORADO

ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO
IGNORADO	NAO SE APLICA

CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL
PARDA	COMERCIANTE

MÃE: LENICE APARECIDA FERREIRA

ENVOLVIDO 3

PAI: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE: 14394230	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF: MG	CPF / CNPJ: XXXX
ESCOLARIDADE: ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC): CORREGO ROCA GRANDE	NÚMERO: 0	KM: XXXXX	COMPLEMENTO: XXXX	
BAIRRO: XXXX	MUNICÍPIO: MANHUACU			UF: MG
PAÍS: BRASIL	CEP: XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR: (33)984-475-469	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR: XXXX	
EMAIL: XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL: INFORMAÇÃO DESCONHECIDA			

ENVOLVIDO 4

SEXO: MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO: TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA: FISICA	COD. NATUREZA: L28299	TENTADO / CONSUMADO: CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA: OUTRAS INFRACOES CONTRA OS RECURSOS HIDRICOS				
NOME COMPLETO: FRANCISCO FERREIRA DE DEUS				
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO: 30/03/1948	NATURALIDADE / UF: MANHUACU / MG		
IDADE APARENTE: 74		ESTADO CIVIL: ESTADO CIVIL - IGNORADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL: IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO: NAO SE APLICA			
CUTIS: PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL: APOSENTADO			
MÃE: ISABEL DE PAULA FERREIRA				
PAI: VALDOLINO FERREIRA DE DEUS				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE: 1048720	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF: MG	CPF / CNPJ: 62585995691
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC): CORREGO ROCA GRANDE	NÚMERO: 0	KM: XXXXX	COMPLEMENTO: XXXX	
BAIRRO: XXXX	MUNICÍPIO: MANHUACU			UF: MG
PAÍS: BRASIL	CEP: XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR: (33)999-163-049	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR: XXXX	
EMAIL: XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL: INFORMAÇÃO DESCONHECIDA			

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 007.3/2022 -12ª CIA PM MAMB FISCALIZAÇÃO REPRESSIVA DE FLORA - ID 2022 12CIA 006 / OPERAÇÃO SEMANA SANTA 2022

REALIZAMOS ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 31/2022/GV/VEREADOR/ALLAN.

DURANTE VISTORIA IN LOCO, CONSTATAMOS QUE, NAS COORDENADAS 20°12'53.6"S 41°59'04.6"W, PROPRIEDADE DO SR. MILTON DE CARVALHO, OCORREU UMA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO, EM ÁREA COMUM, COMPOSTA POR VEGETAÇÃO EXÓTICA, TÍPICA DE PASTAGEM. NO LOCAL FORA CONSTRUÍDA UMA PISTA DE AEROMODELISMO.

EM ENTREVISTA A MORADORES LOCAIS, FOI NOS INFORMADO QUE NO MÊS DE FEVEREIRO DESTE CORRENTE ANO, PERÍODO EM QUE SE INTENSIFICARAM AS CHUVAS, OCORREU UM PROCESSO EROSIVO NO LOCAL OCASIONANDO EM UM GRANDE CARREAMENTO DE LAMA PARA A RODOVIA MG 111, SEGUINDO EM DIREÇÃO AO RIO MANHUAÇU.

DEVIDO À POSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PROCESSO EROSIVO NA ÁREA DE TERRAPLANAGEM E CONSEQUENTEMENTE ASSOREAMENTO DO RIO MANHUAÇU, COMO PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS LAVRAMOS O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 294178/2022, CONFORME PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL 47.383/2018, ART. 112, ANEXO II, CÓDIGO 218, POR CAUSAR INTERVENÇÃO QUE POSSA RESULTAR EM DANOS AOS RECURSOS HÍDRICOS.

APÓS DILIGENCIAS, NÃO LOCALIZAMOS O PROPRIETÁRIO DA ÁREA FISCALIZADA, SR. MILTON DE CARVALHO, SENDO-NOS

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

INFORMADO POR TESTEMUNHAS QUE POSSIVELMENTE ESTARIA EM VIAGEM DEVIDO AO FERIADO DE SEMANA SANTA. COM ISSO, DEVIDO A AUSÊNCIA DO FISCALIZADO A SUA CIENTIFICAÇÃO SERÁ POR OFÍCIO.

SENDO ASSIM, O AUTUADO TERÁ O PRAZO 90 DIAS PARA PROMOVER AÇÕES A FIM DE CONTER O PROCESSO EROSIVO NO TERRENO, RESPEITANDO AS NORMAS AMBIENTAIS E DENTRO DAS TÉCNICAS PREVISTAS.

POSTERIORMENTE, DEVERÁ COMPROVÁ-LA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AUTO DE INFRAÇÃO, SOB PENA DE CONVERSÃO EM MULTA SIMPLES E APLICAÇÃO DAS DEMAIS PENALIDADES CABÍVEIS.

A COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER DIRETAMENTE AO NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DA 12ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE, OU POR MEIO DOS CORREIOS, MEDIANTE ENVIO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

CHECK - LIST RECURSO HÍDRICO.
TRATA-SE DE CAPTAÇÃO EM CURSO D'ÁGUA SUPERFICIAL? NÃO
TRATA-SE DE CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO? NÃO
TRATA-SE DE CAPTAÇÃO EM CISTERNA? NÃO
TRATA-SE DE CAPTAÇÃO EM POÇO MANUAL? NÃO
TRATA-SE DE CAPTAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO? NÃO
TRATA-SE DE CAPTAÇÃO EM NASCENTE? NÃO
TRATA-SE DE DRAGAGEM PARA EXTRAÇÃO MINERAL? NÃO
TRATA-SE DE DRAGAGEM PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO? NÃO
TRATA-SE DE CANALIZAÇÃO DE CURSO DÁGUA? NÃO
TRATA-SE DE DESVIO DE CURSO DÁGUA? NÃO

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO: XXXX

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO: VIATURA CAMINHONETE -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
QXW1D19	PM	31318	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1403997	2 SARGENTO

NOME COMPLETO: ALDEIR DOS SANTOS GONCALVES JUNIOR
CORPORAÇÃO: POLICIA MILITAR
UNIDADE: 1 GP/3 PEL MAMB/12 CIA PM MAMB/BPM MAMB
Hipotecado?: NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1423201	CABO

NOME COMPLETO: RICARDO APARECIDO DO CARMO
CORPORAÇÃO: POLICIA MILITAR
UNIDADE: 4 GP/4 PEL MAMB/12 CIA PM MAMB/BPM MAMB
Hipotecado?: NÃO

SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL - POLICIA MILITAR	Nº 2022-015980400-001
BOLETIM DE OCORRÊNCIA	BO NÚMERO XXXX	Fl. 5/7

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1 GP/3 PEL MAMB/12 CIA PM MAMB/BPM MAMB

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1403997	ALDEIR DOS SANTOS GONCALVES JUNIOR

CARGO
2 SARGENTO

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2022-015980400-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO
XXXX

ÓRGÃO/UF
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM / MG

UNIDADE
NÚCLEO DE AUTO DE INFRAÇÃO

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO
PM1403997 - ALDEIR DOS SANTOS GONCALVES JUNIOR	15/04/2022 15:14

ANEXO MEIO AMBIENTE

NOME DO LOCAL	BACIA HIDROGRÁFICA
CÓRREGO BALSAMO, MANHUAÇU	RIO DOCE

DESCRIÇÃO DA AÇÃO REPRESSIVA
XXXX

AUTUAÇÕES E PROCEDIMENTOS

AUTUAÇÃO/PROCEDIMENTO 1

ENVOLVIDO NR.	NATUREZA DA AUTUAÇÃO	Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO - AI	VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO (r$)
1	OUTRAS INFRACOES CONTRA OS RECURSOS HIDRICOS	294178	917,09

Nº DO TERMO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO - TEI	Nº DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TAD	Nº DA GUIA DE RECOLHIMENTO - GR	VALOR DO ERF (r$)
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

NÚMEROS DOS TERMOS DE DOAÇÃO E SOLTURA - TDS
XXXX

Nº DA NOTIFICAÇÃO - NOT	NOTIFICAÇÃO PARA DATA	NOTIFICAÇÃO PARA HORA	LOCAL PARA COMPARECIMENTO DO NOTIFICADO
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX


FORMULÁRIOS UTILIZADOS
SEMAD - IGAM

DESCRIÇÃO OUTROS
XXXX

FOTOS DE MEIO AMBIENTE

FOTO MEIO AMBIENTE 1









FOTO MEIO AMBIENTE 1










FOTO MEIO AMBIENTE 1



********** FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. **********

********** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. **********

CÂMARA DE MANHUAÇU
Mais perto de você



CÓPIA

Ofício nº 292/2021/GV/Vereador/Allan

Manhuaçu, 20 de Dezembro de 2021.

Ilmo. Sr.:

Paulo César Ferraz

Secretário Municipal de Obras

Manhuaçu

Assunto: **Solicitação de cascalhamento**

Senhor Secretário,

Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria providências para que seja realizado o cascamelhamento do morro próximo ao antigo campo do Zezito Pena, no Córrego Barra da Roça Grande, Manhuaçu.

Com a intensidade das chuvas, nesse período a localidade citada acabam ficando com trechos perigosos, trazendo riscos à nossa população, ficando alguns até intransitáveis, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.

A presente solicitação é urgente a realização do cascalhamento, trazendo assim, condições de trafegabilidade aos moradores.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração de Vossa Senhoria, renovo meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Allan José Quintão

Allan José Quintão

Vereador

P. P. Laura Bento da Costa
Carmelia S. Porcaro
DIRETORA DE GABINETE
CÂM. MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Recbi em 05/01/2022

CÂMARA DE MANHUAÇU
Mais perto de você

Ofício nº 274/2021/GV/Vereador/Allan

Manhuaçu, 06 de Dezembro de 2021.

Ilustríssimo Senhor

Marcos Alexandre Saldanha de Oliveira

29ª Unidade Regional DEER – Manhumirim

Avenida JK, 455

Cidade Jardim

36970-000

Manhumirim – MG

Assunto: **Solicitação de manutenção e limpeza em MG-111.**

Senhor Coordenador,

Dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar de Vossa Senhoria providências no sentido de no sentido de viabilizar a conservação e manutenção da Rodovia MG-111, entre os KM 72 e KM 73, município de Manhuaçu, MG.

72 e 73

Há muita lama devido as chuvas, às margens da rodovia, invadindo praticamente todo o acostamento, gerando assim riscos de acidentes devido o tráfego intenso de automóveis, motociclista e até mesmo de pedestres e ciclistas.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração de Vossa Senhoria, renovo meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Allan José Quintão

Allan José Quintão

Vereador

CÂMARA DE MANHUAÇU
Mais perto de você
Biênio 2021/2022

Ofício nº 31/2022/GV/Vereador/Allan

Manhuaçu, 21 de fevereiro de 2022.

Ilmo. Sr.:

Comandante do Policiamento de Meio Ambiente de Manhuaçu

11° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais
Manhuaçu

CÓPIA

Assunto: **Solicitação de informação.**

Senhor Comandante,

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria maiores informações desta Instituição se houve algum procedimento em propriedade rural que construiu uma pista de aeronave, e tal obra tem causado impacto, situada Rodovia MG-111, entre os KM 72 e KM 73, entrada do Córrego do Bálsamo, município de Manhuaçu, MG.

Em sido realizado alguma atividade no local mencionado, solicito de Vossa Senhoria o envio de toda documentação fruto da atuação da Polícia Militar do Meio Ambiente.

Convicto do entendimento de Vossa Senhoria sobre a necessidade deste serviço essencial, que é um direito dos nossos cidadãos, na certeza de ser atendido, desde já agradeço e elevo os protestos da mais alta estima e

Atenciosamente,

Allan José Quintão

Allan José Quintão

Vereador Allan do Alaor

Vazzeto Rodrigues, 1° Tenente
Nº PMMG 127.268-1

Recebido em:
21/02/2022 16:57

Câmara Municipal de Manhuaçu

Lei provincial nº 2.407, de 05/11/1877 - Área 628,43 km² - Altitude 612 metros
Rua Hilda Vargas Leitão, 141 - Alfa Sul - CEP 36900-000 - Telefone: (33) 3331-1740

INDICAÇÃO Nº 108/2022

ALLAN JOSÉ QUINTÃO; Vereador, legalmente amparado pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa e depois de ouvido o Plenário, requer remeter proposição indicativa a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal:

- INDICA AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA FEITA A ABERTURA DE NOVA ENTRADA PARA A ESTRADA DE ACESSO AO CÓRREGO DO BÁLSAMO, KM 72 DA MG-111.

Justificativa: Nos últimos meses solicitamos providências com relação a um desaterro acima da estrada vicinal, mas infelizmente a cada chuva temos o registro de novos atoleiros e problemas para a circulação de moradores.
Como é de conhecimento da Secretaria de Obras, a grande quantidade de lama que desce para a estrada atual impede a circulação dos moradores.
Tendo em vista a falta de uma solução definitiva, em contato com moradores, visualizamos que a abertura de outro acesso, retirando a estrada da margem do desaterro, permitirá a resolução dessa demanda.

Plenário, 03 de março de 2022

Allan José Quintão
Vereador Allan do Alaor
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas

Ofício nº 003/2021/GV/Vereador/Allan

Manhuaçu, 10 de Janeiro de 2022.

Ilustríssimo Senhor

Marcos Alexandre Saldanha de Oliveira

29ª Unidade Regional DEER – Manhumirim

Avenida JK, 455

Cidade Jardim

36970-000

Manhumirim – MG

Assunto: **Solicitação de manutenção e limpeza em MG-111.**

Senhor Coordenador,

Dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar de Vossa Senhoria providências no sentido de no sentido de viabilizar a conservação e manutenção da Rodovia MG-111, entre os KM 72 e KM 73, município de Manhuaçu, MG.

72 e 73

Há muita lama devido às chuvas, às margens da rodovia, invadindo praticamente todo o acostamento, gerando assim riscos de acidentes devido o tráfego intenso de automóveis, motociclista e até mesmo de pedestres e ciclistas.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração de Vossa Senhoria, renovo meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Allan José Quintão

Vereador

