Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3869/18
Folha 01
Rubrica

INDICAÇÃO Nº 2829 / 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Indico à Mesa Diretora desta egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a reforma de um muro de contenção localizado na Rua Santo Antônio, próximo ao Bar do Zenildo (atrás da casa do Piché), bairro Morro do Santo Antônio.

JUSTIFICATIVA

Segundo laudo de vistoria da Defesa Civil, observa-se que o talude de corte de 90º, altura de 04m e 12m de comprimento, situado nos fundos da edificação em alvenaria de 01 pavimento apresenta, sinais de erosão devido as chuvas. O local é montanhoso, semi – urbanizado vegetação arbustiva esparsa e taxa de ocupacional alta. Mantidas as condições existentes, poderá ocorrer no futuro movimentos destrutivos devido a ausência de contenção e a episódios de fortes chuvas durante uma estação chuvosa. O tipo de risco é instalado e de grau médio.

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHAR A QUEM DE DIREITO
EM 04 DE 10 DE 18
SECRETÁRIO DE LEGISLAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3869/18
Folha 02
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SEPDC
Departamento de Engenharia – DEPEN

DEFESA CIVIL

OFÍCIO N.º 163 / 2018 / SDUS.DEPEN

Angra dos Reis, 10 de setembro de 2018.

À
Câmara Municipal de Angra dos Reis
A/C. GV Luciana Valverde
Vereadora
Rua da Conceição, 255 - Centro, Angra dos Reis – RJ.
Angra dos Reis – RJ
Cep: 23900-080

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, atendendo à solicitação através do Ofício CMAR nº 254/2018/GVLV, segue anexo, para vosso conhecimento e posterior encaminhamento, cópia do Registro de Ocorrência nº 402/2018, e relatório fotográfico, onde o Departamento de Engenharia desta Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, realizou vistoria.

Colocamo-nos ao dispor para esclarecimentos necessários e aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gilberto Nóbrega de Souza
Matr.: 3546
Superintendente de Gestão de Risco de Desastre

Jairo Souza Fiães Lima
Matr.: 3447
Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil

C.M.A.R.
Proc. nº 3869/18
Folha 03
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR

Gerência de Engenharia

DEFESA CIVIL ANGRA DOS REIS RJ

EMERGÊNCIA 199

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº: 402/2018

•DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA

Data da Solicitação: 30/08/2018 **Hora da Solicitação:** 09:04:15
Nome do Solicitante : CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Identidade: Não informada **CPF:** Não informado
Endereço: SANTO ANTÔNIO, RUA -
Bairro: MORRO DO SANTO ANTONIO **Telefone:** Não informado
Ponto de referência: PROXIMO AO BAR DO ZENILDO, ATRÁS DA CASA DO PICHÉ
IPTU: Não informado
Descrição sucinta da ocorrência: VISTORIA DE ACESSO

•OCORRÊNCIA REAL

Data da Ocorrência: Não informado **Hora da Ocorrência:** Não informado
Vítimas:

DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

•CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO

Número pavimentos: 0 **Utilização:**
Construção:

•ANÁLISE TÉCNICA

Coordenadas (UTM)E: 0569509 **Coordenadas (UTM)N:** 7455771
Área vistoriada:
Particular
Tipo de ocupação:
Desordenada
Semi-Urbanizada
Taxa de ocupação:
Alta
Drenagem:
Inexistente
Condição:
Vegetação:
Arbustiva Esparsa

•GEOLOGIA

Relevo:
Montanhoso
Perfil Encosta:
Sítio Vistoriado:
Talude de Corte
Residência
Geometria do terreno - Altura: 04m **Largura:** 12m **Inclinação:** 90°
Condições de umidade:
Seco
Natureza do material:
Solo transportado

•CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA
Descrição da característica da Ocorrência

Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3869/18
Folha 01
Rubrica

Ficha de Solicitação - SDC

Pá

Motivo / 23.21.3.30.05 - Vistoria em Encosta
Motivo / 01.12.3.02.01 - Chuva

•TIPOLOGIA

Futuro: Escorregamento Planar Solo
Outros Sinal de Movimentação:

Erosão

•RISCO

Tipo de risco: Instalado **Grau de risco:** Médio

•PROVIDÊNCIAS
Encaminhamento: CMAR OFICIO 163/2018/SDUS.DEPEN

•DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

No momento da vistoria observa-se que o taluce de corte de 90º, altura de 04m e 12m de comprimento, situado nos fundos da edificação em alvenaria de 01 pavimento apresenta, sinais de erosão devido as chuvas. O local é montanhoso, semi - urbanizado vegetação arbustiva esparsa e taxa de ocupacional alta. Mantidas as condições existentes, poderá ocorrer no futuro movimentos destrutivos devido a ausência de contenção e a episódios de fortes chuvas durante uma estação chuvosa. O tipo de risco é instalado e de grau médio.

•TÉCNICO RESPONSÁVEL

Responsável pela vistoria: LUIZ ANTÔNIO de Almeida **Data:** 04/09/2018

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
ENGº CIVIL - MAT. 5126

C.M.A.R.
Proc. nº 3869/18
Folha 05
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SDUS.SEPDC
Departamento de Engenharia – SDUS.DEPLN

DEFESA CIVIL

Relatório Fotográfico – Anexo do OFÍCIO Nº 163/2018 - RO 402/2018 / SDUS.SEPDC.DEPEN

Coordenadas	**E: 0569509**	**S: 7455771**
Endereço	RUA SANTO ANTÔNIO, S/Nº	
Bairro	MORRO SANTO ANTÔNIO	





Estado do Rio de Janeiro


CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 3869/18
Folha 06
Rubrica

Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SDUS
Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil SDUS.SEPDC
Departamento de Engenharia SDUS.DEPEN

DEFESA CIVIL



Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil e Trânsito - SEPDCT

Angra dos Reis, em 14 de Setembro de 2018

Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora