Ofício nº 190/2025/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Prezado, segue em anexo resposta ao requerimento nº 350/2025.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em pról do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos

Assinado por 1 pessoa: CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/798A-6F0F-459C-CCA5 e informe o código 798A-6F0F-459C-CCA5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 798A-6F0F-459C-CCA5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 28/05/2025 11:44:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/798A-6F0F-459C-CCA5

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 350/2025
À Câmara Municipal de Pato Branco

Prezados(as) Senhores(as) Vereadores(as),

Em atenção ao Requerimento nº 350/2025, que solicita o encaminhamento integral dos relatórios de fiscalização realizados na garagem municipal de Pato Branco, incluindo registros fotográficos, notificações, autos de infração, medidas sanitárias adotadas e penalidades aplicadas, informamos o que segue:

O Setor de Controle de Endemias da Vigilância em Saúde conta atualmente com uma equipe de **40 agentes de endemias**, responsáveis por diversas atividades relacionadas à prevenção e controle do mosquito *Aedes aegypti*, incluindo eliminação de potenciais criadouros, atendimento a notificações e demandas específicas.

Destacamos que o setor possui uma **equipe exclusiva para o monitoramento de Pontos Estratégicos (PEs)** – locais com maior risco para a proliferação do vetor – que realiza **vistorias quinzenais** em **88 pontos distribuídos pelo município**, entre eles empresas de piscinas, borracharias, depósitos de materiais recicláveis e, inclusive, a **garagem municipal**.

A garagem da Prefeitura de Pato Branco é monitorada quinzenalmente, com registros das condições do local, emissão de notificações quando necessário e eliminação de possíveis criadouros conforme a situação identificada em cada visita. Em **anos anteriores**, foram identificados problemas pontuais relacionados ao acúmulo de água parada, os quais foram devidamente notificados e **resolvidos dentro dos prazos estabelecidos**, sempre com retorno satisfatório por parte da administração do local. As notificações enfatizavam a necessidade de manter o ambiente limpo e organizado.

No entanto, ao iniciarmos as vistorias no local em **2025**, foi constatada uma **mudança significativa na organização da garagem**. O local se encontra atualmente em **condições adequadas**, com destaque para:

- Separação e organização dos contêineres;
- Buquês pintados e devidamente dispostos;
- Valas ao redor do pátio fechadas e cobertas com brita;
- Postes de iluminação readequados;
- Carcaças de veículos organizadas;
- Ausência de resíduos espalhados;
- Nenhuma larva de mosquito encontrada nas últimas inspeções.

Diante disso, informamos que **o local não representa risco à saúde pública ou à saúde dos servidores que ali atuam**.

Encaminhamos, em anexo, **todos os relatórios de inspeção, registros fotográficos e demais documentos pertinentes**, conforme solicitado. Informamos ainda que **não foram lavrados autos de**

infração ou aplicadas penalidades no período atual, visto que o local encontra-se em conformidade com as orientações da Vigilância em Saúde.

Por fim, informamos que este relatório também será **encaminhado ao Ministério Público**, conforme previsto no requerimento, para conhecimento e eventual apuração, caso julgado necessário.

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,
Juliano Josias Santos
Coordenador do Setor de Controle de Endemias
Fotos a seguir são de Fevereiro e Abril de 2025.




CIDADE
LIMPA
VIDA
SUSTENTÁVEL


PATO BRANCO
ORGÂNICO
RECICLÁVEL
PREFEITURA DE
PATO BRANCO


AMBULÂNCIA
ESCOLAR


CATERPILLAR
CAT
Vitali Turismo
AQU-4208
XA 76



L220
PATO BRANCO
SHARK
530


BDZ9G82




DEERE
CAT


DEERE
CAT



PREFEITURA DE PATO BRANCO

PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PATO BRANCO

FICHA DE VISITA

UF	41	MUNICÍPIO	1851 0		CATEG.	QUART.	Nº IMÓVEL
REGIONAL	715	SUBLOC.	PINHEIRINHO		B1	39	255

DATA	HORA	ATIV.	Nº EQUIPE	NOME LEGÍVEL
10/09/24	1400	T	17C	JOZIVC CUNHA
17/11/24	830	T	21C	JULIO/ELIVC
17/11/24	900	T	24C	JULIVC/CUNHA
02/01/25	830	T	1C	JULIO CUN
3/01/25	900	T	3C	JULIVC/CUNHA
7/01/25	830	T	4C	JULIVC/ELIVC
16/01/25	830	T	26C	CUNHA ele
31/01/25	1400	T	8C	JULIO/CUNH
13/01/25	1330	T	2C	JULIVC/OTG-TC

Divisão de Vigilância: Rua Xavantes, 411 - Centro - Pato Branco - Fone (46)3213-1721

FAD - 3

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

DADOS DO LOCAL

Garagem da Prefeitura Municipal

Rua Fiorelo Zandoná, 2155 – Santa Terezinha

PERÍODO DA INSPEÇÃO

03/10/2023

AUTORIDADES SANITÁRIAS

Carolina Dutra Minozzo

Clademir Ronsani

Juliano Josias Santos

Fábio Rogério Caspchark (estagiário)

Maria Luíza Bernardi Michelin (estagiária)

OBJETIVO:

Verificar denúncia realizada de presença de depósitos de água com larvas de mosquito e depósito de rejeitos, inclusive de cemitério, nas dependências da Garagem Municipal.

INFORMAÇÕES GERAIS

A Garagem Municipal é um Ponto Estratégico (PE) para o controle do mosquito *Aedes aegypti* e, portanto, é monitorada quinzenalmente pela equipe de Combate a Endemias. Em vistorias anteriores foram encontradas larvas e potenciais criadouros de mosquitos no estabelecimento. As notificações entregues aos responsáveis encontram-se anexas neste documento (anexo I). Os responsáveis foram avisados e orientados quanto aos procedimentos e cuidados necessários. Paralelamente, a Vigilância Ambiental acompanha as atividades no local e já

cientificou a administração quanto ao acúmulo de materiais estranhos ao local (registros fotográfico de vistorias anteriores), considerando a localização urbana e em bairro residencial e o potencial criadouro de pragas e vetores.

DAS CONSTATAÇÕES

Após recebimento da denúncia anteriormente qualificada, uma equipe da Vigilância Ambiental esteve no local e atestou o descrito, conforme registro fotográfico.

Foi possível observar presença de rejeitos oriundos de cemitério, como coroas de flores, vasos e partes de caixões. Também havia a presença de resíduos orgânicos e recicláveis.

Segundo os funcionários, o caminhão que transporta os brooks não tem autorização para circular na rodovia e, por isso, é feito o transbordo dos resíduos para outro veículo no Garagem Municipal.

Quanto ao local onde foram encontradas as larvas de mosquito, tratava-se de um poste. O mesmo foi colocado em posição que não propicia o acúmulo de água e o problema foi sanado imediatamente.

DAS PROVIDÊNCIAS

A equipe orientou os funcionários para que não utilizassem as dependências da Garagem Municipal para a alocação temporária de resíduos. Também, acompanhou-se a retirada de todo o material depositado.

Esse relatório será encaminhado para a diretoria da Garagem Municipal, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Engenharia e Obras para providências, considerando que a situação é recorrente, constitui risco potencial para epidemia de dengue no município e atração e proliferação de pragas e vetores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA VISTORIA



Figura 1: Resíduos depositados no terreno da Garagem Municipal de Pato Branco. Observar resíduos oriundos de cemitério: flores, vasos e partes de caixões.



Figura 2: Resíduos depositados no terreno da Garagem Municipal de Pato Branco. Observar resíduos oriundos de cemitério: flores, vasos e partes de caixões.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 3: Resíduos depositados no terreno da Garagem Municipal de Pato Branco. Observar resíduos oriundos orgânicos e recicláveis.



Figura 4: Material sendo recolhido para encaminhamento a local adequado.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISTORIAS ANTERIORES



Figura 5: Descarte irregular de protetores de lâmpadas - 27/07/2023.



Figura 6: Protetores de lâmpadas para descarte. Observar acúmulo de água.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 7: Protetores de lâmpada para descarte.



Figura 8: Lâmpadas para descarte.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 9: Proteções de lâmpadas para descarte.



Figura 10: Lâmpadas para descarte.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 11: Entulhos de construção descartados irregularmente.



Figura 12: Entulhos de construção descartados irregularmente.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 13: Radares eletrônicos para descarte.



Figura 14: Entulhos descartados irregularmente no pátio da Garagem Municipal.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 15: Entulhos descartados irregularmente.



Figura 16: Entulhos de construções descartados irregularmente.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 17: Caixa de passagem da antiga rampa de lavagem. Observar vedação insuficiente, propiciando proliferação de mosquitos.



Figura 18: Caixa de passagem da antiga rampa de lavagem. Observar vedação insuficiente, propiciando proliferação de mosquitos.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 19: Esgoto descartado irregularmente atrás do barracão de madeira.



Figura 20: Efluentes descartados irregularmente.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 21: Carcaças de veículos.



Figura 22: Caçamba de veículos com entulhos.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br



Figura 23: Entulhos de construção descartados irregularmente.



Figura 24: Caçamba raspo transportadora descartada irregularmente.

Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental
Rua Xavantes, nº411, 2ºandar, Centro
Telefone: 3213 1720
vigilanciaambiental@patobranco.pr.gov.br

Anexo I

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental

Rua Xavantes, 411, Centro • CEP 85.501-220 • Pato Branco • PR • 46 3213-1721
visaambiental@patobranco.pr.gov.br • www.patobranco.pr.gov.br

Departamento de Vigilância em Saúde

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

RESOLUÇÃO SESA Nº 0029/2011

Considerando a necessidade de fomentar mudanças de comportamento da população, responsabilizando-a pela adoção de medidas preventivas para evitar a proliferação do *Aedes aegypti*;

Considerando a necessidade de adotar mecanismos que contribuam efetivamente na redução do número de potenciais criadouros do mosquito *Aedes aegypti*

Considerando a gravidade das doenças, causando grande debilidade física por semanas podendo levar a óbito;

Considerando a Lei Estadual nº 16.050 de 19 de fevereiro de 2009, que estabelece diretrizes para conscientizar e disciplinar a população acerca da importância de efetiva participação na prevenção, no combate e na erradicação do mosquito causador da dengue;

Bairro Primavera

Através deste fica notificado o proprietário/responsável pelo imóvel localizado na rua Fiorelo Zanadoná - 2155 (Garagem Prefeitura) pelo fato de contrariar a legislação vigente onde determina que em qualquer estabelecimento onde forem encontrados materiais que se prestem ao abrigo ou proliferação de vetores deve ser mantidos à prova desses animais, sendo obrigatória a cooperação de seus responsáveis no controle dos mesmos, mantendo a propriedade livre dos fatores que propiciem seu acesso, abrigo, fonte de alimentação e água disponível para sua procriação. **(Art. 328. § 2º.).** Embasado na lei estadual 13.331/01.

Esclarecemos ainda que quando uma edificação, ou parte dela, oferecer risco à saúde pública, a autoridade sanitária instaurará o competente processo administrativo e intimará o proprietário ou responsável para que adote as providências cabíveis e caso não seja cumprido o termo de intimação, serão aplicadas as penalidades cabíveis. **(Art. 321. § Único)**

Informamos que será concedido um prazo de 04 (Quatro) dias para providenciar: Virar os postes, as luminárias, eliminar os containers quebrados que estavam com água e lonas, virar a concha que está em baixo da betoneira e retirada do lixo do pátio

Responsável (Nome legível): Valmir José Pagnoncelli

CPF / RG: 4.104.737.2

Ivete Glória
Agente de Doenças Endêmicas

Responsável pelo imóvel

Ciente em : 03/05/2023

Cód. 5124

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO - VIGILANCIA EM SAUDE

Reclamações: 350/2023

Data: 05/05/2023

Resolvido arquivar.

Nome do Reclamante:
Endereço:
Bairro/Distrito:

Nome do Reclamado: GARAGEM PREFEITURA
Endereço: FIORELO ZANDONA
Bairro/Distrito: PINHEIRINHO
Ponto de Referencia: Nº2155
Motivo da Reclamação: DOENCAS ENDEMICAS
Detalhamento: MUITOS ENTULHOS ACUMULANDO ÁGUA.

30/05/23 - Resolvido

Fica V.S. notificado, para o prazo de _____dias, executar as recomendações contidas na presente ficha de vistória.
Em __ / __ /__ Hora de chegada: : Hora de Saida: :

Fone Recepção: 3902 1258

Nome do Tecnico:_____ Matricula: _____-

Glória, Sueli
Assinatura do Tecnico

Assinatura do Interessado

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Ambiental

Rua Xavantes, 411, Centro • CEP 85.501-220 • Pato Branco • PR • 46 3213-1721
visaambiental@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Departamento de Vigilância em Saúde

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

RESOLUÇÃO SESA Nº 0029/2011

Considerando a necessidade de fomentar mudanças de comportamento da população, responsabilizando-a pela adoção de medidas preventivas para evitar a proliferação do *Aedes aegypti*;

Considerando a necessidade de adotar mecanismos que contribuam efetivamente na redução do número de potenciais criadouros do mosquito *Aedes aegypti*

Considerando a gravidade das doenças, causando grande debilidade física por semanas podendo levar a óbito;

Considerando a Lei Estadual nº 16.050 de 19 de fevereiro de 2009, que estabelece diretrizes para conscientizar e disciplinar a população acerca da importância de efetiva participação na prevenção, no combate e na erradicação do mosquito causador da dengue;

Através deste fica notificado o proprietário/responsável pelo imóvel localizado na rua Fiorelo Zandoná 8155 Garagem da Prefeitura Pinheirinho pelo fato de contrariar a legislação vigente onde determina que em qualquer estabelecimento onde forem encontrados materiais que se prestem ao abrigo ou proliferação de vetores, deve ser mantidos à prova desses animais, sendo obrigatória a cooperação de seus responsáveis no controle dos mesmos, mantendo a propriedade livre dos fatores que propiciem seu acesso, abrigo, fonte de alimentação e água disponível para sua procriação. **(Art. 328. § 2º.).** Embasado na lei estadual 13.331/01.

Esclarecemos ainda que quando uma edificação, ou parte dela, oferecer risco à saúde pública, a autoridade sanitária instaurará o competente processo administrativo e intimará o proprietário ou responsável para que adote as providências cabíveis e caso não seja cumprido o termo de intimação, serão aplicadas as penalidades cabíveis. **(Art. 321. § Único)**

Informamos que será concedido um prazo de 07 (sete) dias para providenciar: a retirada de todos os pneus que estão acumulando água e criando mosquitos da dengue.

Responsável (Nome legível): Valmir José Pagnoncelli

CPF / RG: 500.734.869 49 RG 4.104.737-C

Gloria Sueli
Agente de Doenças Endêmicas

Responsável pelo imóvel

Ciente em : 05/04/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO - VIGILANCIA EM SAUDE

Reclamações: 268/2023

Data: 06/04/2023

Nome do Reclamante: ...
Endereço: FIORELO ZANDONA 2155
Bairro/Distrito: PINHEIRINHO

Nome do Reclamado: GARRAGEM DA PREFEITURA
Endereço: FIORELLO ZANDONÁ — 2155
Bairro/Distrito: PINHEIRINHO
Ponto de Referencia: ...
Motivo da Reclamação: DOENCAS ENDEMICAS
Detalhamento: PNEUS, ACUMULANDO ÁGUA

12/04/23 - Resolvido 14:20
Os pneus foram todos retirados.

Fica V.S. notificado, para o prazo de _____dias, executar as recomendações contidas na presente ficha de vistória.
Em 12/04/23 Hora de chegada: 14:20 Hora de Saida: :

Fone Recepção: 3902 1258

Nome do Tecnico: Gloria Leonardi Matricula: _____

Assinatura do Tecnico

Assinatura do Interessado

PREFEITURA DE PATO BRANCO

PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE - PCND

REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PATO BRANCO

Munícipio	Código e nome de localidade	Categ. Local.	Tipo	Concluída?
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	3	1 (1 - Sede, 2 - Outros)	S (S - Sim, N - Não)

Data de atividade	Ciclo/Ano
26 / 03 / 25	7 / 25

Atividade: 03 (1 - LI = Levantamento de Índice; 2 - LI + T = Levantamento de Índice + Tratamento; 3 - PE = Ponto estratégico; 4 - T = Tratamento; 5 - DF = Delimitação de foco; 6 - PVE = Pesquisa vetorial especial)

PESQUISA ENTOMOLÓGICA / TRATAMENTO

N° do quart.	Seq.	Nome do logradouro	N°	Seq.	Compl.	Tipo de imóvel	Hora de entrada	Visita (N-normal) (R - Recuperado)	Pendência	N° de depósito Inspecionado A1	A2	B	C	D1	D2	E	Eliminado	Imov. Inspe. (LI)	Coleta amostra N° da amostra Inicial	Final	Qtde tubitos	Im. Trab.	Tratamento Focal Larvicida (1) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Larvicida (2) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Perifocal Adulticida Tipo	Qtde. (cargas)
39		FIORELLO ZANOCHA	2155			R	13:30					03			04															
06		LUPICINIO RODRIGUES	866			R	14:10					01			01															

PREFEITURA DE PATO BRANCO

PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE - PCND

REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PATO BRANCO

Munícipio	Código e nome de localidade	Categ. Local.	Tipo	Concluída?
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	12	1 (1 - Sede, 2 - Outros)	S (S - Sim, N - Não)

Data de atividade	Ciclo/Ano
15 / 04 / 25	8 / 25

Atividade: 03 (1 - LI = Levantamento de Índice; 2 - LI + T = Levantamento de Índice + Tratamento; 3 - PE = Ponto estratégico; 4 - T = Tratamento; 5 - DF = Delimitação de foco; 6 - PVE = Pesquisa vetorial especial)

PESQUISA ENTOMOLÓGICA / TRATAMENTO

N° do quart.	Seq.	Nome do logradouro	N°	Seq.	Compl.	Tipo de imóvel	Hora de entrada	Visita (N-normal) (R - Recuperado)	Pendência	N° de depósito Inspecionado A1	A2	B	C	D1	D2	E	Eliminado	Imov. Inspe. (LI)	Coleta amostra N° da amostra Inicial	Final	Qtde tubitos	Im. Trab.	Tratamento Focal Larvicida (1) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Larvicida (2) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Perifocal Adulticida Tipo	Qtde. (cargas)
39		FICHERO JAUREGUA	2155			PC	14:00					07		01																
06		LUPICINIO RODRIGUES	Rec			PC	14:25					03			03															

PREFEITURA DE PATO BRANCO

PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE - PCND

REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PATO BRANCO

Munícipio	Código e nome de localidade	Categ. Local.	Tipo	Concluída?
PATO BRANCO - 18501	FRUTEIRINHO	R1	2 (1 - Sede, 2 - Outros)	5 (S - Sim, N - Não)

Data de atividade	Ciclo/Ano
23/04/25	9/25

Atividade: 03 (1 - LI = Levantamento de Índice; 2 - LI + T = Levantamento de Índice + Tratamento; 3 - PE = Ponto estratégico; 4 - T = Tratamento; 5 - DF = Delimitação de foco; 6 - PVE = Pesquisa vetorial especial)

PESQUISA ENTOMOLÓGICA / TRATAMENTO

N° do quart.	Seq.	Nome do logradouro	N°	Seq.	Compl.	Tipo de imóvel	Hora de entrada	Visita (N-normal) (R - Recuperado)	Pendência	N° de depósito: Inspecionado A1	A2	B	C	D1	D2	E	Eliminado	Imov. Inspe. (LI)	Coleta amostra: N° da amostra Inicial	Final	Qtde tubitos	Tratamento: Im. Trab.	Focal: Larvicida (1) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Larvicida (2) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Perifocal: Adulticida Tipo	Qtde. (cargas)
39		FIORENO ZANDONA	2155			R	1500					05			07															
06		LUPICINIO RODRIGUES	Fcc			R	1340					02																		

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD

RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

01 Controle Digitação
0151/2025

02 Município	03 Código e nome da localidade	04 Zona
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	RU

05 Categ. localid.	06 Tipo (1-sede 2-outros)	07 Ciclo/Ano	08 Concluído? (S - sim N - não)	09 Sem. Epidem.	10 Data início	11 Data final
R1	1	7/25	S	13/25	26/03/25	26/03/25

12 Atividade			
03	1 - LI - levantamento de índice	2 - LI+T - levantamento de índice+tratamento	3 - PR - Ponto Estratégico
	4 - T - tratamento	5 - DF - Delimitação de Foco	6 - PVE - Pesquisa Vetorial especial

RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO

13 Total quart. concl.	Nº Imóveis trabalhados por tipo						Nº Imóveis			23 Amostras Coletadas	Pendências		
	14 Residência	15 Comércio	16 TB	17 PE	18 Outro	19 Total	20 Trat. Focal	21 Trat. Perifocal	22 Inspecionados		24 Recusado	25 Fechado	26 Recuperado
02	-	-	-	01	-	02					-	-	-

TB - terreno baldio PE - ponto estratégico

Nº depósitos inspecionados por tipo									35 Depósito Eliminado
27 A1	28 A2	29 B	30 C	31 D1	32 D2	33 E	34 Total		
-	-	04	-	-	05	-	09		09

Nº de Depósitos Tratados						Adulticida		44 Agentes por dias trabalhados
Larvicida (1)			Larvicida (2)			42 Tipo	43 Qtde. (cargas)	
36 Tipo	37 Qtde. (gramas)	38 Qtde. Dep. trat	39 Tipo	40 Qtde. (gramas)	41 Qtde. Dep. trat.			

RESUMO DO LABORATÓRIO

Nº de depósitos com espécimes por tipo								
	45 A1	46 A2	47 B	48 C	49 D1	50 D2	51 E	52 Total
com Aedes aegypti								
com Aedes albopictus								

A1 - caixa d´água (elevado) A2 - Outros depósitos de armazenamento de água (baixo) B - Pequenos depósitos móveis C - Depósitos fixos
D1 - Pneus e outros materiais rodantes D2 - Lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas, entulhos... E - Depósitos naturais

Nº de imóveis com espécimes por tipo							Nº de exemplares			
	53 Residência	54 Comércio	55 Terreno Baldio	56 Ponto Estratégico	57 Outros	58 Total	59 Larvas	60 Pupas	61 Exúvia de pupa	62 Adulto
com Aedes aegypti										
com Aedes albopictus										
outros										

63 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

64 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

65 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti + Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

66 Visto do Supervisor		67 Data do Visto	

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD

RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

01 Controle Digitação
09/5/2025

02 Município	03 Código e nome da localidade	04 Zona
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	2

05 Categ. localid.	06 Tipo (1-sede 2-outros)	07 Ciclo/Ano	08 Concluído? (S - sim N - não)	09 Sem. Epidem.	10 Data início	11 Data final
B2	1	3/25	S	15/25	28/04/25	04/05/25

12 Atividade			
03	1 - LI - levantamento de índice	2 - LI+T - levantamento de índice+tratamento	3 - PR - Ponto Estratégico
	4 - T - tratamento	5 - DF - Delimitação de Foco	6 - PVE - Pesquisa Vetorial especial

RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO

13 Total quart. concl.	Nº Imóveis trabalhados por tipo						Nº Imóveis			23 Amostras Coletadas	Pendências		
	14 Residência	15 Comércio	16 TB	17 PE	18 Outro	19 Total	20 Trat. Focal	21 Trat. Perifocal	22 Inspecionados		24 Recusado	25 Fechado	26 Recuperado
01	-	-	-	01	-	01					-	-	-

TB - terreno baldio PE - ponto estratégico

Nº depósitos inspecionados por tipo								35 Depósito Eliminado
27 A1	28 A2	29 B	30 C	31 D1	32 D2	33 E	34 Total	
-	-	10	-	01	03	-	14	14

Nº de Depósitos Tratados						Adulticida		44 Agentes por dias trabalhados
Larvicida (1)			Larvicida (2)			42 Tipo	43 Qtde. (cargas)	
36 Tipo	37 Qtde. (gramas)	38 Qtde. Dep. trat	39 Tipo	40 Qtde. (gramas)	41 Qtde. Dep. trat.			

RESUMO DO LABORATÓRIO

Nº de depósitos com espécimes por tipo								
	45 A1	46 A2	47 B	48 C	49 D1	50 D2	51 E	52 Total
com Aedes aegypti								
com Aedes albopictus								

A1 - caixa d´água (elevado) A2 - Outros depósitos de armazenamento de água (baixo) B - Pequenos depósitos móveis C - Depósitos fixos
D1 - Pneus e outros materiais rodantes D2 - Lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas, entulhos... E - Depósitos naturais

Nº de imóveis com espécimes por tipo							Nº de exemplares			
	53 Residência	54 Comércio	55 Terreno Baldio	56 Ponto Estratégico	57 Outros	58 Total	59 Larvas	60 Pupas	61 Exúvia de pupa	62 Adulto
com Aedes aegypti										
com Aedes albopictus										
outros										

63 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

64 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

65 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti + Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

66 Visto do Supervisor		67 Data do Visto	

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD

RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

01 Controle Digitação

02 Município	03 Código e nome da localidade	04 Zona
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHA	RUR

05 Categ. localid.	06 Tipo (1-sede 2-outros)	07 Ciclo/Ano	08 Concluído? (S - sim N - não)	09 Sem. Epidem.	10 Data início	11 Data final
BIN	2	9/25	S	17/25	23/04/25	23/04/25

12 Atividade			
03	1 - LI - levantamento de índice	2 - LI+T - levantamento de índice+tratamento	3 - PR - Ponto Estratégico
	4 - T - tratamento	5 - DF - Delimitação de Foco	6 - PVE - Pesquisa Vetorial especial

RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO

13 Total quart. concl.	Nº Imóveis trabalhados por tipo						Nº Imóveis			23 Amostras Coletadas	Pendências		
	14 Residência	15 Comércio	16 TB	17 PE	18 Outro	19 Total	20 Trat. Focal	21 Trat. Perifocal	22 Inspecionados		24 Recusado	25 Fechado	26 Recuperado
02	-	-	-	02	-	02					-	-	-

TB - terreno baldio PE - ponto estratégico

Nº depósitos inspecionados por tipo									35 Depósito Eliminado
27 A1	28 A2	29 B	30 C	31 D1	32 D2	33 E	34 Total		
-	-	07	-	-	07	-	14		14

Nº de Depósitos Tratados						Adulticida		44 Agentes por dias trabalhados
Larvicida (1)			Larvicida (2)			42 Tipo	43 Qtde. (cargas)	
36 Tipo	37 Qtde. (gramas)	38 Qtde. Dep. trat	39 Tipo	40 Qtde. (gramas)	41 Qtde. Dep. trat.			

RESUMO DO LABORATÓRIO

Nº de depósitos com espécimes por tipo								
	45 A1	46 A2	47 B	48 C	49 D1	50 D2	51 E	52 Total
com Aedes aegypti								
com Aedes albopictus								

A1 - caixa d´água (elevado) A2 - Outros depósitos de armazenamento de água (baixo) B - Pequenos depósitos móveis C - Depósitos fixos
D1 - Pneus e outros materiais rodantes D2 - Lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas, entulhos... E - Depósitos naturais

Nº de imóveis com espécimes por tipo							Nº de exemplares			
	53 Residência	54 Comércio	55 Terreno Baldio	56 Ponto Estratégico	57 Outros	58 Total	59 Larvas	60 Pupas	61 Exúvia de pupa	62 Adulto
com Aedes aegypti										
com Aedes albopictus										
outros										

63 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

64 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

65 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti + Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

66 Visto do Supervisor		67 Data do Visto	

PREFEITURA DE PATO BRANCO

PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE - PCND

REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PATO BRANCO

Município	Código e nome de localidade	Categ. Local.	Tipo	Concluida?
PATO BRANCO - 18501	5 TUPÉ-PINHO	B	2 (1 - Sede, 2 - Outros)	N (S - Sim, N - Não)

Data de atividade	Ciclo/Ano	Atividade
09/01/25	1/25	03 (1 - LI = Levantamento de Índice; 2 - LI + T = Levantamento de Índice + Tratamento; 3 - PE = Ponto estratégico; 4 - T = Tratamento; 5 - DF = Delimitação de foco; 6 - PVE = Pesquisa vetorial especial)

PESQUISA ENTOMOLÓGICA / TRATAMENTO

Nº do quart.	Seq.	Nome do logradouro	Nº	Seq.	Compl.	Tipo de imóvel	Hora de entrada	Visita (N-normal) (R - Recuperado)	Pendência	Nº de depósito Inspecionado A1	A2	B	C	D1	D2	E	Eliminado	Imov. Inspe. (LI)	Coleta amostra Nº da amostra Inicial	Final	Qtde tubitos	Im. Trab.	Tratamento Focal Larvicida (1) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Larvicida (2) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Perifocal Adulticida Tipo	Qtde. (cargas)
39	01	FIORELO ZANUSSO	2155			R	1330					07			04															
25	01	LUPICINIO RODRIGUES	Sde			R	1400					02			01															

PREFEITURA DE PATO BRANCO

PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE - PCND

REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PATO BRANCO

Município	Código e nome de localidade	Categ. Local.	Tipo	Concluída?
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	3.0	1 (1 - Sede, 2 - Outros)	S (S - Sim, N - Não)

Data de atividade	Ciclo/Ano
30 / 01 / 25	3 / 25

Atividade (03)

1 - LI = Levantamento de Índice	2 - LI + T = Levantamento de Índice + Tratamento	3 - PE = Ponto estratégico
4 - T = Tratamento	5 - DF = Delimitação de foco	6 - PVE = Pesquisa vetorial especial

PESQUISA ENTOMOLÓGICA / TRATAMENTO

Nº do quart.	Seq.	Nome do logradouro	Nº	Seq.	Compl.	Tipo de imóvel	Hora de entrada	Visita (N-normal) (R - Recuperado)	Pendência	Nº de depósito Inspecionado A1	A2	B	C	D1	D2	E	Eliminado	Imov. Inspe. (LI)	Coleta amostra Nº da amostra Inicial	Final	Qtde tubitos	Im. Trab.	Tratamento Focal Larvicida (1) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Larvicida (2) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Perifocal Adulticida Tipo	Qtde. (cargas)
39	01	FIORELLO ZANDONA	955			Pe	8:30					09			06															
06	01	LUCICLEIDE RODRIGUES	866			Pe	9:15					03			03															

PREFEITURA DE PATO BRANCO

PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE - PCND

REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PATO BRANCO

Munícipio	Código e nome de localidade	Categ. Local.	Tipo	Concluída?
PATO BRANCO - 18501	7 PINHEIRINHO	13	2 (1 - Sede, 2 - Outros)	S (S - Sim, N - Não)

Data de atividade	Ciclo/Ano
11 / 02 / 25	4 / 25

Atividade: 03 (1 - LI = Levantamento de Índice; 2 - LI + T = Levantamento de Índice + Tratamento; 3 - PE = Ponto estratégico; 4 - T = Tratamento; 5 - DF = Delimitação de foco; 6 - PVE = Pesquisa vetorial especial)

PESQUISA ENTOMOLÓGICA / TRATAMENTO

N° do quart.	Seq.	Nome do logradouro	N°	Seq.	Compl.	Tipo de imóvel	Hora de entrada	Visita (N-normal) (R - Recuperado)	Pendência	N° de depósito: Inspecionado A1	A2	B	C	D1	D2	E	Eliminado	Imov. Inspe. (LI)	Coleta amostra: N° da amostra Inicial	Final	Qtde tubitos	Im. Trab.	Tratamento: Focal – Larvicida (1) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Larvicida (2) Tipo	Qtde. (gramas)	Qtde. dep. trat.	Perifocal – Adulticida Tipo	Qtde. (cargas)
0	0	FRANCISCO ZALUSKA	2155			7c	13:30					06			03															
0	0	LUCIENE RODRIGUES	800			7c	14:15					03			03															

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD

RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

01 Controle Digitação
02/1/2025

02 Município	03 Código e nome da localidade	04 Zona
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	R

05 Categ. localid.	06 Tipo (1-sede 2-outros)	07 Ciclo/Ano	08 Concluído? (S - sim N - não)	09 Sem. Epidem.	10 Data início	11 Data final
R	2	1 / 25	S	2ª / 25	09/01/25	09/01/25

12 Atividade		
03	1 - LI - levantamento de índice	2 - LI+T - levantamento de índice+tratamento
	4 - T - tratamento	5 - DF - Delimitação de Foco
	3 - PR - Ponto Estratégico	6 - PVE - Pesquisa Vetorial especial

RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO

13 Total quart. concl.	Nº Imóveis trabalhados por tipo						Nº Imóveis			23 Amostras Coletadas	Pendências		
	14 Residência	15 Comércio	16 TB	17 PE	18 Outro	19 Total	20 Trat. Focal	21 Trat. Perifocal	22 Inspecionados		24 Recusado	25 Fechado	26 Recuperado
02	-	-	-	02	-	02					-	-	02

TB - terreno baldio PE - ponto estratégico

Nº depósitos inspecionados por tipo									35 Depósito Eliminado
27 A1	28 A2	29 B	30 C	31 D1	32 D2	33 E	34 Total		
-	-	09	-	-	05	-	14		14

Nº de Depósitos Tratados						Adulticida		44 Agentes por dias trabalhados
Larvicida (1)			Larvicida (2)			42 Tipo	43 Qtde. (cargas)	
36 Tipo	37 Qtde. (gramas)	38 Qtde. Dep. trat	39 Tipo	40 Qtde. (gramas)	41 Qtde. Dep. trat.			

RESUMO DO LABORATÓRIO

Nº de depósitos com espécimes por tipo								
	45 A1	46 A2	47 B	48 C	49 D1	50 D2	51 E	52 Total
com Aedes aegypti								
com Aedes albopictus								

A1 - caixa d´água (elevado) A2 - Outros depósitos de armazenamento de água (baixo) B - Pequenos depósitos móveis C - Depósitos fixos
D1 - Pneus e outros materiais rodantes D2 - Lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas, entulhos... E - Depósitos naturais

Nº de imóveis com espécimes por tipo							Nº de exemplares			
	53 Residência	54 Comércio	55 Terreno Baldio	56 Ponto Estratégico	57 Outros	58 Total	59 Larvas	60 Pupas	61 Exúvia de pupa	62 Adulto
com Aedes aegypti										
com Aedes albopictus										
outros										

63 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

64 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

65 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti + Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

66 Visto do Supervisor		67 Data do Visto	

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD

RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

01 Controle Digitação
0063/2025

02 Município	03 Código e nome da localidade	04 Zona
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	3in

05 Categ. localid.	06 Tipo (1-sede 2-outros)	07 Ciclo/Ano	08 Concluído? (S - sim N - não)	09 Sem. Epidem.	10 Data início	11 Data final
Bin	2	3 / 25	S	5 / 25	30 / 01 / 25	3e / 01 / 25

12 Atividade			
03	1 - LI - levantamento de índice	2 - LI+T - levantamento de índice+tratamento	3 - PR - Ponto Estratégico
	4 - T - tratamento	5 - DF - Delimitação de Foco	6 - PVE - Pesquisa Vetorial especial

RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO

13 Total quart. concl.	Nº Imóveis trabalhados por tipo						Nº Imóveis			23 Amostras Coletadas	Pendências		
	14 Residência	15 Comércio	16 TB	17 PE	18 Outro	19 Total	20 Trat. Focal	21 Trat. Perifocal	22 Inspecionados		24 Recusado	25 Fechado	26 Recuperado
01	-	-	-	02	-	02					-	-	-

TB - terreno baldio PE - ponto estratégico

Nº depósitos inspecionados por tipo									35 Depósito Eliminado
27 A1	28 A2	29 B	30 C	31 D1	32 D2	33 E	34 Total		
-	-	12	-	-	09	-	21		21

Nº de Depósitos Tratados						Adulticida		44 Agentes por dias trabalhados
Larvicida (1)			Larvicida (2)			42 Tipo	43 Qtde. (cargas)	
36 Tipo	37 Qtde. (gramas)	38 Qtde. Dep. trat	39 Tipo	40 Qtde. (gramas)	41 Qtde. Dep. trat.			

RESUMO DO LABORATÓRIO

Nº de depósitos com espécimes por tipo								
	45 A1	46 A2	47 B	48 C	49 D1	50 D2	51 E	52 Total
com Aedes aegypti								
com Aedes albopictus								

A1 - caixa d´água (elevado) A2 - Outros depósitos de armazenamento de água (baixo) B - Pequenos depósitos móveis C - Depósitos fixos
D1 - Pneus e outros materiais rodantes D2 - Lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas, entulhos... E - Depósitos naturais

Nº de imóveis com espécimes por tipo							Nº de exemplares			
	53 Residência	54 Comércio	55 Terreno Baldio	56 Ponto Estratégico	57 Outros	58 Total	59 Larvas	60 Pupas	61 Exúvia de pupa	62 Adulto
com Aedes aegypti										
com Aedes albopictus										
outros										

63 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

64 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

65 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti + Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

66 Visto do Supervisor		67 Data do Visto	

PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD

RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL

01 Controle Digitação
09/6/2025

02 Município	03 Código e nome da localidade	04 Zona
PATO BRANCO - 18501	PINHEIRINHO	2A

05 Categ. localid.	06 Tipo (1-sede 2-outros)	07 Ciclo/Ano	08 Concluído? (S - sim N - não)	09 Sem. Epidem.	10 Data início	11 Data final
2A	1	4/25	S	7/25	11/02/25	11/02/25

12 Atividade			
03	1 - LI - levantamento de índice	2 - LI+T - levantamento de índice+tratamento	3 - PR - Ponto Estratégico
	4 - T - tratamento	5 - DF - Delimitação de Foco	6 - PVE - Pesquisa Vetorial especial

RESUMO DO TRABALHO DE CAMPO

13 Total quart. concl.	Nº Imóveis trabalhados por tipo						Nº Imóveis			23 Amostras Coletadas	Pendências		
	14 Residência	15 Comércio	16 TB	17 PE	18 Outro	19 Total	20 Trat. Focal	21 Trat. Perifocal	22 Inspecionados		24 Recusado	25 Fechado	26 Recuperado
01	-	-	-	01	-	01					-	-	-

TB - terreno baldio PE - ponto estratégico

Nº depósitos inspecionados por tipo								35 Depósito Eliminado
27 A1	28 A2	29 B	30 C	31 D1	32 D2	33 E	34 Total	
-	-	09	-	-	06	-	15	15

Nº de Depósitos Tratados						Adulticida		44 Agentes por dias trabalhados
Larvicida (1)			Larvicida (2)			42 Tipo	43 Qtde. (cargas)	
36 Tipo	37 Qtde. (gramas)	38 Qtde. Dep. trat	39 Tipo	40 Qtde. (gramas)	41 Qtde. Dep. trat.			

RESUMO DO LABORATÓRIO

Nº de depósitos com espécimes por tipo								
	45 A1	46 A2	47 B	48 C	49 D1	50 D2	51 E	52 Total
com Aedes aegypti								
com Aedes albopictus								

A1 - caixa d´água (elevado) A2 - Outros depósitos de armazenamento de água (baixo) B - Pequenos depósitos móveis C - Depósitos fixos
D1 - Pneus e outros materiais rodantes D2 - Lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas, entulhos... E - Depósitos naturais

Nº de imóveis com espécimes por tipo							Nº de exemplares			
	53 Residência	54 Comércio	55 Terreno Baldio	56 Ponto Estratégico	57 Outros	58 Total	59 Larvas	60 Pupas	61 Exúvia de pupa	62 Adulto
com Aedes aegypti										
com Aedes albopictus										
outros										

63 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

64 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

65 Nº e seq. dos quarteirões com Aedes aegypti + Aedes albopictus			
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

66 Visto do Supervisor		67 Data do Visto	