PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.: Nº

Processo Nº de 2021

C. 1407/2021/SMS

DVS

Sr. Diretor

Encaminhamos o presente para ciência e demais providências

Cubatão 04/08/2021

Wagner Santos
Chefe do Serviço de Expediente

Depto. de Vigilância à Saúde
Correspondência nº 1931/2021
Recebido em 05/08/2021
Funcionário


SCZ
Sra Chefe,
Encaminhamos o presente para providências.
Cubatão, 05/08/21.

Anderson de Lana Andrade
Diretor Depto. de Vigilância em Saúde
Matrícula: 29416

CORRESPONDÊNCIA Nº 1393/21
CUBATÃO, 10/08/2021
FUNCIONÁRIO

DVS
Em anexo relatório dos agentes de Endemias sobre vistoria feita nas escolas

TERMO DE ANEXAÇÃO
Anexei nesta data p(s) documento(s) de folha(s) nº 04 a 64
por mim numerado(s) e rubricado(s)
Cubatão, 13/08/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Estado de São Paulo
C. 193/2021

Fls.: Nº

PROCESSO Nº

SMS

Senhora Secretária,

Informamos que as atividades de visitação em imóveis especiais(escolas) são feitas trimestralmente, obedecendo ao programa preconizado pelo Ministério da Saúde.

Face ao exposto, anexamos os últimos relatórios (fls. 04-64) referentes às visitas de imóveis.

Cubatão, 16/08/2021.

Anderson Lana de Andrade
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde

SEJUR.
Sr Secretario
Após providências, encaminhamos em anexo relatório dos agentes sobre vistorias feitas em escolas
Cubatão 18/08/2021.

Elizete A. Tomiolo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 22 / 06 / 21 Área: 01 Setor: 020

Razão Social: UME Profª UME Celeta Fortuliano Sampaio Reis

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 854

Endereço: Avenida Tiradentes, nº 202

Telefone: 3361-6849. Contato: Neide

Fluxo de Pessoas/dia: 03 pessoas

Agente multiplicador: Edney e Thaleta

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo	X		
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira	X		
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria em 2 lpc acompanhados pela colaboradora Neide.

Orientações:

- sempre após a chuva, vistoriar a área externa para eliminar água dos recipientes;
- periodicamente colocar produto químico nos ralos, como: sal grosso, cloro ou detergente.

Thalita Garcia Lana
Agente de Endemias
Matr. 28946/2
Prefeitura Municipal de Cubatão

Edney Pereira França
Equipe Téc.de Vig.Sanitária
RG 21746996
Matr. 28931

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom - imóvel em boas condições de limpeza e prevenção no que se refere às arboviroses, como: dengue, Zika e chikungunya

Unidade Municipal de Ensino
Av. Tiradentes, 112
Parque Fernando Jorge
Cubatão - Fone 3361-6849

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 20 / 07 / 21 Área: 01 Setor: 05

Razão Social: Ume Padre José de Anchieta

Tipo de Imóvel: Publico / Privado Nº de Cad: 175

Endereço: Rua Delegado Filho, nº 130, jd. Anchieta

Telefone: (13) 3361-1058 Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Rodrigo / Edney

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Poço d'agua próx a bomba d'agua		X	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Fizemos a visita na escola acompanhado da funcionária Valéria, assistente de direção, na área externa e interna.

A escola se apresenta limpa e cuidada, fazendo apenas duas observações importantes: (1) próximo a bomba d'água há um acumulo de água limpa, próximo de um cano de água, podendo ser vazamento, sendo que no dia anterior não choveu. (2), na quadra de futebol tem um espaço no grade que foi arrisado a entrada e saída de dois pombos, com muitos fezes no chão.

Foi conversado com a Valéria sobre a importância de chamar a equipe da conservação para verificar o possível vazamento de água e se a equipe que fez a estalação da tela na quadra pode reparar a abertura na mesma.

01/07

Pós graduada Engª. Chad
Esp. de Vig. Sanitária
RG: 2.[illegible]-499-6
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular: Cano parado e abertura na tela da quadra

20/07/2021

Valéria Carneiro da Silva
Assistente de Direção
PMC 29.[illegible]

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 20 / 07 / 21 Área: 01 Setor: 05

Razão Social: Unesp São Paulo

Tipo de Imóvel: Público / Privado Nº de Cad: 177.

Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 306, Jd Conchieta.

Telefone: (13) 3362.6298. Contato: Conceição

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Edmar / Rodrigo.

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Fizemos a visita na escola acompanhado de funcionário Maria Conceição, e não encontramos nada irregular, estando limpa e organizada.

Rosangela Jorg. Chad
Equipe Téc. de Vig. Sanitária
RG: 27.737.499-6
Mat.: 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom.

Graciele Laura Simões David
Matrícula 3366/2
Diretora

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 19 / 07 / 21 Área: 01 Setor: 05

Razão Social: E.E. Jaime João Alcese

Tipo de Imóvel: Público Privado Nº de Cad: 174

Endereço: Rua Salgado Filho nº 96 Jd. Cinchieto Cubatão SP

Telefone: (13) 3361-4701 Contato: Daniel

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Rodrigo / Edney

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha	X		
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial		X	
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a visita acompanhado pelo funcionário Daniel onde encontramos a seguinte situação: No área externa o jardim este limpo e bem cuidado, não foram encontrado materiais inservíveis. Observamos nos canaletas pluviais de drenagem no solo, acumulo de folhas e água parada, propensa ao mosquito Aedes Aegypti. Orientamos a colocação de sal ou cloro e a manutenção e limpeza no canalete.

21/07
Rosangela Jorg. Chad
Téc. de Vig. Sanitária
RS: 27.737.499-6
Mat.: 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular, pelo problema relatado no canalete.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 27 / 05 / 21 Área: 01 Setor: 152

Razão Social: Ume Estado do Rio Grande do Sul

Tipo de Imóvel: Pública Nº de Cad: 483

Endereço: Rua Marechal Costa e Silva, nº 201 - Jardim Anchieta

Telefone: 33726414 Contato: Valdirene

Fluxo de Pessoas/dia: 07 (Pandemia)

Agente multiplicador: Edney, José Carlos, Fonseca e Thalita

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		X	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria acompanhados pela coordenadora/inspetora Valdirene onde encontramos a seguinte situação:

Na área dos refeitórios encontramos ralos externos e internos que não estavam vedados adequadamente e dois deles estavam com água. Colocamos sal grosso e orientamos quanto a instalação de telas. Na área do playground encontramos dois ninhos nos quais também colocamos sal grosso, entretanto orientamos que sejam removidos para local distante até seu descarte definitivo.

Além disso, as canaletas de contenção estão com água e precisam ser teladas ou tratadas com produtos químicos, como: sal grosso, detergente, cloro, etc.

Sugerimos que seja realizada a roçagem do mato periodicamente, para inibir a presença de animais indesejáveis.

Observação: a unidade não possui problemas com roedores, pombos e moluscos

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

x Valdirene A. Pequeno (1232671)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Manoel Lopes e Silva, 201
Centro - Canoas-RS
CEP 11.300-550 Tel: 3477-9100

Cronograma Trimestral para Vistoria dos Imóveis Especiais do Jardim Casqueiro/Cubatão.

Imóveis	Data	Data	Data
UBS Jardim casqueiro	15/06/2021	15/09/2021	15/12/2021
UME Estado do Pernambuco	15/06/2021	15/09/2021	15/12/2021
UME Padre Almerinda M De Carvalho	18/06/2021	18/09/2021	18/12/2021
UME Ortega Domingues	18/06/2021	18/09/2021	18/12/2021
UME Padre Manoel da Nobrega	19/06/2021	19/09/2021	19/12/2021
UME Nossa Senhora de Fátima	21/06/2021	21/09/2021	21/12/2021
UME Padre Antonio O. Filho	23/06/2021	23/09/2021	23/12/2021
UME Jardim Casqueiro	23/06/2021	23/09/2021	23/12/2021
Centro esportivo Castelo Branco	25/06/2021	25/09/2021	25/12/2021

Agentes: Genival e Jéssica Silva

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15 / 06 / 2021 Área: _____ Setor: 85

Razão Social: Estado do Pernambuco

Tipo de Imóvel: UME Nº de Cad: 481

Endereço: R. Espanha, 256 fte. Cosquino

Telefone: _____ Contato: _____

Fluxo de Pessoas/dia: _____

Agente multiplicador: Jessica / Geniualdo.

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES Marlucia

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	/		
Calha		/	
Ralos externos	/		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	/		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	/		
Caixa de captação pluvial	/		
Lajes		/	
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	/		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	/		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	/		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

- Se atentar aos pelos e dejetos sanitários.
- O Jogo pode ser utilizado fora.
- O fazer contato dos moradores, sempre que necessário, seguir a orientação dada pelos agentes.

Rosangela Jorge Chê
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

* Robson de Dale Ribeiro

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Bom

* Retirou o pano, conforme orientação passada pelos agentes.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18 / 06 / 2021 Área: 09 Setor: 78

Razão Social: Almerinda Monteiro de Carvalho.

Tipo de Imóvel: UME Nº de Cad: 281

Endereço: R. Martim Afonso, 191 Jd. Casqueiro

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Genildo / Jessica

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	—		
Calha	—		
Ralos externos	—		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	—		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		—	
Caixa de captação pluvial			
Lajes		—	
Materiais Inservíveis	—		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	—		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	—		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Seguir as orientações dos agentes quanto a limpeza e higienização do local.

Ao ingerir medicações, pontos ou remédios.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Bom

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 13 / 06 / 22 Área: 03 Setor: 080

Razão Social: Ortega Comunicações

Tipo de Imóvel: UME Nº de Cad: 284

Endereço: R. Martim Afonso, 160 Jd Campinho

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Genival / Jessica

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES — Thaita

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água		—	
Calha		—	
Ralos externos		—	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			—
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		—	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			—

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Seguir orientação dada pelo agente referente aos usos sanitários dos banheiros feminino e masculino.

Se atentar aos isqueiros nos estacionamento da escola.

Se atentar aos ralos externos, manter produto alternativo, sempre que necessário.

Atenção não tem piscina, poedores, fundos ou quintais.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Mat. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Bom

Agente de Saúde S Souza

(12)

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 14 / 06 / 2021 Área: 03 Setor: 81

Razão Social: Padre Manoel da Nobrega

Tipo de Imóvel: UNE Nº de Cad: 285

Endereço: Av. Brigadeiro 1392

Telefone: 3364 1136 Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Jessica / Genival / Valter

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	/		
Calha	/		
Ralos externos	/		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		/	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		/	
Caixa de captação pluvial			/
Lajes			/
Materiais Inservíveis			/
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso		/	
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário		/	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Se ausentar dos Materiais inservíveis na área externa;

Cobrir todos os vasos sanitários com plástico e manter a tampa fechada;

Manter todos os ralos com produto alternativo (cloro, Sal grosso, detergente...) no mínimo de 1 vez ao dia;

Fazer limpeza da Caixa d'água 02 vezes ao ano e sempre que necessário;

Fazer limpeza dos canos uma vez por semana e sempre que necessário;

Seguir as orientações dadas pelos agentes, quanto a limpeza dos fazendo dos reservatórios.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

* Vistoria Odete José Carvalho

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Boa

Gmail **Zoonoses Prefeitura Municipal de Cubatão <zoonosescubatao@gmail.com>**

ROEDORES

1 mensagem

UME Nobrega Secretaria <nobrega.secretaria@gmail.com> 28 de maio de 2021 12:19
Para: zoonosescubatao@gmail.com, Fabiana Melo <ffmelo2020@gmail.com>

Boa tarde,

Informamos através do presente que temos na UME Padre Manoel da Nóbrega a presença de roedores, nas áreas da caixa de força, caixa d'água, quadra poliesportiva e pátio coberto.

Pedimos vossa intervenção para eliminá-los, e assim garantir garantir a segurança e saúde da nossa comunidade escolar.

Atenciosamente,

DENIS SANTOS DE MENDONÇA
Secretário de Escola
Matrícula nº26.126/9

UME Padre Manoel da Nóbrega *Av. Beira Mar, 1392 - Jd Casqueiro - Cubatão/SP*

13 3364-1136 ume.nobrega.1 @umenobrega

À Equipe
Favor verificar
RM 02/06

(14)

Prefeitura Municipal de Cubatão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES

RECLAMAÇÃO

RECLAMANTE: UMe Nahuse

ENDEREÇO: Al Bruxa nº 1392

ASSUNTO: Ratos

DATA: 14/06/2024 1ª VISITA ( ) 2ª VISITA ( ) 3ª VISITA ( )

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

(X) RECLAMANTE ORIENTADO A ELIMINAR OS QUATRO "A's (ABRIGO, ALIMENTO, ÁGUA E ACESSO).

(X) RECLAMANTE ORIENTADO A ELIMINAR O ENTULHO ACUMULADO.

(X) RECLAMANTE ORIENTADO A EXECUTAR A ROÇAGEM DO TERRENO.

(X) RECLAMANTE ORIENTADO A DISPOR O LIXO ORGÂNICO DE MANEIRA CORRETA

(X) RECLAMANTE ORIENTADO A DAR DESTINO AOS INSERVÍVEIS.

( ) RECLAMANTE ORIENTADO A RETIRAR A RAÇÃO DOS ANIMAIS DURANTE A NOITE.

( ) RECLAMANTE ORIENTADO A DAR DESTINO AOS MÓVEIS E ENTULHOS OBSERVANDO O CRONOGRAMA SEMANAL DO CATA-TRECO.

(.) RECLAMANTE ORIENTADO A ADQUIRIR E UTILIZAR RATICIDA PELETIZADO PARA O CONTROLE DOS ROEDORES.

(X) SERVIÇO REALIZADO ( ) SERVIÇO NÃO REALIZADO

PRAZO CONCEDIDO PARA ADEQUAÇÃO: .....

OBSERVAÇÕES:
Foram colocado notificados no segunto decais
dedetisação com da roça e Ex dagua p
Controle de Roedor

ASSINATURA DO RECLAMANTE: Vera Lucia J. de Carvalho

ASSINATURA DOS EXECUTANTES

Departamento de Vigilância à Saúde
Serviço Veterinário e de Zoonoses
Relatório de Vistoria / DR / DI

ÁREA:	03
UEPE:	13
Setor Censitário:	81

Solicitado por: ( )Processo (X)Disque Saúde ( )Ofício ( )Memorando — Nº

Endereço: Av. Beira mar, 1392

Bairro: Jd. Cosquino

Quadras Trabalhadas: 583

TIPO DE ESTABELECIMENTO (colocar as quantidades dentro dos parentes)

(X) Escola Municipal	( ) Ruas ( ) PV	( ) TB Público (m)
( ) Escola Estadual	( ) Vielas ( ) Bueiros	( ) TB Particular (m)
( ) Creche	( ) Margem de via (m)	( ) Praça
( ) UBS, US, USF, PA, Hospital	( ) Caixa de Esgoto	Nome praça:
( ) Outros Equipam. Públicos	( ) Córrego (m)	( ) Outros
( ) Ent. Filantr. / Centro Comum.	Nome Córrego:	Qual?
( ) Estabelecimentos Particulares		
( ) Residência		

ENTORNO: (X) Moradias regulares ( ) Moradias irregulares (X) Comércio ( ) Indústria (X) Circulação de Pessoas

(X) **ROEDORES** ESP. IDENT. (X) Ratazana ( ) Camund. ( ) Rato de Telhado
SINAIS: ( ) Tocas ativas ( ) Tocas inativas ( ) Fezes ( ) Trilhas ( ) Roeduras ( ) Espécimes
(X) TRATAMENTO (200)g Bloco parafinado ( )g Peletizado ( )g Pó contato

( ) **INVERTEBRADOS** ESP. IDENT. ( ) Barata ( ) Pulga ( ) Formiga ( ) Mosca ( ) Mosq.
( ) Carrap. ( ) Cupin ( ) Outros Tipo Equip.
( ) TRATAMENTO
produto: qtde produto: qtde calda: litros

( ) **PEÇONHENTOS** ( ) Serpente ( ) Aranha ( ) Escorpião ( )

( ) **SINANTRÓPICOS** ( ) Morcego ( ) Pombo ( )

AGRAV. AMB. (LOCAL E/OU ENTORNO) (X) Veget./mato ( ) Lixo mal acondicionado
(X) Alim. mal armaz. ( ) Lixo disperso (X) Cx. Gordura ( ) Cx. Esgoto
( ) Limpeza Insuficiênte (X) Animais errantes ( ) Outros:

TRABALHO REALIZADO
(X)Vistoria / Orientação (X) DR ( ) DI ÁREA: ( ) Coberta (X) Descob.

DATA 1ª APLICAÇÃO	DATA DO REPASSE
14 / 06 / 2021	/ /

ENCAMINHAMENTO:

RESUMO DA VISTORIA

Foram colocados 200 g/cão bloco parafinado na caixa de força (externa), e entorno da caixa d'água.

TEMPO DE EXECUÇÃO:	Início: 9:00	Término: 10:00	Tempo gasto:

Jessica Geniol
Equipe

Carimbo

Assinatura do Responsável

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 21/06/21 Área: 03 Setor: 23

Razão Social: Nossa Senhora de Fátima

Tipo de Imóvel: UME Nº de Cad: 492

Endereço: R. Nossa Senhora de Fátima, 678

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Genival J. Jacinto

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha		/	
Ralos externos	/		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		/	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina		/	
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão		/	
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	/		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizar limpeza do coleto, sempre que necessário, conforme orientação do agente.

Manter recipientes de armazenar lixo, em local coberto.

Caso tenha problemas com roedores, mas não sabe apontar onde e com que frequência eles aparecem.

Manter local limpo e organizado.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Bom

Prefeitura Municipal de Cubatão
UME Nossa Senhora de Fátima
Av. Nossa Sra. de Fátima Nº 878
Jardim Casqueiro - Cubatão/SP
CEP 11.533-030 - Tel: (13) 3364-3620

(17)

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 23/06/21 Área: 03 Setor: 28

Razão Social: Padre antônio oliveira filho

Tipo de Imóvel: UME Nº de Cad: 493

Endereço: R: maria do carmo

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Genival / Jessica

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Leonardo

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		—	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			—
Caixa de captação pluvial			
Lajes		—	
Materiais Inservíveis			—
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			—
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso		—	
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Sucos			—

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Se atentar aos vossos sanitários para uso, seguir orientação dada pelos agentes;

Colocar material inservível (colunas escolares que não serão utilizadas para nenhum fim, em local coberto).

Quintanas a colocar sal grosso nos inservíveis até que se resolva o problema;

Se atentar a limpeza dos ralos externos e calhas, sempre que necessário.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Vaqueira

Horacio Brito.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 23/06/21 Área: 09 Setor: 084

Razão Social: Jardim Coqueiro

Tipo de Imóvel: UPE Nº de Cad: 801

Endereço: Praça da Independência, 552, Jd. Coqueiro

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Geniva / Jessica

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES Bruna

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos		/	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	/		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		/	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		/	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso		/	
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário		/	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Se atentar aos usos sanitários, sem uso, seguir orientações dos agentes; Se atentar aos materiais inservíveis; Areas não tem problemas com roedores, insetos e animais.

Rosangela Jorge Chaul
Equine Vet. - Vig. Sanitária
CRMV 27 - 1034-6
Mat. 24.3...

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Bom

MAGalhães 2667814

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 21/06/21 Área: 1 Setor: 158

Razão Social: Ume. Estado Amazonas

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 488

Endereço: R. Pedro de Toledo, Centro

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia: 5 pessoas

Agente multiplicador: José Carlos e Nilcéa

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água		X	
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão		X	
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Ao visitarmos esta escola encontramos as seguintes situações:

- Caixa d'água que acumula água da chuva, pois, as intempéries danificam a tampa, a parte superior da caixa d'água; orientamos que sejam removida as telas ou que seja feito uso de gaze;
- garrafa plástica no parquinho das crianças, foi virada de cabeça para baixo, sempre remover plásticos, garrafa que possa ter sido jogado por alguém externo;
- Balde de lixo grande com água, orientamos sempre deixar em área coberta ou de cabeça para baixo para não acumular água;
- Recolher folhas que estão em áreas descobertas, porque acumulam água em seu interior favorecendo o criadouro de mosquitos;
- Foram acompanhado pela colaboradora Graciela;
- Não referem encontrar ratos e nem pombos no local.
- Fazer a limpeza dos ralos externos, removendo folha que estão sobre a tela, que com o passar do tempo podem acabar (caindo) caindo a tela do ralo.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Situação Regular.

Luciane R. [illegible]
Diretora de Escola
Matrícula: 2324016

(20)

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 24 / 06 / 21 Área: 03 Setor: 197

Razão Social: E.E PARQUE DOS SONHOS

Tipo de Imóvel: PÚBLICO Nº de Cad: 735

Endereço: RUA ORLANDO TERRAS S/N. BOLSÃO 09

Telefone: (13) 3364-5249. Contato: CARLOS ALBERTO (Secretário)

Fluxo de Pessoas/dia: 250 (PANDEMIA)

Agente multiplicador: GLAUCUS / MICHELLE

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos / INTERNOS	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			X
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona		X	
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Nesta Presente Data foi realizado a Vistoria na Unidade Escolar com o acompanhamento do Funcionario da Secretaria Sr. CARLOS ALBERTO. e ainda assim, encontramos as seguintes Situações

- 3º PAVIMENTO - Estava Dentro das Normalidades de higiene e organização
- 2º PAVimento - Estava Dentro das Normalidades de Higiene e Organização
- 1º Pavimento - Estava Dentro das Normalidades de higiene e Organização
- Térreo Área interna - ESTAVA Dentro das Normalidades de higiene e Organização
- Terreo Área Externa - MATO ALTO, Diversos Materiais Inservivéis espalhados ao redor do COLEGIO E na MAIORIA com água.

Foram encontrados larvas dentro de um copo Plastico Descartavel que foram colhidas para futura analise.

Orientamos limpeza na area afim de que se evite possiveis Criadouros / focos de dengue.

Salientamos que e Necessario a higiene e a limpeza das areas para um ambiente livre de riscos a saúde humana.

Obs: Não há queixas de presença de ratos / roedores.

Carlos Alberto dos Santos

E.E. PARQUE DOS SONHOS
Rua Alcide Lourenço Pereira, S/N
Bairro - CEP 11.516-000
CUBATÃO - SP

Data 25/05/22

Fiscal Jorge Chaia
Equipe Técnica Sanitária
RG 21.101.454-3
Mat. 24.343-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

RUIM.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 16 / 6 / 21 Área: 3 Setor: 41

Razão Social: UMÉ MARTIM AFONSO DE SOUZA

Tipo de Imóvel: PUBLICO Nº de Cad: 298

Endereço: AV DEP EMILIO JUSTO Nº 50 JD NOVA REPUBLICA

Telefone: (13) 3364 3155 Contato: PITER

Fluxo de Pessoas/dia: 10 (PANDEMIA

Agente multiplicador: GLAUCUS / MICHELLE

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			X
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			X
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão		X	
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso		X	
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário		X	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

REALIZAMOS A VISTORIA NESTE IMOVEL NA PRESENTE DATA ACOMPANHADOS PELA CONTROLADORA DE ACESSO CRISTINA E ENCONTRAMOS AS SEGUINTES SITUAÇÕES NO BANHEIRO MASCULINO OI VASO SANITARIO SEM TAMPA E COM VERMES NO MESMO. ORIENTAMOS A CONTROLADORA DE ACESSO A JOGAR AGUA E CLORO NO LOCAL.

FOI ENCONTRADO MUITOS MATERIAIS INSERVIVEIS NA PARTE EXTERNA DO COLEGIO COMO ~~BOA~~ GARRAFA PET SACOLAS, COPOS PLASTICOS, BRINQUEDO INFANTIL QUEBRADO. DENTRO DE UM COPO DESCARTAVEL FOI ENCONTRADO LARVAS E FORAM COLHIDAS PARA ANALISE.

NA QUADRA ONDE SE ENCONTRA O BEBE DOURO FORAM TAMBEM ENCONTRADAS LARVAS E COLHIDAS PARA ANALISE.

SALIENTAMOS QUE UMA BOA HIGIENE E MANUTENÇÃO SÃO FUNDAMENTAIS NO COMBATE A DENGUE

OBS: A UNIDADE ESCOLAR SE ENCONTRA DESATIVADA E A CONTROLADORA DE ACESSO NOS INFORMOU QUE A FUNCIONARIA DA LIMPEZA ESTA AFASTADA.
E TAMBEM FOMOS INFORMADOS QUE O LOCAL NÃO TEM PROBLEMAS COM RATO E NEM COM POMBOS.

Rosangela Jorge Chaco
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

- Informado Gleo

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

RUIM

Ramon Mesquita Funari
Secretário de Escola
RG 47 994 638-3

Unidade Municipal de Ensino Av. Cap. Emílio Martins, 58 Jd. Nova Parnaíba Cubatão - SP MARTHA AFONSO DE SOUZA

(22)

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 21 / 06 / 2021 Área: 03 Setor: 100

Razão Social: EE Profª Aparecida Carlos Antônio Vidal (EE Vila Harmonia)

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 714

Endereço: Rua Manoel M. de Souza

Telefone: 3364-4408 Contato: Daniela

Fluxo de Pessoas/dia: 200 p/dia

Agente multiplicador: Clauvis e Michelle

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos / internos			X
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria neste imóvel, na presente data, acompanhados da funcionária Daniela e identificamos a situação a seguir:

Na vistoria dos banheiros dos alunos os ralos com água e seus tampas foram aplicados sal sprorro, com a orientação da manutenção do mesmo ou providência de tampas. (Termo de Notificação)

Na área que compreende o pátio, os ralos encontrados próximos a pia / lavatório e com água também foram aplicado sal sprorro para prevenção. Não foram encontradas larvas.

No pátio do piso 2, em frente à sala de informática foram encontradas larvas em estágio de pupa e recolhidas para análise. O mesmo foi tratado com produto alternativo (cloro). (Solo)

Na vistoria da quadra não foram identificados locais com possibilidade de foco, mas orientamos a manutenção dos dois ralos existentes.

As áreas que compreende o refeitório e a cozinha estavam higienizadas e as geladeiras estavam sem água na bandeja externa.

A área administrativa que compreende os banheiros, os ralos estavam com detergente e a geladeira da copa com a bandeja seca.

Concluindo a vistoria na área externa da Unidade Escolar encontramos muitas folhagens com acúmulo de água, o que futuramente poderia a acarretar em possíveis criadouros de dengue. O mato alto presente no ambiente também possibilita o aparecimento de animais como ratos e cobras entre outros. Aconselhamos a limpeza dos mesmos. Salientamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais no combate à dengue.

Obs: a Unidade Escolar não possui problemas referente à presença de ratos ou pombos.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Rosangela Jorge Chad
Equipe Téc. de Vig. Sanitária
RG.
Mat.

Ruim

Ana Daniela Ribeiro

EMEF PROFESSOR CARLOS ANTONIO VIEIRA
CURITIBA

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15 / 06 / 2021 Área: 03 Setor: 041

Razão Social: UME ESTADO DA BAHIA

Tipo de Imóvel: PÚBLICO Nº de Cad: 479

Endereço: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - 183 JD. NOVA REPUBLICA

Telefone: (13) 3364-2750 Contato: TEREZINHA

Fluxo de Pessoas/dia: 06 (PANDEMIA)

Agente multiplicador: GLAUCUS / MICHELLE

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		X	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			X
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona		X	
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira		X	
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			X
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Nesta presente data foi realizada a vistoria na Unidade Escolar com o acompanhamento da funcionária Rafaela, e sendo assim, encontramos a seguinte situação:

Na área interna que compreende os banheiros, identificamos um total de dez (10) ralos, sendo que cinco (5) possuíam água e os outros cinco (5) encontravam-se secos. Nos ralos com água realizamos a aplicação do produto alternativo (sal grosso).

Os vasos sanitários no total de sete (7), cinco estavam com as tampas abertas e com água, os outros dois (2) encontravam-se com as tampas abaixadas. Orientamos a funcionária a mantê-los fechado bem como os ralos que possuam tampas, os que não possuíam, realizar a aplicação de sal grosso ou cloro.

Na área das salas, na parte externa foram encontrados ralos com relevante quantidade de mato, o que possibilita o criadouro de dengue, bem como aparecimento de insetos e/ou ratos.

Na cozinha encontramos um refrigerador com a bandeja com água. Orientamos a retirada da água ou a aplicação de detergente na mesma. Como efeito preventivo, foi colocado uma pequena quantidade de detergente (controle mecânico).

A área externa possuía brinquedos infantis, uma cadeira de balanço com água, ralos (secos), um reservatório de captação de água do ar condicionado com água e larvas. Possuía também um banheiro, que encontrava-se com a privada aberta e com água.

Salientamos que é necessário a higiene e limpeza das áreas para um ambiente livre de riscos para a dengue e demais doenças provenientes de insetos/animais à saúde humana.

Rosangela Jorge Chaves
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Rim

ESTADO DA BAHIA
SANEAR BAHIA
UNIDADE OPERACIONAL
R. José R. dos Santos, 133
M. Nova Esperança - Cotelegipe

Rafaela F. Araújo
MT. 29.018/0.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 14 / 06 / 2021 Área: 03 Setor: 044

Razão Social: UME Luiza Cortez

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 845

Endereço: Av. José Rodrigues dos Santos

Telefone: (13) 3368-2091 Contato: Reinaldo

Fluxo de Pessoas/dia: 5 pessoas (Pandemia)

Agente multiplicador: Ag. Michelle Ag. Marcos

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes		X	
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso		X	
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria neste imóvel na presente data acompanhados pela funcionária Maria Francidalva e encontramos a seguinte situação:

Na área interna que compreende cozinha, banheiros, salas em geral foram verificados um total de 10 ralos com água destampados e para uma ação preventiva orientamos e aplicamos sal grosso em todos. Ainda na área interna, fizemos controle mecânico no vaso sanitário, pois encontra-se aberto e aparentemente em uso frequente. Orientamos a funcionária presente a mantê-lo fechado para que se evite possível foco de dengue.

Na área externa da Unidade Escolar encontramos 02 unidades de latas grandes de tinta sem água, mas em local descoberto, o que, em caso de chuva pode ocasionar em um futuro foco de dengue e demais vetores, como possibilidade também de esconderijo de ratos.

Visualizamos um cano com furo formando poças de água em local de sombra, sendo assim, foi repassado ao responsável para uma manutenção do mesmo. E por fim, também na área externa haviam 03 caixas de isopor, sendo orientado a realocação das mesmas para um local coberto.

Salientamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais no combate à dengue.

Obs.: A Unidade Escolar não possui problemas ou queixas referente a presença de pombos e ratos.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

Diretor da Escola

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 23 / 06 / 2021 Área: 1 Setor: 147

Razão Social: (Ume) Ume Lucas Franco Monteiro, 601

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad:

Endereço: R. Embaixador Pedro de Toledo, 601

Telefone: 3361-7840 Contato: 3361-7840

Fluxo de Pessoas/dia: 2

Agente multiplicador: José Carlos e Milkeia

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira		X	
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Ao visitarmos esta escola nos deparamos com as seguintes situações:

- Bandejas de geladeira (alguns) alunos continham água e foi colocado produto alternativo (detergente), orientamos fazer este procedimento em 15 em 15 dias;
- Lixeiras na área externa fora de uso mas por estar em local coberto não apresenta risco e já foi tomada as medidas cabíveis para o seu destino;
- Folhas na área externa acumulando água, orientamos sempre fazer a retirada das folhas e/ou remover a água de folhas que possam estar acumulando água;
- Poças na área de lazer, foi colocado produto alternativo sal grosso e orientamos que em 2-3 dias colocar sal grosso;
- 1 brinquedo de playground tinha um pouco de água da chuva, orientamos e foi retirado da área descoberta.
- A colaboradora Marlene nos acompanhou;
- Não refere ver ratos ou pombos.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Situação Regular

EMEF. Luiz Franco Montoro
R. Pedro de Toledo, 681
Centro - Cotia/SP
Fone: 4612-1...

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 01 / 07 / 21 Área: 1 Setor: 12

Razão Social: Ume Dila Ferreira Lamps

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 745

Endereço: R. Armando Soler de Oliveira, 435

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia: 14 pessoas

Agente multiplicador: José Carlos e Milena

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado	X		
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Ao visitarmos este imóvel presenciamos as seguintes situações:

- Um saco preto no gramado, orientamos que seja removido;
- O lago precisa ser feito uma limpeza para segurança de todas as colaboradoras e visitantes;
- Foram acompanhadas pela colaboradora Fabiane;
- A bandeija de geladeira estava seca mas orientamos que toda a semana seja olhado para tal, se necessário, colocar detergente;
- A escola está limpa e organizada e que os cuidados sejam mantidos;
- Tintas 2 caramujos na área externa, orientamos a catação com luva e máscara e que seja colocado em saco preto e (colocar) para descarte;
- Providenciar o corte do toco da árvore da área da frente, tronco que em baixo serve de toca para ratos;
- Não referem ver ratos no local.
- Não referem ver pombos no local.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Avaliação Boa.

Diana M. Amakaho
O. Educacional
Matrícula 26.763.6

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 25 / 06 / 2021 Área: 1 Setor: 148

Razão Social: Escola Senai Hessel Horacio Cherkasky

Tipo de Imóvel: Particular Nº de Cad: 216

Endereço: Praça da Bíblia, 1, Centro

Telefone: (32) 3362-5900 Contato:

Fluxo de Pessoas/dia: 80 pessoas

Agente multiplicador: José Carlos e Milena

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Nesta unidade do Senai ao realizar a (visita) visita nos deparamos com as seguintes situações:
- Bandejas de geladeiras secas, orientamos que sempre olhar e caso haja água colocar detergente de 15 em 15 dias;
- Ralos externos com água foi feita o tratamento alternativo: sal grosso e orientamos sempre que possível colocar sal grosso para evitar criadouros de mosquitos;
- Em algumas depressão no solo foi encontrada poças d'água foi colocado sal grosso, orientamos sempre retirar ou colocar sal grosso;
- Não relatem ver pombos no local;
- Não relatem ver ratos, uma vez que tem uma empresa particular que realizam o controle;
- Fomos acompanhados pelo colaborador Mário.
- Na parte externa dos PVs na área externa tinham um pouco de água, orientamos sempre colocar sal grosso e/ou terra.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Imóvel Regular.

25/06/21

Wilson Campos Silva Sobrinho
Servidor
Matrícula 2037

Wilson Campos Silva Sobrinho
Servidor
Matrícula 2037

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 21 / 06 / 2021 Área: 1 Setor: 147

Razão Social: Ume Princesa Isabel

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 802

Endereço: R. Benedito Aires, 219 - 285

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia: 10 pessoas

Agente multiplicador: José Carlos e Milene

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta	X		
Planta aquática		X	
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona		X	
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira		X	
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e/s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Ao realizar a visita nesta escola encontramos as seguintes situações:
- Lamaletas com água e foi colocado sal grosso e orientamos sempre que possível depositar um pouco de sal grosso na água;
- Lona de plástico em área descoberta devido a reforma, orientamos a retirada de matéria-prima para um local coberto ou sempre manter esticada a lona e remover as pequenas poças de água;
- A visita foi acompanhada pela Maria José e a mesma não referiu ver ratos ou pombos no local;
- Os bebedouros estão todos (os) em uso;
- As geladeiras: 1 com bandeja na parte posterior, 1 com bandeja e colocamos o produto alternativo: detergente; sempre em 15 em 15 dias colocar o detergente;
- Na área com vegetação tinha água nas folhas, orientamos fazer "um balanço" nas folhas para eliminar a água que ficam retidas nas folhas, reforçamos que estes cuidados são indispensáveis para evitar a proliferação de mosquitos da dengue.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Situação regular.

Rita Andrade Barbosa Siqueira
Orientadora Educacional
Reg. 25.289-0

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18 / 06 / 2018 Área: 1 Setor: 147

Razão Social: E. E. Júlio Conceição

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 219

Endereço: Rua Ana Neri, 107, Vila Leite

Telefone: 3361-4717 Contato:

Fluxo de Pessoas/dia: 40

Agente multiplicador: José Carlos e Milena

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha	X		
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Ao visitarmos a esta escola nos deparamos com água na caneleta próxima as lixeiras de coleta seletiva, foi realizado o controle alternativo com sal grosso, orientamos que sempre deve ser inspecionada e ser colocado sal grosso.

Próximo da ~~(quadra)~~ quadra maior e coberta foi encontrada poça d'água e foi realizado o controle alternativo com sal grosso, solicitamos que é necessário sempre colocar sal grosso nesta poça, caso tenha como verter a água com o vento.

Orientar os alunos a evitar jogar lixo dentro dos ralos externos.

Pessoa que nos acompanhou Nataly.

Visitamos o refeitório e dispensa e as mesmas não oferecem risco, não referem ver pontos e ratos.

Orientamos que é necessário fazer a vedação do rato para a segurança de todos.

Rosangela Jorge Lima
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Avaliação Regular

Natalu dos Santos Duarte

Nátaly dos Santos Duarte
RG: 43.390.196-2
Agente de Organização Escolar

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18 / 06 / 2021 Área: 1 Setor: 148

Razão Social: E. E. "Afonso Schmith"

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 196

Endereço: Rua Bernardo Pinto, 94, CENTRO

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia: 98 pessoas

Agente multiplicador: José Carlos e Milena

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			X
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Ao fazermos a vistoria nesta escola acompanhados pelas funcionárias Fernanda e Jaqueide.

Na área externa encontramos as seguintes situações como na parte da quadra desativada de tem a presença de inservíveis, orientamos que é necessário o recolhimento do lixo depositado no mato, e é necessário fazer a roçagem do mato próximo a quadra desativada.

As canaletas devem ser desobstruídas para favorecer maior escoamento da água. Foi colocado sal grosso numa poça de água na quadra e recomendamos sempre estar colocando para evitar possíveis criadouros de dengue.

As elaboradoras (rãs) referem ver a presença de ratos, moluscos e pombos.

Foi colocado produto alternativo no ralo dos banheiros na área da quadra, orientamos sempre colocar sal grosso e pôr tela nos ralos.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Mat. 24.943-9

21/...

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Situação regular

Nilsis Gomes da Rocha
RG 32.206.632-0
Gerente de Organização Escolar

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18 / 06 / 2021 Área: 05 Setor: 62

Razão Social: E.E Professor Zenon Cleantis de Mauro

Tipo de Imóvel: público Nº de Cad: 321

Endereço: Rua do Alojamento, 148 Vila Fabril

Telefone: 33779020 Contato: Elaine

Fluxo de Pessoas/dia: 10 (período de pandemia)

Agente multiplicador: Ruma / Jéssica Mariano

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria neste imóvel, na presente data, acompanhados pela funcionária Ofília e encontramos a seguinte situação:

Na área interna, verificamos que no "depósito", localizado em frente ao banheiro feminino, há um chuveiro com vazamento e abaixo do chuveiro há diversos materiais, como por exemplo, plásticos que estão acumulando água. Orientamos para que seja solicitada a manutenção do chuveiro e os materiais sejam alocados em local adequado, uma vez que o local pode tornar-se criadouro de mosquitos.

Orientamos também, que nesse período de "recesso", os vasos sanitários sem utilização sejam lacrados, seja com suas próprias tampas ou na falta delas, com saco plástico, para que os vasos não se tornem criadouros de mosquito.

Na parte externa, mais especificamente na quadra, verificamos a presença de alguns descartáveis com acúmulo d'água. Solicitamos atenção quanto a limpeza dessa área, para evitar a proliferação de mosquitos.

* Não há interconências com pombos, moluscos ou roedores.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 16/06/21 Área: 05 Setor: 113

Razão Social: Ume Sofia Zanzur

Tipo de Imóvel: Rubrio Nº de Cad: 344

Endereço: Rua do Colegio, 148

Telefone: 33773952 Contato: Maria José

Fluxo de Pessoas/dia: 04 (Pandemia)

Agente multiplicador: Jessica / Luana

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria acompanhados pela funcionária Jessica onde encontramos a seguinte situação.

O imóvel encontra-se em bom estado de higiene, porém orientamos quanto a existência de caixa de transporte de alimentos, na área externa, que podem acumular água, tornando-se assim um possível criadouro, solicitamos que os mesmos sejam removidos para local coberto até o seu possível descarte.

No mais salientamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais no combate a Dengue e a outras Doenças.

Obs: A unidade não possui problema com ratos, pombos e caramujos.

Rosangela Jorge Chad
Chefia do Serviço de Controle de Zoonoses
Mat.: 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Bom

Maria José Brogio Pereira
Diretora de Escola
RG Nº 15.635-2 Mat. 25251-7

UME SOFIA FARZAT
Praça da Escola nº 148
Fabril-Cubatão
Tel: 3377-8552

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15 / 06 / 2021 Área: 06 Setor: 182

Razão Social: UME Usina Henry Borden

Tipo de Imóvel: público Nº de Cad: 851

Endereço: Rua Amazonas, S/N Vila Light

Telefone: 33618595 Contato: Dalilia

Fluxo de Pessoas/dia: 10 (período de pandemia)

Agente multiplicador: Aluna / Jéssica Mariano

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria neste imóvel na presente data, acompanhadas pela funcionária Kelly e encontramos a seguinte situação:

Na área interna, há um ralo próximo à "sala de reuniões", conectado a caixa d'água, que está com vazamento. Realizamos o controle com sal grosso e tal controle, seja com produto ou mecânico, deve ser realizado de modo que o acúmulo de água seja evitado. É necessário o pedido de manutenção nesta área, bem como o serviço de limpeza das calhas, uma vez que notamos a presença de plantas nas mesmas, o que pode indicar acúmulo de água, tornando o local um possível criadouro.

Orientamos para que neste período de recesso escolar, os vasos sanitários sejam mantidos fechados/vedados e ralos controlados com sal grosso ou outro produto de limpeza, no caso de acúmulo d'água.

Na área externa, pudemos a necessidade de limpeza para desobstrução das canaletas de drenagem. Além disso, no playground, é necessário atenção ao acúmulo de água nos brinquedos, como escorregador. Orientamos para que sejam feitos furos na parte onde há acúmulo, já que não interferiria no funcionamento do aparelho e a curto prazo, realizar o controle com sal grosso ou produto de limpeza ou mesmo o controle mecânico.

* A funcionária informa que não há ocorrências no imóvel, com relação a ratos, pombos ou moluscos.

Salientamos que uma boa higiene e manutenção, são essenciais no combate à dengue.

* Foram deixadas garrafas com sal grosso, para o controle de criadouros.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

UMES Cubatão SP

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 14/06/21 Área: 05 UEPE: 13 Setor: 133 Q: 800

Razão Social: E. E. PROF. MARIA HELENA DUARTE

Tipo de Imóvel: PÚBLICO Nº de Cad: 319

Endereço: RUA 11 S/Nº

Telefone: 3377-8100 Contato: MARIA SUZANA

Fluxo de Pessoas/dia: 60

Agente multiplicador: ALEXANDRA

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água		X	
Calha	X		
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão	X		
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

RECOLHER MATERIAIS INSERVÍVEIS COMO COPOS PLÁSTICOS, GARRAFAS, ETC;

LIMPAR E DESOBSTRUIR CANALETAS;

ARRUMAR DEVIDAMENTE A TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA PARA QUE NÃO HAJA ABERTURA E TAMPAR COM TELA AS SAÍDAS DO "LADRÃO".

FIZEMOS A VISTORIA ACOMPANHADOS PELA FUNCIONÁRIA ALEXANDRA.

EMEF Profª MARIA HELENA DUARTE CARNEIRO CUIABÁTÃO

Elizangela da Silva
RG 33.433.732-X
Gerente de Org Escolar

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

O IMÓVEL ESTÁ REGULAR.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 16 / 06 / 2021 Área: 02 Setor: 39

Razão Social: UME Estrada de Mato Grosso, 375 - Vl. S. José

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 759

Endereço: Av. Marginal Anchieta

Telefone: 33725473 Contato: Juliana / Marta

Fluxo de Pessoas/dia: 210

Agente multiplicador: Rosana

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		X	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Ferro (aparência na porta área externa)		X	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Estive em visita neste imóvel na data de hoje. Encontrei
comércios e todos estavam vazios e sem qualquer material
que pudesse acumular água. Na parte interna, os banheiros
em duas estavam fechados e os vasos cobertos com sacos
plásticos. Nos ralos havia água, mas a maioria estava
vedada com tela, a única que se encontrava sem a proteção
foi feito tratamento attemostino (pó azul). Segundo
a funcionária Lidiane, que nos acompanhou durante a
visita, (abelhas spp) aparecem há dias de maré de água
salgada nos ralos.

Relato ainda problemas na frente da unidade, em um
ponto próximo a porta que dá acesso ao pátio do fundo
e uma placa estava se soltando e que já havia caído
outros pedaços do forro. Orientei a providenciar o fechamento
do acesso a ao não fornecimento de alimento sólido para
estes animais.

Com relação as estas básicas orientei a verificar possíveis
marcas de roedores e armadilhas, fazendo a limpeza do
local por conter de alimentos que possam ter caído do
embalagem e a não deixar qualquer alimento exposto
mesma na copa.

Obs. A funcionária disse não ter problemas com roedores
na escola.

Angela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15 / 06 / 2021 Área: 02 Setor: 38

Razão Social: UME Vila São José

Tipo de Imóvel: Pública Nº de Cad: 838

Endereço: R. São Francisco de Assis, 60 - Vl. São José

Telefone: 3361 2872 Contato: Renata

Fluxo de Pessoas/dia: 170

Agente multiplicador: Roseane

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Ralo de pingadeira	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Estive em visita neste imóvel na data de hoje onde observei a seguinte situação: alguns vasos internos estavam com um pouco de água, mas sem dengue. Orientei a funcionária limpar o, sempre que possível, usando produtos alternativos (água sanitária/ água) nos vasos internos e externos. Nos internos, alguns estavam com tampa, alvo e fixo, pedi que deixassem sempre fechados e somente abrissem no momento da limpeza.

No pátio externo haviam alguns brinquedos e caixas de plásticos, no momento da visita estavam sem água, mas indicamos colocarem em local abrigado da chuva, na impossibilidade, da remoção, virá-los após chuva removendo a água que ficou empoçada.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom

Renata N. Soprani

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 14 / 06 / 2021 Área: 02 Setor: 032

Razão Social: Ume Estado de Minas Gerais

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 844

Endereço: Rua João João, 106 Vila nova.

Telefone: 33722958 Contato: Priscila

Fluxo de Pessoas/dia: 5 pessoas (pandemia)

Agente multiplicador: Pamella.

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	x		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	x		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis	x		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		x	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	x		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Brinquedo (Playground)		x	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Foi realizada vistoria na unidade de ensino na presente data, acompanhada da funcionaria Eva, onde encontramos a seguinte situação: A unidade encontra-se em bom estado de higiene e conservação.

Quanto para que os cuidados sejam continuados e se atentem para a caixinha no parque que está acumulando água da chuva e para o poço d'água que se forma através do "vazamento" da caixa d'água

A unidade não possui problemas com pombos, roedores e/ou moluscos.

Rosangela Jorge Chaci
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
1ª/DS

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular.

Analisa O. Coelho

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15/06/2021 Área: 02 Setor: 031

Razão Social: Ume Estado de Espírito Santo.

Tipo de Imóvel: Público. Nº de Cad: 842

Endereço: Av. Martins Santos, 1191 Vila Nova

Telefone: 3375 4162 Contato: Jacira.

Fluxo de Pessoas/dia: 6 pessoas (pandemia)

Agente multiplicador: Pamella / Fátima.

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			X
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos visita na unidade de ensino acompanhados das funcionárias Claudia e Carmelita, onde encontramos a seguinte situação:

Na área externa as calhas estão obstruídas, necessita de ser feita a manutenção.

A unidade possui problemas com caramujos (moluscos) e pombos. orientamos as funcionárias quanto à forma adequada para limpeza dos fezes dos pombos e coleta dos caramujos. também deixamos folhetos informativos.

Salientamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais no combate ao (~~mosquito~~ caramujo) e a outros animais indesejados.

Rosangela Jorge Chaz.
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular.

Fernanda Ferreira
Coordenadora Pedagógica
Matr. 25236/0

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 20 / 05 / 2021 Área: 02 Setor: 27

Razão Social: E.E Profº Ary de Oliveira Garcia

Tipo de Imóvel: público Nº de Cad: 843

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 620 Vila Nova

Telefone: 33613355 Contato: Ana Paula

Fluxo de Pessoas/dia: 100

Agente multiplicador: Luma / Pamella

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria no presente imóvel, nesta data, acompanhadas pela funcionária Valdicéia e encontramos a seguinte situação: a escola encontra-se em bom estado de manutenção e higiene, não apresentando possíveis focos.

Salientamos que uma boa higiene e manutenção, são fundamentais no combate à dengue. Sendo assim, solicitamos que os cuidados necessários continuem sendo tomados.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom

(40)

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 16 / 06 / 2021 Área: 02 Setor: 25

Razão Social: Ume estado de goias

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 839

Endereço: Rua Sergipe 1270 Vila nova

Telefone: 33727678. Contato: Maria fatima

Fluxo de Pessoas/dia: 10 pessoas.

Agente multiplicador: Pamella

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina		X	
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos vistoria na unidade de ensino acompanhada da diretora Maria Fátima, onde encontramos a seguinte situação: a unidade está em ótimo estado de limpeza e conservação.

A piscina acumula água de chuva, porém a escola tem mantido o tratamento com sal grosso até que seja dado uma solução tendo em vista que a mesma não está em uso.

A unidade possui problema com cupinzeiro e toma as medidas conforme orientado.

A escola não possui problemas com roedores e pombos.

Visto em 28/06

Rosangela Jorge Chaú
Equipe Téc. de V.S. Sanitária
RG. 2.737.455-6
Matr. 243.5-3

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom

Maria Fátima de Almeida
Diretora de Escola
Matr.PMC 26261/4

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18/6/2021 Área: 2.0 Setor: 017

Razão Social: E.E. professor José da Costa

Tipo de Imóvel: escola publica Nº de Cad: 340

Endereço: 3361 3115 Rua Adm. Barroso. S/Nº: 31 de março

Telefone: 3361. 3115 Contato: Silvia Regina

Fluxo de Pessoas/dia: 130 (nos tres periodos)

Agente multiplicador: Fatima

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial	X		
Lajes	X		
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta		X	
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona		X	
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso		X	
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

A Escola tem muitos plantas com pratos na parte interna, 3 dos quais com água foram instruídos a retirar os pratos ou colocarem areia.
Os banheiros internos, 2 deles sem tampa e o banheiro estava trancado por dentro. Instruídos a abrir com saco plástico
Os banheiros em uso dos poucos alunos instruímos visitas todo final de expediente principalmente aos finais de semana.
Os lixos encontrados na horta, todos tinham água parada, mas sem larvas
Sugerimos retirada dos lixos, ou furos para escoar a água
na quadra tem fezes de pombos, porém a escola já está fazendo orçamentos.
Orientamos o uso de máscara apropriada e melhor o chão se for varrer, ou lavar

Silvia Regina de C. Gomes
RG 17.132 903
VICE DIRETORA

Diretor
Rosangela Jorge Chaar
RG 21.[illegible]

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 13 / 06 / 2021 Área: 02 Setor: 02

Razão Social: Ume Estado do Piauí

Tipo de Imóvel: Publico. Nº de Cad: 047

Endereço: R: Boa Vista, 250. Vila Nova

Telefone: 33628759 / 33727561 Contato: Andréa

Fluxo de Pessoas/dia: 200 pessoas.

Agente multiplicador: Pamella / Sotima

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			X
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		X	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso		X	
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Ralos			X
Tranques		X	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Em vistoria na unidade de ensino desativada agora sendo utilizada pela vigilância epidemiológica, nota-se que o próprio está abandonado, sem manutenção e limpeza havendo uma funcionária da limpeza apenas para limpar as salas que são utilizadas, ficando todo o resto da unidade sem os devidos cuidados.

Na área externa a calha está completamente obstruída, os brinquedos no parque (escorrega) acumula água sendo necessário alguém para fazer constantemente esse controle, ainda na área externa foram coletadas larvas em um balde com água em local descoberto.

Na parte interna temos presença de lixo, copos descartáveis usados e não descartados. Também temos alguns banheiros que estão sem uso, porém não foi possível adentrados para vistoria por haverem armários obstruindo o acesso.

O próprio público necessita de uma limpeza por completo, roçagem do mato e descarte correto do lixo e inservíveis.

Salientamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais ao combate ao Aedes e outros animais indesejados

* Vistoria foi acompanhada pela funcionária Sheron (equipe)

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Ruim.

Data 22/04

Andreia Q.M. Fragoso
Chefe de Vig. Epidemiológica

Rosangela Jorge Chad
Educadora de Vig. Sanitária

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18 / 05 / 21 Área: 02 Setor: 27

Razão Social: Ume Estado Ceara

Tipo de Imóvel: Publico Nº de Cad: 055

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 670

Telefone: 33724929 Contato: Maria Egenete

Fluxo de Pessoas/dia: 04 (Pandemia)

Agente multiplicador: Pamella / Lima / Jessica

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água		X	
Calha		X	
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário		X	
Playground			X

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria na unidade e encontramos a seguinte situação:

Dentro do imóvel, os banheiros estão fechados com sacos plásticos e não existem criadouros aparentes, na entrada na área externa foram encontrados larvas, que serão levados para análise, estas estavam no vasos do playground.

Orientamos que os funcionários regantes as ervas sejam mantidos secos, ainda enquanto não estiverem sendo utilizados que seja feito o controle químico do local, com detergente ou outros produtos de limpeza.

Salientamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais no combate a dengue

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Ruim (criadouro nas caixas de

At Jaimem Almeida

UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO "Semeando o Futuro" Rua Rio de Janeiro, 675 Vila Nova - Caucaia - CEARÁ

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18 / 05 / 2021 Área: 02 Setor: 30

Razão Social: E. E. Lincoln Feliciano

Tipo de Imóvel: público Nº de Cad:

Endereço: Av. Nossa Senhora da Lapa, 608 - Vila Nova

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Lima / Jéssica / Pamella

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira		X	
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria neste imóvel, na presente data, acompanhadas pela funcionária Naci e encontramos a seguinte situação: a escola encontra-se em bom estado de manutenção e higiene, devendo atentar-se apenas as canaletas de drenagem, caso fiquem com água parada, colocar sal grosso e as pingadeiras, que precisam ser esvaziadas e higienizadas regularmente.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

Joaci M. Santos

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 19 / 05 / 21 Área: 02 Setor: 166

Razão Social: Ume Joao Ramalho

Tipo de Imóvel: Publico Nº de Cad: 251

Endereço: Dr Nove de Abril 4000 Vila Nove

Telefone: 23611578 Contato: Andréa

Fluxo de Pessoas/dia: 9 (Pandemia)

Agente multiplicador: Pamilla / Jessica

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria acompanhados do funcionário Roberto onde encontramos a seguinte situação:

A escola não apresenta nenhum foco de criadouro que não esteja controlado, contudo reclamou de mosquito no local, orientamos que qualquer material que gere acumulo água seja mantido seco e longe das chuvas.

A unidade também reclama de pombos no telhado do prédio e entorno, educamos que vãos e portas sejam fechados, bem como qualquer alimento seja eliminado, para afetar a presença dos animais no local.

A unidade solicita dedetização, pois ratos tem aparecido nos depósitos de materiais, mas também vai ser necessário o fechamento e reparos de portas, janelas e telhado, para que os animais não usem o local como abrigo

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Regular

Andréa Rodrigues Candeia
RG 21.744.090-3
Diretora

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos vistoria na unidade de ensino acompanhados da funcionária Cli, onde encontramos a seguinte situação: A unidade está com infiltração na sala de educação física, onde está ficando água empoçada orientamos para que seja feita a manutenção no telhado e até que o problema seja solucionado devem se atentar retirando a água sempre que houver e/e até mesmo fazendo uso de medidas alternativas como uso de sal grosso ou detergente.

Também deve ser feito tratamento dos ralos e condutes de drenagem com sal grosso. No mais a escola está em bom estado de manutenção e conservação.

Carlos Eduardo F. Brandino
Diretor de Escola
RG 21.814.041-1

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 19/05/2021 Área: 02 Setor: 166

Razão Social: Ume Bernardo José Maria de Lourna

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 252

Endereço: Av. Nova Senhora da Lapa, 785 Vila Nova.

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Romella / Jessica M.

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15 / 6 / 2021 Área: _____ Setor: _____

Razão Social: IRMÃ LUZ PIERUZZI NETO.

Tipo de Imóvel: _____ Nº de Cad: 262

Endereço: Av. MARTINS FONTES, 1241 Vila Nova

Telefone: 33725222 Contato: Ozana

Fluxo de Pessoas/dia: 6 pessoas.

Agente multiplicador: Fátima e Pamella

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial	X		
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			X
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira		X	
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria acompanhadas da funcionária "Elizangela" (SAFE), onde encontramos a seguinte situação:
na área externa: encontramos água parada, muito limo, lama e baratas. Orientamos solicitarem o serviço da limpeza urbana através de memorando com cópia p/ SEDEC.
As calhas estão obstruídas (leia-se canaletas). Orientada a solicitar a desobstrução à SESEP.
Não há queixas de roedores, pombos ou canídeos, de acordo com a vice diretora "Ozana"

Salientamos e orientamos que uma boa higiene, manutenção e constante fiscalização com relação à água parada, restos de alimentos, e restos de lixo abertos e com restos de alimentos, evitam a criação de mosquitos e sinantrópicos em geral.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Mat. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

Ozana de P. Carvalho Silva
Assistente de Direção
RG: 19.296.902-X

R. LUIZ PIERUZZI
Av. Martins Fontes
Nº 1241 - Vila Nova
Cubatão - SP
F: (13) 3372-5222

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 24 / 06 / 2021 Área: 04 Setor: 144

Razão Social: UME Maria de Oliveira Moreira,

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 716

Endereço: R. Ver. Paulo Cruz Pontes, 177 - Vale Verde

Telefone: (13) 33728920 Contato: Leidiane

Fluxo de Pessoas/dia: 5 (devido a pandemia)

Agente multiplicador: Rosana / Marcely

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Foram passadas orientações: sempre que possível pôr colocar produto alternativo nos ralos (sal grosso ou cloro). Verificar geladeira da sala da direção que estava fechada, caso tenha água necessário colocar detergente. Vistoriamos a sala com kit alimentação, não verificamos sinais de presença de roedores, os funcionários relataram que não possuem problemas com roedores na escola.

Presença de muito mato nos ralos externos da quadra. Há alguns ralos sem tampa na área externa que inclusive podem oferecer risco às pessoas.

25/08

Rosangela Jorge Chad
Equipe Téc. de Vig. Sanitária
RG 27.731.459-8
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular

ASS:

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 23 / 06 / 21 Área: 4 Setor: 144

Razão Social: UME Ana Luiza

Tipo de Imóvel: Publico Nº de Cad: 718

Endereço: R. ~~Vereo~~ Pedro Alvarez Cabral s/n - Vale Ver

Telefone: Contato: Sueli

Fluxo de Pessoas/dia: Devido a pandemia 2 pessoas

Agente multiplicador: Marcely | Rosana

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		X	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	X		
Buraco (excreções) acumulo devido a chuv		X	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Foram dadas orientações sobre o brinquedo existente que seja retirada a água após a chuva, nos ralos foram orientados a colocar produto na boca da geladeira a colocar detergente, os vasos em desuso a manter a tampa fechada e aqueles que estão sem tampa cobrir com plastico. A funcionária relatou que a unidade não tem problema com rato, mas foi orientada ia não deixarem alimentos expostos na copa e observar o almoxarifado devido a quantidade de caixas e materiais que possam servir de abrigo para roedores.

Rosangela Jorge Chad
Equipe 1 Agente de Vig. Sanitária
RG. 27.737.466-6
Matr. 24.543-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

O local conta com uma avaliação boa

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 18 / 06 / 21 Área: 04 Setor: 106 Q: 516

Razão Social: Une Univers Guimarães

Tipo de Imóvel: Publico Nº de Cad: 306

Endereço: Rua São Francisco de Assis nº 04

Telefone: (13) 3372 6499 Contato: Sra Célia Lopes. (remoto).

Fluxo de Pessoas/dia: 30 pessoas

Agente multiplicador: Catarina e Jaeli

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Foi feita vistoria nesta unidade escolar acompanhado da funcionária Lidiane.
Verificamos áreas externas e internas.
A unidade apresenta um grande problema com materiais inservíveis na área externa porque segundo a Pra Lidiane a comunidade invade e usufrui do espaço e joga esses materiais inservíveis (copos, latas, plásticos, garrafas ...).
O prédio também têm problemas com infiltração e em alguns pontos o piso tanto externo como interno ficam com poças d'água.
Orientamos recolher os materiais e secar as poças d'água, assim também como tratar os palos com sal grosso afim de evitar que virem possíveis criadouros.
Solicitar manutenção no prédio.

21/06
Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.543-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Regular. Devido aos problemas citados acima.

UNIDADE ULYSSES GUIMARÃES
Rua São Francisco de Assis, S/Nº - Vila Natal
Cubatão - SP

Leila Lopes da Cunha
Diretora de Escola
Reg. 26.750

(51)

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15/06/21 Área: 04 Setor: 46 Qd 308

Razão Social: Unje Aracy Esteves Soares

Tipo de Imóvel: Imovel Publico Nº de Cad: 782

Endereço: Rua Ananias Gomes Ferreira 39 V. Natal

Telefone: (33613395) Contato: Roberta

Fluxo de Pessoas/dia: (15) pessoas obs. Remoto.

Agente multiplicador: Juli e Catarina

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente (banheiro)			X
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Outros (brinquedos infantis) área ext.		X	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Foi realizado a vistoria nesta unidade escolar acompanhado pela funcionária Márcia. Verificamos as áreas externas e internas da unidade. Nas externas verificamos ralos pluviais, brinquedos e área verde. Fizemos controle mecânico mudando de posição um brinquedo que estava c/ água, colocamos sal grosso nos ralos e pedimos para Sra Márcia recolher uns materiais inservíveis da área verde. Como garrafa pet e duas tampinhas plásticas.

Na parte interna verificamos vasos sanitários e ralos. Colocamos sal grosso em todo e em (1) ralo foi colhido uma amostra de larva. Pedimos para que a funcionária Márcia se atente a deixá-los fechados as tampas dos ralos após lavagem.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Ruim devido a amostra de larva encontrada em um dos ralos internos.

Roberta.

Leyslies Soares ... Técnico ... UMEA ... Rua Antenor Gomes Ferreira, 89 ... Vila Nobre ... CEP 11230-140 ... (13) 3301-3801

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 14 / 06 / 21 Área: 04 Setor: 46

Razão Social: Uma Estado vdo Socorro

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 757

Endereço: Rua Antonia Gomes Ferreira 575 - Vila Natal

Telefone: 3372 7467 Contato: Luciene

Fluxo de Pessoas/dia: 35

Agente multiplicador: Jaili e Catarina

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água		X	
Calha			
Ralos ~~externos~~ Internos			X
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	X
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Outros brinquedos (Escorregador)			X

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Foi feita a vistoria nesta unidade escolar e foram coletadas 3 amostras de larvas.
1ª Amostra em um brinquedo (escorredor)
2ª Amostra no solo da área externa (frente)
3ª Ralo interno da cozinha.
Atividades realizadas, nos brinquedos onde foi coletada as larvas, foi feito trabalho mecânico com eliminação de folhas e água.
No solo foi colocado sal grosso e produto local.
Orientações passadas:
Sempre após chuva fazer vistoria na área externa e eliminar água acumulada de brinquedos e solos.
Tratar os ralos internos com sal grosso ou água sanitária e colocar telas em todos os ralos.

Observação:
Foi Verificado água na caixa de água aberta com infiltração e Vazando acumulando água ao redor da mesma com água no solo. Orientado a contatar a manutenção para resolver tal problema.

Enviado p/ Seduc 15/06 p/ Alex.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Recusa devido a grande quantidade de amostras coletadas.	x Dog

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 15 / 06 / 2021 Área: 04 Setor: 105 & 447

Razão Social: Irmã Maria Rosa da Cruz Maltez da Guarda

Tipo de Imóvel: Publico Nº de Cad: 849

Endereço: Rua Julio Amaro Ribeiro 140

Telefone: 33756496 Contato: Miriam

Fluxo de Pessoas/dia: 4 (Remoto)

Agente multiplicador: Juli e Catarina

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial	X		
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Bruquedos na área externa c/ água		X	
Lixeira c/ água			X

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Foi realizado a Vistoria nesta unidade sendo acompanhado da Sra. Miriam; Verificamos na área externa alguns Materiais como - Vasos tipo Sacos plásticos copos descartáveis pote e embalagens de salgadinhos. Orientamos para recolher afim de manter o local limpo e organizado.

Vimos um balanço infantil c/ água. Fizemos o trabalho mecânico para a remoção da água. Os pratos externos e internos foram colocados sol agora, e orientamos para manter-los fechados. Vasos sanitários estavam em condições adequadas, os fim uso com Sacos plásticos isolados, os de uso frequente estavam Sem Vasilhames.

Observamos também a presença de moluscos (caramujos) orientamos para que a funcionária responsável da limpeza faça o recolhimento usando Epis (luvas) coloca-los numa bacia e com uso Sapato sol dentro da mesma e por fim amarrar e colocar no lixo.

Na área externa foi encontrado 3 lixeiras com água e em uma delas estava com larvas.

Foi colhido amostra p/ análise, foi feito controle mecânico p/ eliminar a água e foi mudado a posição das mesmas.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Ruim Pois encontramos larvas no local	x Miriam B. Messias

UBS MARIA ROSA DA CRUZ MALTEZ DA GUARDA
R. Julio Amaro Ribeiro, 140
Vila Natal - Cubatão - SP
Tel: 3375-5996

Miriam Barretto Messias
Diretora de Escola
Matr. 29.104-3

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 16/06/21 Área: 04 Upa 9 Setor: 105 Qd. 917.

Razão Social: Ume Estado do Maranhão, 45

Tipo de Imóvel: Pública Nº de Cad: 848

Endereço: R. Julio Amaro Ribeiro, 45.

Telefone: (13) 33616842. Contato: Lucia.

Fluxo de Pessoas/dia: 04 pessoas (Remoto)

Agente multiplicador: Suelite Catarina

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha	X		
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Brinquedos infantis	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a vistoria nesta unidade escolar acompanhados da funcionária Lúcia.

Ela nos mostrou áreas externas e internas, observamos todos os ralos, bandeja de geladeira e os brinquedos infantis que ficam em área descoberta.

A escola encontra-se em bom estado de conservação mesmo porque foi nos passado que no dia anterior teve mutirão de limpeza na unidade.

Visto p/c 18/06

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Mat. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom. Escola limpa sem foresença de larvas.

Lúcia Celeste de Melo Rodrigues
Orientadora Educacional
RG 15.950.786-8
RF. 290795-8

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 16/06/21 Área: 04 Uepe 9 Setor: 103 Qd. 407

Razão Social: Une Luiz Gustavo de Lima

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 331

Endereço: Rua das Flores nº 70 V. Natal

Telefone: (13) 33615802 Contato: Josiane.

Fluxo de Pessoas/dia: 10 pessoas (Renato).

Agente multiplicador: Juli e Catarina.

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes		X	
Materiais Inservíveis	X		
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo	X		
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão	X		
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
Vaso sanitário s/ tampa	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos vistoria nesta unidade escolar acompanhados da funcionária Jessica.

→ Áreas externas:
Analisamos ralos, bebedouros, banheiros e depressão no solo.

→ Áreas internas:
ralos da cozinha
bandeja de geladeira
Área de serviço.

A escola apresenta no momento um bom estado nos cuidados pois não encontramos larvas. Embora os ralos estivessem com água, estavam sem larvas.

Orientamos a funcionária a estar sempre fazendo vistoria pós chuva e colocando produto alternativo (sal grosso) numa depressão no solo próximo ao muro.

Observamos também uma laje com sinais de infiltração, na medida do possível solicitar manutenção da mesma pois pode ficar com água nos períodos chuvosos.

Rosangela Jorge Chad
Chefe do Serviço de Controle de Zoonoses
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom. Não foi encontrado larvas.

Josiane de Fátima Ferreira

Josiane de Fátima Ferreira
Diretora de Escola
nº 25.259/3

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 10 / 06 / 2021 Área: 04 Setor: 106

Razão Social: UME Dom Pedro I

Tipo de Imóvel: Publico Nº de Cad: 303

Endereço: Rua São Francisco de Assis Sem Nº.

Telefone: 33617522 Contato: Denize Jorge

Fluxo de Pessoas/dia: 20

Agente multiplicador: Catarina e Jueli

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos			
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			X
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão		X	
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a Vistoria no imóvel na presente data acompanhados pela funcionária Carla e encontramos a seguinte situação: na área externa existem ralos e uma delas próximo aos banheiros foi encontrado barata e muita água. Uma amostra foi colhida e será analisada em laboratório.

Orientamos para que seja limpa e colocado sal no local, também foi realizado controle local no local.

Notamos muitos inservíveis na área externa próximo a quadra, orientamos para que fossem feita o descarte correto dos materiais.

Existem muitos pombos e vimos que em alguns locais foram colocadas telas e tampam os locais que oferecem abrigo a eles, falamos sobre vemos evitar mais a proliferação dos pombos, pedindo que mantenhamos a vedação dos pontos de acesso, a instalação de água, alimento e abrigo. Alertamos quanto a limpeza das fezes de animal, que deve ser realizada com os local umedecido com produto de limpeza e nunca seco. O responsável deve usar mascaras e luvas.

O pátio próximo aos bebedouros existe uma depressão no solo com muita água, fizemos o controle local no local.

Vimos lixeiras nos ralos e orientamos o controle e retirada dos moluscos do local de forma adequada.

A cozinha está em manutenção e vimos vestiários molhados, sem utilização, seja os ratos não comem, também tinha um reservatório alimentos com perfuração devido aos ratos se alimentarem dos mesmos. Os banheiros não vimos alterado na manutenção.

Informamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais no combate a dengue.

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Ruim

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 05 / 07 / 21 Área: 03 Q - 841 Setor: 92

Razão Social: EMEF Rui BARBOSA

Tipo de Imóvel: PUBLICO Nº de Cad: 310

Endereço: Drº Luiz Pieruzzi Veto 50

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: SILVIA / MIRELLA

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d´água	X		
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos internos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeja externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Em visita ao local verificamos a presença de fezes de Pombo ninhos e até Pombo morto
O local esta telado e não foi suficiente para evitar.
A vice diretora relata que já fez memorando pedindo a limpeza do local.
Também verificamos a presença de material inservíveis (mesa/cadeiras) que também já foi solicitado a retirada - Orientamos colocar em posição que não acumule água sempre este colocando produto alternativo
Não verificamos demais focos quanto a dengue

Rosangela Jorg Chad
Equipe Téc. de Vig. Sanitária
RG: 27.737.499-6
Matr. 24.943-9

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Quanto a Dengue - Bom

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 24 / 06 / 21 Área: 3 QD 576 Setor: 88

Razão Social: C.E. MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

Tipo de Imóvel: ESTADUAL Nº de Cad: 291

Endereço: R. MARIA GRAZIELA, PQ SÃO LUIZ

Telefone: Contato: JANEZINHO

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Mirelle, Geniva, Jessica

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			X
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			X
MATO			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

EM VISITA AO LOCAL, ORIENTAMOS A SRA JAQUELINE A RETIRAR OS MATERIAIS INSERVÍVEIS DA ÁREA EXTERNA QUE ESTÃO ACUMULANDO ÁGUA. A MESMA SOLICITOU A RETIRADA NA DATA DE HOJE. ORIENTAMOS QUE SEJA SOLICITADA A ROÇAGEM NO LOCAL, POIS O MATO ESTÁ ALTO. A MESMA REFORÇARÁ A SOLICITAÇÃO POIS HAVIA UMA PROMESSA DE ROÇAGEM PELOS PROFISSIONAIS.

NO MAIS, CONTINUAR COM OS CUIDADOS.

Jorge Chad
Eng. Sanitário
CREA-SC
RG:
Matr.:

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

REGULAR

AGENTE: MIRELA LORES ORLDINO

ASS.:

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 24 / 06 / 21 Área: 3 / 12 / 826 Setor: 198

Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC

Tipo de Imóvel: PUBLICO Nº de Cad: 222

Endereço: MARIA CRISTINA, 50 PQ SÃO LUIZ

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: Aurilla, Geniva, Josiele

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial	X		
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
POÇO		X	

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

EM VISTA AO LOCAL ORIENTAMOS AO SR RIVALDO QUE SEJA PROVIDENCIADA PASTILHAS DE CLORO NO POÇO. NO MAIS, CONTINUAR COM OS CUIDADOS

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

BOM.

AGENTE: MIRELA

ASS. RESPONSÁVEL: (x)

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 25 / 06 / 21 Área: 3 QD 220 Setor: 526

Razão Social: SESI

Tipo de Imóvel: PUBLICO Nº de Cad: 359

Endereço: R CONSELHEIRO FRANCISCO BERNARDO 1261 PQ SÃO LUIS

Telefone: Contato: WASHINGTON

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: MIRELA / SUELI

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água	X		
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente		X	
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial	X		
Lajes			
Materiais inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo		X	
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias / NATURAIS		X	
Tambor, bombona, barril ou latão	X		
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

EM VISITA AO LOCAL ORIENTAMOS AO SR WASHINGTON A SE ATENTAR AOS MATERIAIS PÓS OBRA E INSERVÍVEIS POIS PODEM ACUMULAR ÁGUA.

NO MAIS, CONTINUAR COM OS CUIDADOS

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

BOM.

AGENTE: MIRELLA

ASS. RESPONSÁVEL: X 1004333-2

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 08 / 04 / 21 Área: 03-Q-830 Setor: 91 - UBP 14 -

Razão Social: UME AMAPÁ

Tipo de Imóvel: MUNICIPAL Nº de Cad: 314

Endereço: José de Castro 325

Telefone: _____ Contato: HELENA

Fluxo de Pessoas/dia: _____

Agente multiplicador: SILVIA - MIRELLA

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d´água			
Calha	X		
Ralos externos	X		
Ralos internos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial	X		
Lajes			
materiais Inserviveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática	X		
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias	X		
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeja externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado	X		
Vaso sanitário ~~sem uso~~			
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	X		
BRINQUEDOS			
	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

As Orientações foram Passadas a Sra Helena
para manter os cuidados.

Em Relação ao Caramujos continuar recolhendo como
estão fazendo e descarta no dia seguinte no lixo orgânico

PNCM
Rosangela Jorge Chad
Equipe Téc. de Vig. Sanitária
RG: 27.737.498-6
Matr. 24.945-5

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom

assinatura Responsável:

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 30 / 06 / 21 Área: 3 Q - 848 Setor: 94

Razão Social: UME MARIA MAGALI DA SILVA MANGIRA

Tipo de Imóvel: MUNICIPAL Nº de Cad: 847

Endereço: FILES PARA

Telefone: Contato:

Fluxo de Pessoas/dia:

Agente multiplicador: MIRELA / SILVA

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente			
Canaletas de drenagem (águas pluviais)			
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário ~~sem uso~~	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
RALOS INTERNOS	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Manter os cuidados

Rosângela Jo, Chad
Educadora Séc. de Vig. Sanitária
RG: 27.137.499-6
Mat: 24.6...

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom

Simone

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 16 / 06 / 21 Área: 3 QD 676 Setor: 198

Razão Social: UMÉ MARIA DO ROSÁRIO

Tipo de Imóvel: UMÉ Nº de Cad: ~~676~~ 715

Endereço: R. UM S/N

Telefone: 9364 4927 Contato: PAULO

Fluxo de Pessoas/dia: 12

Agente multiplicador: MIRELLA

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água		X	
Calha			
Ralos externos		X	
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)		X	
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis			
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona			
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira			
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso			X
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário			
BEBEDOUROS	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

EM VISITA AO LOCAL ORIENTAMOS AO SR. SILVIO A MANTER AS TAMPAS DO VASO SANITÁRIOS ABAIXADAS E MANTER FECHADOS OS RALOS EXTERNOS.

NO MAIS CONTINUAR COM OS CUIDADOS.

17/06

Rosangela Jorge Chefe do Serviço de Comerc. da Zoonoses

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

REGULAR

ASS

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE

Levantamento da Situação Entomológica de Imóveis Especiais

Data: 23 / 06 / 2021 Área: 03 Setor: ~~197~~

Razão Social: EE Waldomiro Mariano

Tipo de Imóvel: Público Nº de Cad: 734

Endereço: Rua: Orlando Terras s/nº - (Jardim Real - B9)

Telefone: (13) 3364 5517 Contato: Nadija (vice-diretora)

Fluxo de Pessoas/dia: 70 pessoas/dia (Pandemia)

Agente multiplicador: Michelle Gravas

AVALIAÇÃO DOS RECIPIENTES

Tipos de Recipientes Propícios a Criadouros	BOM	REGULAR	RUIM
Caixa d' água			
Calha			
Ralos externos / internos	X		
Ralos de pia, lavatórios ou tanques s/ uso frequente	X		
Canaletas de drenagem (águas pluviais)	X		
Caixa de captação pluvial			
Lajes			
Materiais Inservíveis		X	
Prato ou vaso de planta			
Planta aquática			
Depressões no solo			
Piscina			
Plástico ou lona		X	
Bromélias			
Tambor, bombona, barril ou latão			
Pingadeira			
Bandeija externa de geladeira	X		
Bandeja de aparelho de ar condicionado			
Vaso sanitário sem uso	X		
Caixa de descarga s/ tampa e s/ uso diário	X		

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS:

Realizamos a visita neste imóvel na presente data acompanhados pela funcionária Nadija e verificamos que a área interna que compreende sanitários dos alunos/professores, cozinha, pátio, corredores internos e quadra encontram-se dentro da normalidade.

Orientamos quanto aos focos em geral, frequente uso de produtos de limpeza como: cloro ou água sanitária. Como produto alternativo recomendamos também o uso de sal grosso para que se evite possíveis criadeiros/focos de dengue, já que muitos deles possuem água em seu interior e não contavam com tampas/telas de proteção.

Quanto à área externa que compreende a lateral do pátio escolar salientamos atenção quanto aos materiais inservíveis como: copos plásticos descartáveis, sacos de lixo, encontrados pelo local e com água.

Ressaltamos que a Unidade Escolar encontra-se em reforma e também fomos informados quanto ao aparecimento de cobras nos arredores da mesma.

Obs.: Não há queixas quanto à presença de ratos ou pombos.

Salientamos que uma boa higiene e manutenção são fundamentais no combate à dengue.

Diretor(a) ou Vice-Diretor(a) da Unidade Escolar Jorge Chaid
Rosemeire Aparecida Sanches
Diretora
RG 23.518.801-3

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:

Bom

Nadija Maria da Silva
23518801-3
Vice Diretor