PREFEITURA
LUZIÂNIA
UM NOVO TEMPO COM RESPEITO E TRABALHO.

SEMARH-LUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Ofício nº 409/2022/GAB – SEMARH

Luziânia, 14 de outubro de 2022.

Exmo. Senhor
ANTÔNIO COSTA DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara Municipal de Luziânia
Luziânia-GO

Senhor Presidente,

Segue em anexo a resposta do Ofício nº 381/2022, referente a indicação nº 88/2022 do vereador Luciano Braz.

Atenciosamente,

DANIEL RODRIGUES DE QUEIROZ NETO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

RECEBEMOS
EM 18 / 10 / 22
Alanda 11:26
CÂMARA MUN. DE LUZIÂNIA

Processo: 2022037856
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
CNPJ: 25.053.869/0001-25
Assunto: Denúncia

Parecer Técnico

No dia 30 de agosto do corrente ano, a equipe técnica juntamente com a equipe de fiscalização desta secretaria encaminhou-se até Rua 09, Quadra 04, Lote 19, Parque Jardim São Paulo, Luziânia-GO, afim de averiguar o objeto da denúncia realizada pela Câmara Municipal de Luziânia sobre indícios de "possível" contaminação da água oriunda da rede pública de abastecimento – SANEAGO naquele bairro.

Uma equipe técnica da companhia de abastecimento nos acompanhou durante a vistoria. Formos informados que a água que abastece a localidade é oriunda de 7 (sete) poços artesianos localizados na proximidade do bairro, porém, naquele momento o abastecimento estava sendo realizado por apenas 3 (três) deles. Desses poços a água vai para a caixa de reunião, que reúne a água dos três poços antes de encaminhá-la para o reservatório denominado apoiado onde o início do tratamento é realizado. Nele é feita a cloração (1,8 a 2,0 mgCl/L) e dali a água clorada vai para um reservatório. Deste reservatório a água é levada, por encanamento subterrâneo até os filtros, que estão localizado há aproximadamente 600 metros de distância em linha reta. Os filtros são 3 (três) e no momento apenas 2 (dois) deles estavam em funcionamento. O filtro impede de quaisquer partículas passarem para o reservatório. Do filtro a água vai para os reservatórios e então seguem encanadas para serem distribuídas para a população do bairro.

No momento da vistoria os técnicos da SANEAGO abriram e coletaram água, para que pudéssemos ver a coloração da água e eles coletassem amostra da água para fazerem análises em dois pontos: da saída do filtro e entrada do reservatório e da saída do reservatório. Observamos que a água estava com as características visuais desejadas para uma água potável, ou seja, inodora, insípida e incolor em ambos os pontos abertos.

PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL TONINHO RORIZ
Rua 32, Lotes 48 a 286, Parque JK - CEP: 72.815-110 – Luziânia/GO
Site: www.luziania.go.gov.br – E-mail: semarh@luziania.go.gov.br Telefone :(61)9 9592-8397

Questionamos em relação a coloração escura e possível contaminação, alvos da denúncia, mas foi informado que o procedimento, quando há reclamação, consiste na equipe técnica vir ao local e constatando coloração turva ou diferente da desejada, realizam o derrame de toda a água inapropriada para consumo. Essa coloração pode acontecer quando realizam a contra lavagem ou quando um dos filtros estraga fazendo com que a água passe turva devido ao alto teor de ferro nela contido.

Fomos informados que a água que saí do reservatório é a mesma que chega até as residências, ou seja, no trajeto não há possibilidade de contaminação.

Foram feitas duas análises no momento em que estávamos vistoriando para os parâmetros Cloro e Turbidez e os resultados, juntamente com as demais análises realizadas em laboratório serão anexadas a este relatório assim que nos forem encaminhadas.

Concluímos, que, no momento da vistoria, a água possuía os aspectos visuais desejados, bem como nenhuma possibilidade de contaminação foi encontrada. Aguardaremos o resultado das análises para concluirmos este relatório com a inserção dos dados técnicos.

Sugerimos que sejamos avisados no momento em que a água apresentar coloração, mau cheiro ou gosto para que possamos, juntamente com a equipe técnica da SANEAGO, coletar e realizar a análise da água.

Luziânia-GO, 08 de setembro de 2022.

Iani Batista

Iani Batista Pessoa
Analista Ambiental SEMARH-LUZ
Matrícula: 8685

PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL TONINHO RORIZ
Rua 32, Lotes 48 a 286, Parque JK - CEP: 72.815-110 – Luziânia/GO
Site: www.luziania.go.gov.br – E-mail: semarh@luziania.go.gov.br Telefone :(61)9 9592-8397

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Foto 1: Imagem do Google Earth® da distancia entre o Sistema de Tratamento e os Reservatórios



Foto 2: Estação de Tratamento de água do Jardim São Paulo



Foto 3: Caixa de reunião da água oriunda dos poços artesianos

Página 3

Ailton Batista Pessoa
Analista Ambiental
Matr. 8685



Foto 4: Reservatório Apoiado



Foto 5: Tubulação que encaminha a água para os filtros



Foto 6: Filtros e reservatórios

Iani Batista Pessoa
Analista Ambiental
Matr. 8685



Foto 7: Filtros, em número de três, o do meio não está ativo



Foto 8: Água da saída do filtro e entrada do reservatório, aspectos visualmente desejados



Foto 9: Água da saída do reservatório, aspectos visualmente desejáveis

Iani Batista Pessoa
Analista Ambiental
Matr. 8685





Fotos 10 e 11: Análises em campo das amostras coletadas

Iani Batista Pessoa
Analista Ambiental
Matr. 8685