08 pm

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

489º da Fundação do Povoado e
73º de Emancipação Político-Administrativa

DIVISÃO LEGISLATIVA

INDICAÇÃO Nº 1185/2022

Senhor Presidente,
Nobres Pares:

INDICO à Mesa da Câmara, observadas as formalidades regimentais, expedir ofício ao Poder Executivo, solicitando gestões visando à **desratização na Avenida Tiradentes número 489, no Jardim Costa e Silva.**

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 11 de outubro de 2022.

Fábio Alves Moreira - Roxinho
Vereador - MDB

Cubatão, 11 de outubro 2022.

Ofício nº 1185/2022 - IND.

Excelentíssimo Senhor:
Ademário da Silva Oliveira
DD Prefeito Municipal de Cubatão
CUBATÃO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PROCESSO Nº 133887/2022
DATA 18/10/22 HORAS 15:29
PROTOCOLO - DIV. DE COMUNICAÇÕES

Encaminho a presente **Indicação** às providências cabíveis.

Ricardo de Oliveira
Presidente

Fls.: Nº 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Nº de

C:2973/22/SMS

DVS

Sr. Diretor,

De ordem do sr. Secretário Municipal de Saúde, encaminhamos o presente para ciência e demais providências.

Cubatão, 04/11/22

Wagner Santos
Serviço de Expediente – SMS

Departamento de Vigilância à Saúde
Correspondência nº 04/11/22
07 Recebido

SCZ
pra chefe,
encaminhamos o presente para providências.
Cubatão, 07/11/22

Anderson de Lima Andrade
Diretor Depto. de Vigilância em Saúde
Matrícula 29416

Ofício 225 11/11/22 – Rosangela

A Equipe de Campo
favor verificar.
11/11/22

Rosangela Jorge Chad Pontes
Chefe do Serviço de Controle
de Zoonoses
Matr. 24.943-9

10

Cubatão, 18 de novembro de 2022.

Ref.: Indicação nº 1185/2022 – Vereador: Fábio Alves Moreira
Endereço da ocorrência: Avenida Tiradentes, 489 – Jardim Costa e Silva
Recebido pela equipe em: 11/11 às 15h20

RELATÓRIO DE CAMPO

Em atendimento à manifestação nº 1185/2022, comparecemos ao endereço supracitado em 18/11 no período da manhã.


A proprietária (Sra. Maria Luzia) nos atendeu e conversamos com ela a respeito do problema mencionado na manifestação, e ela disse que na residência dela raramente aparecem roedores e que o problema está na garagem ao lado, que é de uso do esposo dela (Sr. Ronaldo), mas ele não estava presente no momento. Então, o filho do casal (Sr. Lucas) abriu o local e nos acompanhou durante a vistoria.

Considerando que os roedores necessitam de 4 (quatro) A´s (água, abrigo, acesso e alimento) para sobreviverem e que tais fatores favorecem a proliferação desses animais indesejáveis, gerando prejuízos econômicos e transmissão de graves doenças à população, segue nosso parecer.


Ao adentrarmos o local, constatamos que há vários fatores que contribuem com a proliferação de roedores e de outras pragas urbanas, como: madeiras, vegetação, tampa de caixa d´água e outros materiais inservíveis que são atrativos para os roedores por servirem de abrigo e alimento, conforme ilustrado nas imagens abaixo:



Vegetação




Madeiras



Tampa de caixa d´agua, lajotas, compressor, madeiras etc.

Diante disso, orientamos a Sra. Maria Luzia e o Sr. Lucas a solicitarem ao Sr. Ronaldo que seja realizada a limpeza do local, com eliminação e/ou organização dos materiais e roçagem da vegetação.


Também identificamos que o portão de entrada favorece a passagem de roedores (acesso), inclusive há um bueiro logo em frente à entrada (acesso) e também há materiais inservíveis/orgânicos na lixeira (alimento), conforme ilustração a seguir. Além disso, a residência se localiza logo em frente ao rio (água). Todos esses fatores contribuem fortemente com a infestação de roedores.



Setas indicando: acesso pelo portão, bueiro em frente à entrada e lixeira com materiais orgânicos e inservíveis.

Sendo assim, recomendamos aos proprietários que providenciem o fechamento dos acessos do portão. Realizamos a aplicação de raticida no bueiro que está em frente à entrada da garagem.

No interior da garagem, identificamos tocas ativas de roedores, conforme ilustração a seguir. Aplicamos raticida.



Tocas ativas

O Sr. Lucas se comprometeu a conversar com seu pai para promoverem a limpeza do local. Combinamos de retornar em 15 (dias) para averiguar se as benfeitorias aconselhadas foram realizadas e também realizar o repasse do raticida.

Cabe ressaltar que nós já estávamos realizando o serviço de desratização nos bueiros do Jardim São Francisco, Jardim Costa e Silva e adjacências, desde 07/11 e aproveitamos a oportunidade da presente ocorrência para seguir nosso cronograma e também executar a atividade nos bueiros do setor censitário onde está localizada a residência em questão, a fim de realizar o controle de roedores nas vias públicas e consequentemente inibir a infestação no interior das residências, mas <u>também contamos principalmente com a colaboração da população no que tange à eliminação dos fatores propícios (4 A´s) dentro de seus imóveis.</u>

Face ao exposto, encerramos esta ocorrência.

Rodrigo Nascimento dos Santos

Rodrigo Nascimento dos Santos

Thalita Garcia Lana

Thalita Garcia Lana

Agentes de Combate às Endemias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAUDE
SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Cubatão, 08 de dezembro de 2022.

Ref.: Indicação nº 1185/2022 – Vereador: Fábio Alves Moreira

Endereço: Avenida Tiradentes, 489 – Jardim Costa e Silva

RELATÓRIO DE VISITA – nº 2

Após decorrido o prazo de 15 (dias) concedido em visita anterior, comparecemos novamente ao local em 08/12 no período da tarde e fomos atendidos pela Sra. Carol, que nos acompanhou em nova vistoria.

Constatamos que o local se encontra bem parecido com o que foi visualizado em 18/11 (conforme imagens abaixo), ou seja, somente alguns materiais foram removidos e a vegetação não foi roçada, então nossa solicitação não foi totalmente atendida.



Madeiras e outros inservíveis



Vegetação abundante



Madeiras

Orientamos novamente sobre a questão de que é fortemente recomendado que os materiais inservíveis sejam descartados pois tudo o que está naquele ambiente contribui


14 Rub

com a proliferação de pragas urbanas. Também reforçamos que os acessos do portão precisam ser vedados, para impedir a entrada dos roedores.

Percebemos, ainda, que os raticidas aplicados anteriormente foram roídos. Então, reaplicamos. Entretanto, destacamos a importância de que é necessário que benfeitorias sejam realizadas no local para que haja sucesso no controle de roedores.

A Sra. Carol se comprometeu em conversar novamente com seu pai, para solicitar que ele realize a limpeza do local.

Além disso, percebemos que o entorno está com vegetação abundante nas calçadas e há uma área de descarte de entulho de construção e material orgânico bem próxima à residência em questão, conforme imagem abaixo:



Área de descarte de inservíveis

Diante do exposto, concluímos que é necessário que a população descarte o material orgânico de forma correta, uma vez que o caminhão coletor da TERRACOM está funcionando diariamente e que em caso de obras, o proprietário do imóvel dê destino adequado ao entulho, não descartando em vias públicas e consequentemente, oferecendo risco à saúde pública.

Rodrigo N. dos Santos

Rodrigo Nascimento dos Santos

Thalita Garcia Lana

Thalita Garcia Lana
Agente de Endemias
Matr. 28946/2
Prefeitura Municipal de Cubatão

Agentes de Combate às Endemias