INDICAÇÃO CMC/Nº 438 /2024

Exmo Sr.
Claudio Antônio de Souza
Prefeito Municipal de Congonhas

O vereador que a presente subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o plenário vem indicar ao Excelentíssimo Senhor Claudio Antônio de Souza, que seja feito a colocação de muro gabião próximo à casa de nº 01 da rua Geraldo de Freitas, bairro Vila São Vicente/Belvedere em Congonhas/MG.

Justificativa

Conforme documentação que segue anexa o dia 15 de julho de 2024 a defesa civil esteve na residência e foi constatado agravamento de trincas e rachaduras na parte interna do imóvel, consta no relatório da defesa civil "percebe-se a necessidade em realizar uma contenção da parte frontal do imóvel e também intervenção nos fundos", assim é de extrema necessidade a construção de um muro gabião para contenção do lote e da construção.

Câmara Municipal de Congonhas, 19 de dezembro de 2024.

Edonias Clementino De Almeida
Vereador (Galileu)

Câmara Municipal de Congonhas
PROTOCOLO GERAL 2717/2024
Data: 23/12/2024 - Horário: 09:30
Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL
CONGONHAS

N° 435/2024 N° Registro de atendimento:-

Data:15/07/2024

Endereço: Rua Geraldo de Freitas n° 01, Vila São Vicente

Solicitante: Eliane Aparecida Vitor

Número de moradores:7



Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL
CONGONHAS

N° 435/2024 N° Registro de atendimento:-

Data:15/07/2024

Endereço: Rua Geraldo de Freitas n° 01, Vila São Vicente

Solicitante: Eliane Aparecida Vitor

Número de moradores:7



Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL
CONGONHAS

N° 435/2024 N° Registro de atendimento:-

Data:15/07/2024

Endereço: Rua Geraldo de Freitas n° 01, Vila São Vicente

Solicitante: Eliane Aparecida Vitor

Número de moradores:7



Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL
CONGONHAS

N° 435/2024 N° Registro de atendimento:-

Data:15/07/2024

Endereço: Rua Geraldo de Freitas n° 01, Vila São Vicente

Solicitante: Eliane Aparecida Vitor

Número de moradores:7



Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL
CONGONHAS

N° 435/2024 N° Registro de atendimento:-
Data:15/07/2024
Endereço: Rua Geraldo de Freitas n° 01, Vila São Vicente
Solicitante: Eliane Aparecida Vitor
Número de moradores:7

Relatório: A Defesa Civil juntamente com SR. Artur colaborador do GT, em nova vistoria compareceu ao endereço Rua Geraldo de Freitas, n°1, Vila São Vicente. Verificamos um agravamento das trincas e rachaduras na parte interna do imóvel, demonstrando que as condições da área externa corroboram diretamente par isso. Percebe-se a necessidade em realizar uma contenção da parte frontal do imóvel e também uma intervenção nos fundos, para tanto segue à SEMOBI para conhecimento e ações pertinentes, pois tem um outro imóvel a montante deste. A Sra. Eliane requer doação de materiais para ajudar a sanar as anomalias elencadas. Salientamos que esse imóvel já é objeto do relatório 1191/2022 em anexo e Processo 9568/2024:

Atendendo solicitação a Defesa Civil realizou vistoria ao endereço Rua Geraldo de Freitas, N°1, Bairro Vila São Vicente onde verificou que o imóvel está localizado no corte do talude, possui cobrimento de telhas de amianto que possui vazamentos e ausência de reboco nas paredes externas. Na parte interna constatou ausência de revestimentos no banheiro, além de trincas e rachaduras em alguns pontos das paredes e piso externo, observamos a necessidade de contenção do talude abaixo da residência para resguardar qualquer tipo de incidente. A solicitante requer materiais para realizar reparos, segue à SEDAS para possível inclusão no Mão Solidária.

Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área