Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3871/2021
Data: 20/12/2021 - Horário: 15:27
Legislativo - ORP 473/2021

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 472/AL Pato Branco, 20 de dezembro de 2021.

Prezado Vereador,

Vimos através deste encaminhar o ofício nº 150/2021 recebido da Secretaria de Engenharia e Obras em resposta ao requerimento nº 1354/2021, encaminhado ao Executivo Municipal através do ofício nº 540/2021-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Neivor Barro
Assessor de assuntos legislativos

Oficio nº 150/2021– SEO

Assunto: Requerimento Nº 1354/2021

Pato Branco (PR), 17 de dezembro de 2021.

Venho por meio deste em resposta ao requerimento de Nº 1354/2021, o qual requer ao Executivo Municipal informações sobre as apurações das causas do incêndio que destruiu a Casa Temática de Pato Branco, mais conhecida como a Casa do Papai Noel localizada na praça Presidente Vargas.

Segue em anexo laudo pericial n° 20.335/2021 emitido pelo Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciaria, Policia Científica.

Atenciosamente,

Município de Pato Branco
Vladimir José Ferreira
Secretario de Engenharia e Obras
Portaria 067/2021

Vladimir José Ferreira
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 067/2021

Dados da Origem:

BO	217585/2021 - 05. SUBDIVISAO POLICIAL - PATO BRANCO
OFÍCIO REQUISITANTE	795/2021 - 05. SUBDIVISAO POLICIAL - PATO BRANCO

REQUISITANTE: ROMULO CONTIM VENTRELLA

Identificação do Laudo:

DGPC - IC - PATO BRANCO - PERÍCIA CRIMINAL

LAUDO PERICIAL
20.335/2021

CASO Nº: 506155

Senha de acesso: ZJ7269U9
www.policiacientifica.pr.gov.br

Dados da Ocorrência:

NATUREZA DO EXAME: EXAME EM LOCAL

LOCAL DO FATO: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 0 - CASINHA DO PAPAI NOEL - PATO BRANCO

DATA DA OCORRÊNCIA:

ENVOLVIDO(S): VÍTIMA(S): MUNICIPIO DE PATO BRANCO.

Destinatário:

05. SUBDIVISAO POLICIAL - PATO BRANCO

PERITO(A) CRIMINAL **CELMIR LUPACK DE ARAÚJO**

Este laudo foi assinado digitalmente. Para verificação da autenticidade deste documento, caso impresso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://www.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o download do PDF assinado para comparação.

Este documento é propriedade da Polícia Científica do Paraná e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros sem autorização expressa.

A reprodução deste documento somente é permitida na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial.

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL
EXAME DE LOCAL DE INCÊNDIO

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Pato Branco e no **INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA** do Estado, foi designado pelo Diretor do Instituto e por indicação do Chefe da Seção, o Perito Criminal **Celmir Lupack de Araújo**, para proceder ao exame de local de incêndio, situado na "casa do Papai Noel", na praça Presidente Vargas, centro de Pato Branco, a fim de ser atendida uma solicitação oriunda da 5ª SDP de Pato Branco, através do ofício 795/2021, datado de 26/02/2021.

Em consequência, o Perito procedeu ao exame solicitado, relatando-o com verdade todas as circunstâncias, da forma como segue:

MOTIVO DA PERÍCIA


O exame tem por objetivo instruir **IP referente ao B.O. nº 217585/2021**, bem como responder aos quesitos ao final transcritos.

DO EXAME DO LOCAL

Tratava-se de construção de dois pavimentos em madeira, coberta com telhas de cerâmica sobre estrutura de madeira, de cerca de 300m², utilizada com finalidade pública pelo município de Pato Branco, como a "casa do Papai Noel", erigida em terreno público, vedado em um de seus limites pela construção vizinha e sem vedação nos demais limites.

Maiores detalhes sobre o imóvel em questão podem ser conferidos nas imagens "01" e "02" e nas fotografias de "01" a "06".

Imagem 01: Vista de satélite do local onde se situava o imóvel. Fonte: Google®.



A reprodução deste documento somente é permitida na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial.


Este laudo foi assinado digitalmente. Para verificação da autenticidade deste documento, caso impresso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://www.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o download do PDF assinado para comparação.

Imagem 02: Vista do imóvel motivo pericial tal como era em 2018. Fonte: Google®.



a) Observou-se a carbonização do imóvel como um todo, onde as chamas consumiram completamente as estruturas de madeira, vindo por consequência a cobertura a baixo, restando apenas parte da estrutura de suporte ao piso; a madeira da qual era feita a edificação, bem como os objetos em seu interior e eventuais itens de decoração constituem o material do qual as chamas se alimentaram;


Fotografia 01: Vista parcial do imóvel motivo pericial.



A reprodução deste documento somente é permitida na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial.

Este laudo foi assinado digitalmente. Para verificação da autenticidade deste documento, caso impresso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://www.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o download do PDF assinado para comparação.

Fotografia 02: Vista parcial do imóvel motivo pericial.




Fotografia 03: Vista parcial do imóvel motivo pericial.



A reprodução deste documento somente é permitida na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial.

Este laudo foi assinado digitalmente. Para verificação da autenticidade deste documento, caso impresso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://www.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o download do PDF assinado para comparação.

Fotografia 04: Vista parcial do imóvel motivo pericial; a área tracejada e a seta indicam os setores onde se observou aderência de fuligem e ruptura/queda de reboco na parede da construção vizinha;



Fotografia 05: Vista parcial do imóvel motivo pericial; a seta indica ruptura/queda de reboco na parede da construção vizinha.



A reprodução deste documento somente é permitida na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial.

Este laudo foi assinado digitalmente. Para verificação da autenticidade deste documento, caso impresso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://www.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o download do PDF assinado para comparação.

Fotografia 06: Vista parcial do imóvel motivo pericial.



b) Conforme mostram as foto "04" e "05", verificou-se a aderência de fuligem à parede da construção vizinha; na mesma parede, em região correspondente ao setor mediano da edificação sinistrada, observou-se a presença de ruptura e queda de parte do reboco, conforme as fotos "04" e "05" mostram;

c) Conforme se pode conferir nas fotos de "01" a "06", notou-se a carbonização parcial da vegetação gramínea ao redor de todo o imóvel motivo pericial, mas o setor cuja carbonização afetou a vegetação às maiores distâncias é aquele correspondente ao setor mediano da edificação; as fotos "05" e "06" evidenciam a presença de carbonização além do passeio para pedestres que margeia o imóvel;

d) Sobre o referido passeio, verificou-se a presença de luzes decorativas em estilo natalino instaladas, parte das quais se encontravam derretidas e/ou carbonizadas, em setor compatível com a região mediana do imóvel motivo pericial;

e) A análise dos restos do incêndio, da aderência de fuligem, da intensidade de carbonização da matéria consumida no sinistro e outros fatores relativos ao gradiente de temperatura permitem ao Perito concluir que as chamas tiveram como foco o setor mediano da edificação, mais especificamente, aquele

A reprodução deste documento somente é permitida na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial.

Este laudo foi assinado digitalmente. Para verificação da autenticidade deste documento, caso impresso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://www.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o download do PDF assinado para comparação.

próximo à parede da construção vizinha;

f) Nas imediações de onde se identificou o foco, sobretudo sob a estrutura de suporte ao piso, o Perito observou a presença de diversos itens de uso pessoal, como roupas, calçados, sabonete, garrafas plásticas, etc. Maiores detalhes podem ser conferidos nas fotos de "07" a "14";


Fotografias 07 e 08: Vistas parciais do imóvel motivo pericial, evidenciando itens de uso pessoal entre os escombros.




Fotografias 09 e 10: Vistas parciais do imóvel motivo pericial, evidenciando itens de uso pessoal entre os escombros.




Fotografias 11 e 12: Vistas parciais do imóvel motivo pericial, evidenciando calçados entre os escombros.




A reprodução deste documento somente é permitida na íntegra, sendo proibida a reprodução parcial.

Este laudo foi assinado digitalmente. Para verificação da autenticidade deste documento, caso impresso, a autoridade deverá efetuar o acesso através do portal http://www.policiacientifica.pr.gov.br e realizar o download do PDF assinado para comparação.