PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 607/2025 – CM

Garça, 12 de junho de 2025.

Requerimento nº	628/2025
Vereador:	Elaine Oliveira
Assunto:	Solicita informar se foi realizada notificação à Concessionária Eixo-SP em razão da utilização da Rua Rio Grande do Sul como desvio.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Diretor do Departamento de Controle de Obras Públicas informou que, no caso em questão, a responsabilidade pelo trecho da rodovia é do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, o qual foi notificado conforme relatório em anexo.

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES FANECO:03217574834

Assinado de forma digital por JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Dados: 2025.06.17 14:18:42 -03'00'

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal


Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS DANOS CAUSADOS NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO DESVIO DA SP-349

Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Adriano Heines Mendonça de Freitas Navarro

O presente relatório visa apontar os impactos causados pelo desvio do fluxo de veículos para a Rua Rio Grande do Sul, Bairro José Ribeiro, devido interdição do trecho da SP 349 - Rodovia Antônio Marangão, na cidade de Garça para recuperação da erosão ocasionada pelo colapso do sistema de drenagem do local. Com o objetivo de apontar danos causados a malha asfáltica do município devido ao aumento do tráfego de veículos e pela circulação de veículos de grande porte sobre o pavimento conforme apresentado em imagens em anexo ao referido pleito.

Conforme visita técnica ao trecho utilizado como desvio, a alternativa aos motoristas foi utilizar o desvio passando pelo rua paralela a Rodovia Antônio Marangão, no sentido Bairro-Centro, seguindo pela Rua Rio Grande do Sul e para os motoristas que seguem no sentido Centro-Bairro, o trajeto foi o mesmo, qual outrora ainda fazia uso da Rodovia Antônio Marangão. Seguem imagens abaixo.



Trajeto inicial do desvio do transito pela Rua Rio Grande do Sul.

Assinado por 1 pessoa: MAYCON RAMON DORTA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3875-217A-62E1-B429 e informe o código 3875-217A-62E1-B429

Fotos:








Assinado por 1 pessoa: MAYCON RAMON DORTA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3875-217A-62E1-B429 e informe o código 3875-217A-62E1-B429








Endereço: Rua Fernando Costa, 463 - Araceli.
Telefone (14) 3471-0891 **E-mail:** obras.engenharia@garca.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: MAYCON RAMON DORTA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3875-217A-62E1-B429 e informe o código 3875-217A-62E1-B429








Endereço: Rua Fernando Costa, 463 - Araceli.
Telefone (14) 3471-0891 **E-mail:** obras.engenharia@garca.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: MAYCON RAMON DORTA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3875-217A-62E1-B429 e informe o código 3875-217A-62E1-B429








Endereço: Rua Fernando Costa, 463 - Araceli.
Telefone (14) 3471-0891 **E-mail:** obras.engenharia@garca.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: MAYCON RAMON DORTA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3875-217A-62E1-B429 e informe o código 3875-217A-62E1-B429




Portanto, através deste, evidencio os danos causados nos logradouros do município para que seja solicitado ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) a execução IMEDIATA dos serviços de recuperação da capa asfáltica com recuperação de base, na via apontada neste documento, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos motoristas e pedestres que utilizam a via pública, visto o risco eminente de acidentes.

Sem mais.

Garça, 13 de Maio de 2.025.

Maycon Ramón Dorta de Oliveira
Diretor de Departamento de Obras Públicas
Engº Civil – CREA 5070103539

Assinado por 1 pessoa: MAYCON RAMON DORTA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3875-217A-62E1-B429 e informe o código 3875-217A-62E1-B429

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3875-217A-62E1-B429

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAYCON RAMON DORTA DE OLIVEIRA (CPF 379.XXX.XXX-95) em 13/05/2025 17:08:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://garca.1doc.com.br/verificacao/3875-217A-62E1-B429