Data: Hora:
Ofício nº :
Aprovado na 39ª SO,
realizada em 06 NOV 2018
adendo
Presidente
NEY VAZ PINTO LYRA
Presidente da Câmara

INDICAÇÃO Nº 333 / 18

Assunto: Relatório de Inspeção feita na Garagem Municipal e no Centro de Zoonoses pelo Ministério do Trabalho.
Ref.: 024/2018

Bertioga, 06 de novembro de 2018.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Sílvio José Magalhães, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, apresentar a seguinte INDICAÇÃO:

No dia 31 de outubro de 2018, recebemos o Ofício 138.2018, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga, dando ciência a essa Casa de Leis do Relatório de Inspeção do Ministério do Trabalho realizado na Garagem Municipal e no Centro de Controle de Zoonoses.

O conteúdo do referido relatório, que anexo cópia a essa indicação, nos deixou extremamente preocupado, pois ficou evidenciado que esses postos de trabalho de responsabilidade da Prefeitura do Município de Bertioga, não possui

as mínimas condições de higiene, segurança e dignidade aos servidores públicos municipais.

Entre os inúmeros problemas podemos destacar a falta de equipamentos à combate de incêndio, ausência de um local adequado para alimentação e descanso dos servidores, bem como as péssimas condições das edificações que podem ruir e ferir grave ou mesmo fatalmente alguém.

Assim, no intuito de auxiliar o Poder Executivo e de melhorar as condições de trabalho dos servidores da Garagem e do Centro de Controle de Zoonoses Municipal INDICO que o Prefeito tome medidas URGENTES para sanar o quanto antes todos os problemas apontados pelo Ministério do Trabalho, afinal se o servidor não tem condições mínimas de trabalho como prestará um serviço público de excelência para a população.

Observados os preceitos regimentais, esta é a INDICAÇÃO que vai devidamente subscrita, requerendo ao setor de expediente desta Casa que encaminhe ofício com cópia integral desta para o Sr. Prefeito, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga, Chefe da Garagem Municipal e Chefe do Centro de Controle de Zoonoses.

EDUARDO PEREIRA DE ABREU
Vice Presidente

MATHEUS DEL CORSO RODRIGUES
Vereador

Sílvio José Magalhães
Vereador

MAGNO ROBERTO SILVA SOUZA
2º Secretário

Valéria Bento
Vereadora

SSPMB

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga
C.N.P.J 01.013.657/0001-56

Bertioga, 31 outubro de 2018

Ofício nº: 136/2018-SSPMB

À Câmara Municipal de Bertioga
Att. Sr. Vereador Ney Vaz Pinto Lyra
C/C para os vereadores Antonio Carlos Ticianelli, Arnaldo de Oliveira Jr, Eduardo Pereira de Abreu, Luís Henrique Capellini, Silvio Magalhães, Magno Roberto Silva Souza, Matheus Del Corso Rodrigues, Valéria Bento

Ilustríssimo Senhor,

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BERTIOGA – SSPMB, por meio de seu presidente JORGE GUIMARÃES DOS SANTOS, serve-se do presente para encaminhar a esta Casa de Leis cópia do Relatório de Inspeção feita na Garagem Municipal e Centro de Controle de Zoonoses, no último dia 10 de outubro, a pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT). Esta ação fiscalizatória aconteceu em decorrência às denúncias protocoladas por este Sindicato junto ao referido órgão.

De acordo com a conclusão do relatório, que corrobora todas as irregularidades apontadas pelo SSPMB após visita aos locais, a Garagem Municipal "encontra-se em condições precárias e degradantes, com riscos graves de adoecimento e acidentes relacionados ao trabalho, assim como contaminação do meio ambiente" e o Centro de Controle de Zoonoses está instalado em "edificação com sérios problemas estruturais, tanto na parte externa quanto na interna". Ambos não possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou Programas de Segurança do Trabalho, "assim como em quaisquer outros setores do próprio da Prefeitura".

Cabe ressaltar que este Sindicato, antes de protocolar denúncia sobre a situação degradante em que laboram os servidores da Garagem Municipal e os problemas encontrados na Zoonoses, acionou a Prefeitura, solicitando as devidas melhorias. No entanto, como é de praxe, o Executivo Municipal simplesmente ignorou o requerido, o que levou ao encaminhamento da questão ao MTP de Santos. Ao ser questionada pelo órgão, a Prefeitura mentiu levianamente nos ofícios juntados aos autos em resposta aos questionamentos feitos pelo MP, dando a entender que as irregularidades haviam sido sanadas, o que foi desmentido por este Sindicato

por meio de fotos e depoimento dos servidores que trabalham nesses locais, e cuja validação foi dada agora após auditoria do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST).

Providências a respeito da falta de AVCB e Programas de Segurança do Trabalho também têm sido cobradas há tempos por este Sindicato, que, inclusive, encaminhou ofício a esta Casa de Leis para que também providencie tais documentações, tendo em vista a segurança e saúde dos servidores e vereadores que aí trabalham e da população que frequenta o local.

Pelos motivos expostos, encaminhamos este ofício, que vai acompanhado de cópia do relatório de inspeção, para que os ilustres vereadores tomem ciência e promovam a fiscalização da atuação do Executivo, em que lhes couber.

Cordialmente,

Jorge Guimarães dos Santos
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE

Departamento de Vigilância à Saúde

CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

1. **Unidade:** Prefeitura Municipal de Bertioga - Garagem e Centro de Controle de Zoonoses.
2. **Endereço:**
   Garagem - Rua Eurico Masaru Matsutani nº 300 - Bairro: Jardim Caiçara Bertioga/SP.
   Centro de Controle de Zoonoses - Rua Manoel Gajo nº 2647 - Bairro: Jardim Albatroz II – Bertioga/SP.
3. **CNPJ:** 68.020.916/0001-47 **CNAE:** 84.11-6-00 **GRAU DE RISCO:** 01.

II – INFORMAÇÕES SOBRE A INSPEÇÃO

1. **Data da inspeção:** 10/10/2018.

2. **Origem da demanda:** Requisição de fiscalização do Ministério Público do Trabalho para verificações "in loco" de irregularidades labor-ambientais noticiadas, para atendimento ao **Procedimento IC 000056.2018.02.003/2,** sob **ofício nº 7816.2018**.

3. **Equipe de Inspeção:** Engº. Fernando José Aguas, e o Agente Sanitário George Luiz Silva Jacob do CEREST (Centro de Referência em saúde do Trabalhador de Cubatão).

4. **Acompanhamento na unidade:** Atendimento e acompanhamento:
   Setor de Zoonoses - Fiscal Sanitário Sr. Wilson César Dionísio CPF nº 265.727.478-16.
   Setor da Garagem - Diretor de Serviços Sr. Carlos Carmelo Damato nº CPF: 003.019.458-02.

III – OBJETO

O objetivo da inspeção trata-se exclusivamente da verificação das irregularidades labor-ambientais referentes ao procedimento **IC 000056.2018.02.003/2**, informando com urgência acerca da identificação de eventual situação de risco grave e iminente apresentado pelo sindicato profissional noticiante.

IV – RELATÓRIO

Em ação fiscalizatória no dia 10/10/2018, com o objetivo de verificar irregularidades labor-ambientais referentes ao **IC 000056.2018.02.003/2**, foi feita a inspeção na Garagem que é vinculada à Secretaria de Serviços Urbanos, e no Centro de Controle de Zoonoses que é vinculado à Secretaria de Saúde do município de Bertioga.

Na garagem estão locados 30 (trinta) funcionários, sendo que aproximadamente 06 (seis) permanecem no local e os demais realizam trabalhos externos tendo como base a garagem. No local foi constatada a ausência de equipamentos de combate a incêndio (extintores, hidrantes e etc.), sendo que constatamos a existência de material combustível no local e de cilindros de gases utilizados em procedimentos de soldagem (acetileno e oxigênio) armazenados em locais inadequados. Também visualizamos entulho de origem de construção civil e muitos pneus, tambores, caixas d'água acumulando água podendo originar focos de arboviroses (Dengue, Zikavírus, Chikungunya) e causar acidentes de trabalho.

Na cozinha destinada às refeições dos trabalhadores constatou-se o mau estado de conservação e higiene, não possui forro e disponibilização de água potável. Foi verificado que o botijão de gás não encontra-se instalado na parte externa da cozinha, mas sim ao lado do fogão, há a presença de uma máquina de solda no local.

O vestiário/banheiro também encontra-se em péssimo estado de conservação e higiene, o local é feito de depósito de materiais de construção como cimento, cal virgem, massa asfáltica a base de pneu, equipamentos e maquinários obstruindo a entrada do vestiário. Os armários que estão dentro do vestiário encontram-se enferrujados, sem portas e constatamos também fios energizados soltos no chão podendo causar choque elétrico em contato com os trabalhadores.

Na sala destinada ao descanso dos trabalhadores foram encontradas sobras de latas de tinta, lâmpadas usadas, restos de fios, latas de massa corrida e alguns móveis em mau estado de conservação.

No Centro de Zoonoses estão locados 13 (treze) funcionários, sendo 02 (dois) veterinários, 05 (cinco) agentes sanitários, 01 (um) recepcionista, 01(um) oficial administrativo, 02 (dois) auxiliares de enfermagem, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais e 01 (um) agente de endemias. O terreno deste Centro é aterrado com entulhos de construção civil e coberto por vegetação rasteira. Constatamos a ausência de equipamentos de combate a incêndio. A infraestrutura da edificação encontra-se em estado precário, com rachaduras aparentes nas paredes cobertas com massa, a laje também apresenta rachadura profunda, o telhado possui telhas quebradas, em alguns pontos ausentes e afundamento de parte do piso. No canil constatamos também que o tanque está sobre um apoio improvisado (tijolos soltos), as grades das baias


onde ficam os animais encontram-se enferrujadas e corroídas e a cerca dos arredores da edificação encontra-se com algumas partes em mau estado e com alicerces caídos. O local não possui ligação com rede de esgoto, por isso, são utilizadas fossas sépticas. Na parte interna onde estão a recepção, o centro cirúrgico, a cozinha, os banheiros e a farmácia, o estado de conservação e higiene é adequado, com disponibilização de água potável. A diretora de Vigilância em Saúde Sra. Michelle Luís Santos, informou que o Centro de Zoonoses será transferido para outro local na data limite de março/2019, esse com toda infraestrutura adequada para os serviços prestados.

Pelas informações de funcionários, não há documentação emitida pelo Corpo de Bombeiros (AVCB), assim como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e implementação da CIPA em setores auditados e em outros próprios da Prefeitura Municipal de Bertioga.

V – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/DOCUMENTOS

V.I - GARAGEM





FIGURAS 01 E 02 - ENTRADA DA GARAGEM.





FIGURAS 03 E 04 - ENTULHOS E MATERIAIS ESPALHADOS PELO PÁTIO.





FIGURAS 04 E 05 - TAMBORES DE COMBUSTÍVEIS E VAZAMENTO CONTAMINANDO MEIO AMBIENTE.



FIGURA 06 - CILINDROS DE GASES USADOS EM SOLDAGEM ARMAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO.



FIGURA 07 - PNEUS COM ÁGUA ACUMULADA (FOCO DE ARBOVIROSES).



FIGURA0 8 - TETO DA COZINHA SEM FORRO.





FIGURA 09 - BOTIJÃO DE GÁS AO LADO DO FOGÃO.



FIGURAS 10 E 11 - MÁQUINA DE SOLDA ALOJADA DENTRO DA COZINHA.



FIGURAS 12 E 13 - BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS SERVINDO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS.





FIGURAS 14 E 15 - BANHEIRO EM MÁS CONDIÇÕES DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO.





FIGURAS 16 E 17 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OBSTRUINDO A ENTRADA DO VESTIÁRIO.




FIGURA 18 - VESTIÁRIO ARMAZENANDO MATERIAIS.




FIGURA 19 - ARMÁRIOS EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO.





FIGURA 20 - FIO EXPOSTO ENERGIZADO NO VESTIÁRIO.






FIGURAS 21 E 22 - SALA DE DESCANSO USADA COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS ABRASIVOS.





FIGURAS 23 E 24 - FALTA DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E ARRUMAÇÃO.

V.II - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES





FIGURAS 25 E 26 – LOCAL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.



FIGURA 27 - TELHAS QUEBRADAS NO TELHADO.



FIGURA 28 - CERCA COMPROMETIDA COM ALICERCES DANIFICADOS.





FIGURA 29 - FOSSA SÉPTICA DO LOCAL.




FIGURA 30 - TANQUE COM APOIOS IMPROVISADOS (RISCO IMINENTE DE ACIDENTE).



FIGURA 31 - GRADE DO CANIL APRESENTANDO CORROSÃO.






FIGURAS 32 E 33 - RACHADURAS NA ESTRUTURA COBERTAS POR MASSA.






FIGURAS 34 E 35 - RACHADURAS NO FORRO E NA PAREDE EXTERNA DO PRÉDIO.





FIGURAS 36 E 37 - BANHEIRO E COZINHA EM BOAS CONDICÕES DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO.





FIGURAS 38 E 39 - RECEPÇÃO E CENTRO CIRÚRGICO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO.

VI – CONCLUSÃO

O CEREST de Cubatão em fiscalização do **Procedimento IC 000056.2018.02.003/2** em que constam itens referentes às irregularidades labor-ambientais de trabalhos noticiados **conclui** que, de acordo com o relatório de fiscalização supracitado no item IV e de verificação de documentos solicitados e entrevista com trabalhadores, a **Garagem** do município de Bertioga encontra-se em condições precárias e degradantes com riscos graves de adoecimento e acidentes relacionados ao trabalho, assim como contaminação do meio ambiente. O **Centro de Controle de Zoonoses** do município de Bertioga localiza-se em uma edificação com sérios problemas estruturais, tanto na parte externa como na interna, mas, as condições de higiene e conservação na parte do atendimento são boas. A diretora responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses informou que até março/2019 o setor será transferido para um local adequado. Os setores auditados não possuem AVCB (comprovado pela ausência de equipamentos de combate a incêndio) ou Programas de segurança do trabalho (PPRA - PCMSO), assim como em quaisquer outros setores ou próprios da Prefeitura de Bertioga.

Engº. Fernando José Aguas
Autoridade Sanitária
CEREST – Cubatão
Mat. 23980/0