



REQUERIMENTO N° /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

A vereadora que este subscreve, depois de ouvida a Casa, requer a V. Exa. que seja solicitado à **Secretaria Municipal de Educação** que sejam adotadas as seguintes providências na CMEI Conceição Acácia de Araújo, neste município:

- Realização de pintura geral da unidade escolar, considerando o desgaste acentuado observado nas paredes, com presença de descascamentos e indícios de mofo. Requer-se a revitalização completa dos ambientes, a fim de garantir melhores condições de conservação, salubridade e acolhimento;
- Verificação das condições dos tatames disponíveis na unidade, considerando que se encontram desgastados e em quantidade insuficiente. Requer-se a substituição dos itens e ampliação do quantitativo, visando garantir segurança e conforto nas atividades desenvolvidas;
- Verificação das condições das janelas da unidade escolar, considerando a existência de possíveis avarias em vidros, com análise quanto à necessidade de reparo ou substituição;
- Reestruturação das condições do banheiro da unidade escolar, considerando que a porta apresenta sinais de deterioração e que o espaço conta com apenas um vaso sanitário para uso. Requer-se a adequação do ambiente, com melhorias estruturais e ampliação, a fim de garantir condições adequadas de higiene, uso e atendimento à demanda;
- Avaliação das condições do espaço destinado ao banho das crianças, considerando que o ambiente se apresenta abafado, com ventilação limitada a dois basculantes, além de indícios de mofo. Requer-se a adoção de medidas para melhoria da ventilação, adequação do espaço e eliminação das causas da umidade, garantindo melhores condições de salubridade;



- Reestruturação do mobiliário do refeitório, considerando que os itens disponíveis se encontram desgastados. Requer-se a substituição por mobiliário adequado à faixa etária atendida, garantindo melhores condições de uso, conforto e segurança;
- Implantação de espaço destinado a lactário na unidade escolar, considerando a inexistência de ambiente apropriado para preparo, higienização e armazenamento de mamadeiras. Requer-se a criação e adequação do espaço conforme normas sanitárias;
- Disponibilização de armário na sala do Infantil III, considerando a ausência de local adequado para organização de materiais, bem como a presença de indícios de infiltração no ambiente. Requer-se a adoção de medidas para adequação do espaço;
- Adequação de espaço destinado ao café/descanso das servidoras, considerando que atualmente utilizam área improvisada no refeitório das crianças. Requer-se a disponibilização de ambiente apropriado, garantindo melhores condições de uso e organização;
- Avaliação das condições da lavanderia da unidade escolar, considerando a presença de indícios de infiltração e mofo. Requer-se a adoção de medidas para correção das causas e recuperação do ambiente;
- Fornecimento de brinquedos adequados para a área externa, com destaque para estruturas plásticas de parque, considerando que os existentes são escassos e apresentam avarias. Requer-se a substituição e ampliação dos equipamentos, visando garantir segurança e estímulo ao desenvolvimento das crianças;
- Realização de pintura da quadra da unidade escolar, bem como a substituição ou reparo da rede do gol, considerando o desgaste observado. Requer-se a revitalização do espaço, garantindo melhores condições de uso para atividades recreativas e esportivas;
- Avaliação das condições da sala onde funciona o Infantil II, considerando a necessidade de ampliação do espaço. Requer-se análise quanto à adequação do ambiente à demanda atendida, visando melhores condições de acomodação e desenvolvimento das atividades;



Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 27 de abril de 2026.

Vereadora Camila Gonçalves de Araújo – Camila Mão Amiga

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo promover a verificação das condições estruturais e de funcionamento do CMEI Conceição Acácia de Araújo, a partir de observações realizadas em visita à unidade, visando subsidiar a adoção de providências que contribuam para a melhoria dos ambientes educacionais.

A partir de visita realizada à unidade escolar, foram observados aspectos que indicam a necessidade de intervenções na infraestrutura e na organização dos ambientes, especialmente no que se refere à conservação dos espaços físicos e às condições de uso dos materiais disponibilizados no cotidiano escolar.

No que diz respeito à estrutura física, verificou-se a necessidade de revitalização da pintura geral da unidade, diante do desgaste acentuado, com presença de descascamentos e indícios de mofo, fatores que podem comprometer tanto a conservação dos ambientes quanto as condições de salubridade. Da mesma forma, observou-se a necessidade de avaliação das condições das janelas, especialmente quanto à existência de avarias em vidros, situação que pode impactar na segurança e na adequada vedação dos espaços.

Em relação aos ambientes de uso essencial, destacam-se as condições do banheiro da unidade, que apresenta limitações estruturais, bem como do espaço destinado ao banho das crianças, que demonstra ventilação reduzida e indícios de umidade, o que reforça a necessidade de adequações que garantam melhores condições de higiene, conforto e segurança.

No que se refere aos materiais e mobiliários, constatou-se a necessidade de substituição e ampliação dos tatames, bem como a reestruturação do mobiliário do refeitório, considerando o desgaste dos itens atualmente utilizados. Observou-se, ainda, a importância da



disponibilização de armários em salas de aula, como no caso do Infantil III, visando melhor organização dos materiais e adequação do ambiente.

Também se evidencia a necessidade de criação de um espaço específico destinado ao lactário, considerando a inexistência de ambiente apropriado para preparo e higienização de mamadeiras, o que é fundamental para o atendimento adequado às crianças nessa faixa etária.

Da mesma forma, a ausência de um local apropriado para o café e descanso das servidoras, atualmente realizado em espaço improvisado, demonstra a necessidade de readequação para melhores condições de trabalho.

Quanto às áreas de apoio, como a lavanderia, foram observados indícios de infiltração e mofo, o que pode comprometer a funcionalidade e a conservação do espaço, tornando necessária a adoção de medidas corretivas. Já em relação às áreas externas, destaca-se a necessidade de substituição e ampliação dos brinquedos, bem como a revitalização da quadra, incluindo pintura e reparo da rede de gol, a fim de proporcionar melhores condições para o desenvolvimento de atividades lúdicas e esportivas.

Por fim, ressalta-se a importância da avaliação do espaço destinado ao Infantil II, considerando a necessidade de ampliação, com o objetivo de assegurar melhores condições de acomodação e desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Diante do exposto, torna-se necessária a atuação da Secretaria Municipal de Educação para a devida análise técnica das situações apontadas e a adoção das providências cabíveis, visando garantir um ambiente escolar mais seguro, adequado, organizado e propício ao desenvolvimento integral das crianças, bem como melhores condições de trabalho para os profissionais da educação.









































Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS













Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS