



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº _____, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Indicação para alteamento de poço de visita - Rua João Pinheiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno desta Casa, venho, respeitosamente, indicar a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal competente que realize o alteamento do poço de visita na rua João Pinheiro, nas proximidades do viaduto.

JUSTIFICAÇÃO

O poço de visita mencionado encontra-se abaixo do nível da via, o que tem causado acúmulo de água, danos ao pavimento e risco para os motoristas e motociclistas que trafegam pelo local. O alteamento é uma medida necessária para corrigir o desnível da tampa em relação ao asfalto, garantindo mais segurança, fluidez no tráfego e durabilidade da pavimentação.

.....

Daniel Sudano Ribeiro Franzen de Lima

Sala de reuniões, 10 de novembro de 2025.