



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº _____, 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, que solicite ao SAAE, resposta sobre a constante falta de água em toda a extensão da Rua Antônio Pedrosa de Oliveira, no Bairro Santa Efigênia, no Município de Itabirito/ MG.

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 149 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indico ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria competente, que solicite ao SAAE, resposta sobre a constante falta de água em toda a extensão da Rua Antônio Pedrosa de Oliveira, no Bairro Santa Efigênia, neste Município.

JUSTIFICAÇÃO

Os moradores da referida via têm registrado, de maneira constante, interrupções no fornecimento de água, muitas vezes por longos períodos, comprometendo o desenvolvimento regular de suas atividades diárias. A situação torna-se ainda mais crítica nos dias de ocorrência de chuvas, quando o problema se intensifica significativamente. Em momentos em que as condições climáticas já trazem preocupação natural à população, a interrupção simultânea do abastecimento agrava a vulnerabilidade das famílias, que ficam impossibilitadas de realizar tarefas básicas como higiene pessoal, preparo de alimentos, limpeza e cuidados com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais.

Cabe destacar que a Rua Antônio Pedrosa de Oliveira concentra um número considerável de residências, sendo uma via de grande relevância para o Bairro Santa Efigênia. Portanto, a regularidade no abastecimento de água é não apenas uma necessidade, mas um direito fundamental da comunidade. A prestação contínua e eficiente desse serviço é responsabilidade do órgão competente, razão pela qual se faz necessária uma resposta imediata do SAAE sobre as causas reais das interrupções, bem como sobre as ações corretivas e preventivas que estão sendo adotadas.

A população local relata que, além das quedas frequentes, não há aviso prévio ou comunicação eficiente sobre as interrupções, o que aumenta o desconforto e a sensação de desamparo. Em dias de chuva, esse cenário se repete com maior intensidade, sugerindo possíveis fragilidades na rede de distribuição, problemas estruturais, excesso de pressão, acúmulo de sedimentos ou até mesmo a necessidade de modernização da infraestrutura existente.

Sala de reuniões, 24 de novembro de 2025.

Fernando Pereira Antunes
Vereador