



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Rua José Benedito, 189, 3º andar, sala 11 – Bairro Santa Efigênia (prédio do Farid Home Center) – Itabirito – MG.

(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

INDICAÇÃO 1349, 14 DE JULHO DE 2025.

Indica o envio ao Poder Executivo Municipal, sugerindo cobertura lateral da quadra poliesportiva, e correção de infiltrações nas canaletas.

Senhor Presidente,

Indica o envio ao Poder Executivo Municipal, sugerindo com a máxima urgência, as seguintes providências no distrito de Ribeirão do Eixo:

1. Instalação de cobertura lateral na quadra poliesportiva local, visando proteção contra chuva e sol excessivo.
2. Correção das infiltrações nas canaletas, que atualmente causam acúmulo de água e alagamentos durante períodos de chuva.

JUSTIFICAÇÃO

No entanto, em dias de chuva, a falta de cobertura lateral e a presença de infiltrações nas canaletas causam alagamentos, impossibilitando a utilização do espaço.

Sala das Reuniões, 14 de Julho de 2025.

LEANDRO
SILVA

MARQUES:081
11374658

Assinado de forma
digital por LEANDRO
SILVA
MARQUES:08111374658
Dados: 2025.07.09
11:01:23 -03'00'

Leandro Silva Marques
VEREADOR LÉO DO SOCIAL

APROVADO

EM 14 / 07 / 25


PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Rua José Benedito, 189, 3º andar, sala 11 – Bairro Santa Efigênia (prédio do Farid Home Center) – Itabirito – MG.

(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br



Quadra alagada



canaletas