



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 1559/2023

Recuperação e instalação de placas indicativas com os nomes das ruas na Vila Pioneira.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo, recuperação e instalação de placas indicativas com os nomes das ruas na Vila Pioneira.

Na referida localidade existe várias ruas sem as placas e em algumas esquinas as placas estão caídas nas calçadas, trazendo prejuízo a população, pois podem trazer danos aos usuários das mesmas provocando acidentes, conforme foto anexo.

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 2023.

VALDIR ROSSETTO



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 1559/2023 ANEXO I

