

PEDIDO DE INFORMAÇÕES n.º 46/2023

Solicita informações sobre providências tomadas pelo setor responsável da Prefeitura Municipal de Socorro a respeito de solicitações de moradores da Rua José de Oliveira – Zé Biliu.

Nos termos do artigo 185 e parágrafos, do Regimento Interno desta Casa, solicito ao senhor Presidente o encaminhamento deste Pedido de Informação ao senhor Prefeito Municipal, respondendo o que segue:

1. A Prefeitura Municipal tem ciência de que várias construções de residências localizadas na Rua José de Oliveira – Zé Biliu invadem o espaço do logradouro público?
2. Quais as providências tomadas pelo Departamento de Fiscalização para estas construções irregulares que adentram referido logradouro público?
3. Qual a largura do leito carroçável na Rua José de Oliveira – Zé Biliu?
4. Quais medidas podem ser tomadas para que os motoristas não sejam prejudicados com o estreitamento do logradouro?
5. É possível o alargamento do referido logradouro público, reduzindo-se as “entradas” de acesso às residências e corrigindo-se as valetas formadas as margens desse logradouro?

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 13 de setembro de 2023.

Thiago Bittencourt Balderi
Vereador - PSDB

Justificativa: O presente pedido de informação tem por escopo o dever de fiscalização do Vereador em relação aos atos do Poder Executivo, tendo em vista as dúvidas pertinentes quanto ao assunto.

DESPACHO	DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Ao Expediente por solicitação dos Vereadores Thiago Bittencourt Balderi. Encaminhe-se para leitura na Sessão ordinária de 18/09/2023. Câmara Municipal Est. Socorro, 18/09/2023. Airton Benedito Domingues de Souza Presidente	() ARQUIVE-SE (X) ENCAMINHE-SE Sala das Sessões, 18/09/2023. Airton Benedito Domingues de Souza Presidente

ANEXO

1.



2.



3.



4.





5.

Excelentíssimo Prefeito Sr. Ricardo Lopes

Venho, através desta, apresentar solicitação de alargamento da estrada José Oliveira, onde têm-se uma grande movimentação diária de veículos de passageiros, motocicletas, caminhões, oriundos do bairro dos Ribeirão do Meio, e também por conta da existência de valetas nos dois lados da estrada, diminuindo, consideravelmente a segurança dos motoristas, colocando vidas em risco, além dos danos materiais.

Informo ainda que diversos acidentes já ocorreram - de veículos que perderem o controle e cair no "buraco" que se forma nas laterais da estrada e também solicito a redução das "estradas" dos moradores da rua.

Portanto, nós, usuários ou não da estrada José Oliveira solicitamos providências IMEDIATAS, no sentido de alargar toda a extensão desta estrada, até o encontro da pista.



6.

Abaixo-Assinado			
Nome Completo	Documento	Telefone	Assinatura
Vinícius José da Silva Sousa	639991958	1999924660	Vinícius
Tristão de Jesus Talado	156217915		Tristão
Valdivino do Jesus	289802612	11-95231265	Valdivino
Carlos Felipe S. Ribeiro	5267069	1999999999	Carlos
Gabriela dos Santos	911007687	1999621269	Gabriela
Rubiana Romão Alves		1919916720	Rubiana
Flávia de Jesus	24395338	1997159808	Flávia
Marcelo Braz	2415965	19996034883	Marcelo
William	42387881816		William
Renato Gomes de Aguiar	424416448	1999330688	Renato
Paulo Roberto Gomes de Aguiar	668-672433	1998934638	Paulo
Adriano Gomes	223717265	1999286118	Adriano
Luiz Carlos de Aguiar	056425382	19991151746	Luiz
Luiz Carlos de Aguiar	55-19708861	1999177182	Luiz
Luiz Carlos de Aguiar	334769308-50	1999096709	Luiz
X Realtime Voz de Socorro	513-0195412	1999724559	Realtime
Sandra José Assis	17989.60535	979854504	Sandra
Telma Faria Assis	17169775035	999854502	Telma
Amanda Faria Assis	3841977588	19991140361	Amanda
Rômulo Santos Vaz de Lima	48358768-60	19971325075	Rômulo
Wilson Vaz de Lima	25236223	1999333809	Wilson
Roberto de Jesus de Lima	3039226659	1999851843	Roberto
Roberto de Jesus de Lima	303400158	19998447191	Roberto
Roberto de Jesus de Lima	12686799846	19998248597	Roberto
Roberto de Jesus de Lima	563528088	1997526408	Roberto
Roberto de Jesus de Lima	10386393605	1999056663	Roberto
Roberto de Jesus de Lima	3448626100		Roberto
Roberto de Jesus de Lima	448361406	19999704200	Roberto
Roberto de Jesus de Lima	22.950.332-3	TF.99649	Roberto
Roberto de Jesus de Lima	38460308	TF.99710	Roberto