



REQUERIMENTO N° /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

A vereadora que este subscreve, depois de ouvida a Casa, requer a V. Exa. que seja solicitado à **Secretaria Municipal de Educação** que sejam adotadas as seguintes providências na Escola Municipal Vereador Bosco Mendonça, neste município:

- Realização de pintura geral da unidade escolar, abrangendo todos os ambientes, incluindo a quadra, considerando indícios de desgaste nas paredes e estruturas. Requer-se a revitalização dos espaços, visando melhores condições de conservação, salubridade e acolhimento;
- Verificação das condições da biblioteca da unidade escolar, com análise quanto à existência de possíveis pontos de infiltração. Requer-se a adoção das medidas necessárias para identificação das causas e recuperação do ambiente;
- **Realização prioritária de verificação e manutenção do telhado da unidade escolar**, especialmente nas áreas de circulação, considerando indícios de goteiras que podem comprometer o trânsito seguro pelo pátio. Requer-se a adoção imediata das medidas necessárias para correção das infiltrações e garantia de segurança no local;
- Verificação das condições da cozinha da unidade escolar, considerando a existência de azulejos soltos. Requer-se a adoção de medidas para fixação ou substituição do revestimento, visando garantir melhores condições de higiene, segurança e conservação;
- Análise quanto à viabilidade de implantação de cobertura no trajeto entre o portão de entrada e a porta principal da unidade escolar. Requer-se a avaliação da medida, visando proporcionar melhores condições de acesso, especialmente em períodos chuvosos;



Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 30 de abril de 2026.

Vereadora Camila Gonçalves de Araújo – Camila Mão Amiga

Justificativa

A presente proposição tem por finalidade acompanhar e fiscalizar as condições de funcionamento da unidade escolar, a partir de observações realizadas em visita ao local, as quais indicam a necessidade de verificação técnica e eventual adoção de providências por parte da Secretaria Municipal de Educação.

No que se refere à estrutura física, observou-se a presença de desgaste na pintura em diversos ambientes da escola, incluindo a quadra, o que pode impactar não apenas o aspecto visual, mas também a conservação das superfícies e o caráter acolhedor do espaço escolar. Nesse sentido, a revitalização da pintura mostra-se pertinente para melhoria das condições gerais do ambiente.

Em relação à biblioteca, foram percebidos indícios que sugerem a possível ocorrência de infiltração, situação que pode comprometer tanto a estrutura do local quanto a conservação de materiais pedagógicos, justificando a necessidade de verificação técnica e adoção de medidas corretivas.


Quanto ao telhado da unidade, especialmente nas áreas de circulação, foram observados sinais que indicam a existência de goteiras, o que pode interferir na segurança do trânsito de alunos e profissionais pelo pátio, sobretudo em períodos chuvosos. Tal situação reforça a necessidade de manutenção prioritária, com vistas à prevenção de acidentes e à preservação da estrutura.


No ambiente da cozinha, a presença de azulejos soltos pode comprometer as condições adequadas de higiene e segurança, sendo pertinente a adoção de medidas para fixação ou substituição do revestimento, garantindo melhores condições de uso e conservação do espaço.



Por fim, no que diz respeito ao acesso à unidade, observou-se a necessidade de análise quanto à viabilidade de implantação de cobertura no trajeto entre o portão de entrada e a porta principal, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas em dias chuvosos, o que pode impactar o conforto e a acessibilidade de alunos, profissionais e demais usuários.

Diante do exposto, torna-se necessária a atuação da Secretaria Municipal de Educação para a devida avaliação técnica das situações apontadas e a adoção das providências cabíveis, visando garantir melhores condições de infraestrutura, segurança, funcionalidade e qualidade no ambiente escolar.















Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS




Av. Presidente Vargas, 1935, Senador Valadares | Pará de Minas | MG | CEP 35.661-044
(37) 3237.6000 | parademinas.mg.leg.br













Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS