



Câmara Municipal de Itabirito

Indicação Nº 1565, 25 de agosto de 2025

Indico o envio ao Poder Executivo Municipal, para sugerir à Secretaria Municipal competente a revitalização da pintura do quebra-molas localizado na Rua Maestro João Rosa, 137, Bairro Saudade.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara, indico a Vossa Excelência, que seja solicitado à Secretaria Municipal competente a revitalização da pintura do quebra-molas localizado na Rua Maestro João Rosa, 137, Bairro Saudade.

Justificativa

A sinalização do quebra-molas localizado no endereço supra mencionado, encontra-se desgastada, dificultando sua visibilidade, especialmente no período noturno e em condições climáticas adversas.

A falta de demarcação adequada pode comprometer a segurança de motoristas e pedestres, aumentando o risco de acidentes. Dessa forma, solicito providências para que a pintura seja refeita, garantindo a devida sinalização viária e a segurança dos usuários da via.

Agradeço a atenção e aguardo um retorno sobre as medidas que poderão ser adotadas.

Sala de Reuniões, 25 de agosto de 2025.

Dr. Edson
Vereador

APROVADO

EM 25/08/25


PRESIDENTE