

## INDICAÇÃO n.º 117/2024

**Excelentíssimo Senhor Presidente:**

INDICO, na forma regimental desta Casa de Leis, ao Senhor Prefeito Municipal, para que providencie com urgência os reparos necessários e a troca do gradil de proteção da boca de lobo localizada próxima à esquina da Rua Maria Idalina Beneduzzi Verzani com a Rua Comendador Romildo Tasca, Parque Ferrúcio.

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2024

***Airton Benedito Domingues de Souza***


***Vereador – MDB***

**Justificativa:** Conforme se verifica nas imagens anexas, a boca de lobo localizada próxima à esquina da Rua Maria Idalina Beneduzzi Verzani com a Rua Comendador Romildo Tasca, Parque Ferrúcio, já se encontrava em condições precárias. Recentemente verificou-se que o gradil de proteção quebrou, trazendo ainda mais riscos a usuários da citada via e moradores.

| DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ao Expediente por solicitação do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza. Encaminhe-se para leitura na Sessão de 19/02/2024. Assessora Legislativa: Rafaela Ferreira.<br><br>Câmara Municipal Est. Socorro, 19/02/2024<br><br>Airton Benedito Domingues de Souza<br>Presidente | ( ) ARQUIVE-SE      (x) ENCAMINHE-SE<br><br>Sala das Sessões, 19/02/2024<br><br>Airton Benedito Domingues de Souza<br>Presidente |



## ANEXO I



## ANEXO II

