



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO

855/2026



Fls: N°

1

Proc. N°

906/2026

Dispõe sobre: INTERVENÇÃO URGENTE EM AFUNDAMENTO DO PAVIMENTO, COM REPARO IMEDIATO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ARACAJU, VIELA 3, NESTE MUNICÍPIO.

Senhor Presidente,

Indico ao Chefe do Executivo, se digne S.Exa. interceder junto à secretaria competente para que seja providenciado medidas necessárias de Intervenção para correção de afundamento do pavimento, com reparo imediato da rede de esgoto na Rua Aracaju, Viela 3, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 23 de abril de 2026



Rodrigues Marques de Figueiredo

Rodrigo Rodrigues Vereador 1º Vice Presidente

JUSTIFICATIVA

A situação observada na Viela 3 da Rua Aracaju é grave e preocupante. O pavimento encontra-se visivelmente cedendo, com rachaduras, desníveis acentuados e risco iminente de colapso, evidenciando comprometimento da estrutura do solo.

Há fortes indícios de que o problema esteja sendo causado por vazamento contínuo na rede de esgoto, que ao infiltrar no subsolo, remove o suporte da base do pavimento, acelerando o processo de erosão e afundamento.

Trata-se de um problema que não é pontual, mas progressivo, e que pode se agravar rapidamente, principalmente em períodos de chuva, podendo resultar em:

- Abertura de crateras no local;
- Acidentes com moradores, incluindo quedas e possíveis lesões;
- Comprometimento de imóveis próximos;
- Interrupção total da passagem na viela.

A atual condição representa risco real e imediato à integridade física da população, além de evidenciar falha estrutural que exige resposta urgente do Poder Público.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

24-04-2026 15:34 001061 1/2





Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Diante disso, é imprescindível que o Executivo atue com prioridade máxima, realizando:

Inspeção técnica emergencial da rede de esgoto;
Identificação e eliminação de vazamentos;
Reforço e recomposição da base do solo;
Reconstrução completa e adequada do pavimento.

Fls: N°	2
Proc. N°	906/2026

A demora na intervenção poderá agravar significativamente os danos, elevando custos futuros e colocando vidas em risco.

