

INDICAÇÃO N.º 193/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente

INDICO, na forma regimental desta Casa de Leis ao senhor Prefeito Municipal que, por meio do setor competente, sejam adotadas as providências necessárias para a manutenção da estrada de acesso ao loteamento São Miguel, localizado no Bairro Ribeirão do Meio, incluindo:

- passagem da motoniveladora (patrol) para nivelamento da estrada;
- roçagem da vegetação nas margens da via;
- correção das canaletas laterais para garantir o adequado escoamento das águas pluviais;
- nivelamento da entrada do portal do loteamento para correção das valetas formadas pela erosão;
- aplicação de cascalho em todo o trecho da estrada.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2025

Tiago Minozzi de Faria
Vereador – Republicanos

Justificativa:

A solicitação foi encaminhada por um munícipe à Ouvidoria da Câmara Municipal (segue imagem em anexo), relatando que, durante o período de chuvas, a estrada encontra-se em condições precárias, dificultando a circulação de veículos e pedestres. Para solucionar o problema, é necessário um serviço abrangente de recuperação viária.

Dado que a estrada é a principal via de acesso ao loteamento, sua manutenção é fundamental para garantir segurança e mobilidade aos moradores e demais usuários. Dessa forma, reforço a necessidade de providências urgentes para a execução dos serviços mencionados.

DESPACHO	DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Ao Expediente por solicitação do Vereador Tiago Minozzi de Faria. Encaminhe-se para leitura na Sessão de 06/03/2025.	() ARQUIVE-SE (x) ENCAMINHE-SE
Câmara Municipal Est. Socorro, 06/03/2025.	Sala das Sessões, 06/03/2025.
Tiago Minozzi de Faria Presidente	Tiago Minozzi de Faria Presidente

ANEXO

Melhoria na estrada

Última modificação 17/02/2025 21h28 — [Histórico](#)

Venho solicitar uma manutenção na estrada de acesso ao loteamento São Miguel Neste período de chuvas a estrada fica bem danificada . É necessário realizar um serviço com motoniveladora (patrol) cortar o mato dos barrancos, corrigir as canaletas laterais que fazem o escoamento das águas Na entrada do portal do loteamento é necessário nivelar a estrada pra corrigir as valetas criadas pela erosão. É necessário utilizar cascalho em todo trecho. Desde já agradeço.