



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

EMENTA: Requer ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis informações sobre a troca de postes de energia elétrica que margeiam Estrada Municipal Vicinal José Riul, que liga Jardimópolis ao Distrito de Jurucê.

DESPACHO:

REQUERIMENTO N.º 38/2026

À Presidência:

O Vereador infra-assinado vem à presença desse Plenário Legislativo requerer o quanto se segue ao Senhor Prefeito de Jardimópolis:

A CPFL está trocando os postes da rede de energia que margeiam a Estrada Municipal - Vicinal José Riul, retirando aqueles existentes até então e que se localizam nas propriedades particulares (áreas de domínio), e fixando os novos na área pública (acostamento da via), situação extremamente preocupante e perigosa, conforme imagem abaixo do que era e do que está sendo feito:



A situação causa extrema preocupação e requer análise cuidadosa por parte da municipalidade.

Assim, **requeiro** ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações, para conhecimento e esclarecimentos à população:

1. Qual a dimensão recomendada e a normatizada (largura da área do acostamento) da Estrada Vicinal José Riul?
2. Qual a área de domínio lateral da Estrada Vicinal José Riul, partindo do centro da pista para os lados?



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

3. Qual a largura total da pista pavimentada da Estrada Vicinal José Riul?
4. Há projeto para, no futuro, iluminar, colocar braços de luz nos postes da Estrada Vicinal José Riul?
5. Como ficará a questão da segurança com a instalação desses novos postes junto ao acostamento?
6. Houve autorização da Prefeitura Municipal de Jardimópolis para que a CPFL instalasse os postes novos no local onde eles estão sendo colocados?
7. Foi feito algum estudo técnico para avaliar a questão da segurança?
8. A vicinal receberá sinalização adequada?
9. Por que os postes novos não foram colocados na área do domínio, no mesmo local onde estão os postes da rede de energia existentes?
10. Houve ou haverá fiscalização no local, por meio do departamento competente, para verificar se a área deixada entre os postes novos e a pista é suficiente para o acostamento?
11. A atual disposição dos novos postes inviabiliza melhorias futuras na via, tais como a pavimentação de acostamentos, construção de canaletas de escoamento, duplicação ou implantação de ciclovia?

Seguem anexas as fotografias/imagens dos postes antigos e novos com as suas respectivas localizações.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2026.

Luiz Fernando Riul
XOTÔ

Luiz Fernando Riul (Xotô)
Vereador



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

