

INDICAÇÃO N.º 791/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente

INDICO, na forma regimental desta Casa de Leis, ao senhor Prefeito Municipal, reiterando a Indicação n.º 442/2025 de minha autoria, que determine ao setor competente da Administração a realização de estudos técnicos e, posteriormente, a execução de obras de infraestrutura visando à implantação de sistema adequado de captação e escoamento das águas pluviais na Rua João Bruno, especialmente no trecho de confluência com a Estrada do Saltinho, vias situadas no Bairro Saltinho.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2025

José Adriano de Souza
Vereador – União Brasil

Justificativa:

A presente Indicação se fundamenta na necessidade urgente de solucionar um grave problema de drenagem pluvial que afeta diretamente a infraestrutura viária e a segurança dos moradores e proprietários da região. A Rua João Bruno não possui qualquer tipo de tubulação ou canaletas para o escoamento das águas das chuvas (imagem em anexo). Devido ao acentuado declive da via, toda a água pluvial que ali se acumula escoar diretamente para o imóvel localizado na Estrada do Saltinho, agravando ainda mais a situação, visto que esta via também não conta com sistema de captação adequado.


O imóvel em questão, situado exatamente no cruzamento entre as duas vias, sofre constantemente com o acúmulo de água, ocasionando riscos de alagamentos, danos estruturais e prejuízos ao seu proprietário. Trata-se de um problema recorrente, que exige a adoção de providências urgentes por parte do Poder Público, seja por meio da implantação de tubulações, canaletas ou outras soluções técnicas que possibilitem o

correto direcionamento e escoamento das águas pluviais, prevenindo assim transtornos maiores e garantindo a segurança e o bem-estar dos munícipes.

Na certeza de contar com a habitual atenção e sensibilidade da Administração, reitero a importância desta demanda e aguardo as providências cabíveis.

DESPACHO	DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Ao Expediente por solicitação do Vereador José Adriano de Souza. Encaminhe-se para leitura na Sessão de 01/12/2025. Câmara Municipal Est. Socorro, 01/12/2025	() ARQUIVE-SE (x) ENCAMINHE-SE Sala das Sessões, 01/12/2025
Tiago Minozzi de Faria Presidente	Tiago Minozzi de Faria Presidente

ANEXO



Localização geográfica do imóvel impactado pelo escoamento da água pluvial proveniente da Rua João Bruno: -22.549466792565475, -46.52342417484621.



Rua João Bruno



Imóvel situado na Estrada do Saltinho, diretamente impactado pelo escoamento da água pluvial proveniente da Rua João Bruno.