



INDICAÇÃO DE VEREADOR

Nº 51/2026

MATOZINHOS/MG, 03 de março de 2026.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Matozinhos,

O Vereador Carlos Henrique Santos de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas providências quanto às condições da estrada do Cafezal, especialmente no trecho sentido Fazenda Santo Antônio, após o frigorífico do Paladar, bem como na parte de baixo da estrada do Cafezal e no trecho próximo à Fazenda Santo Antônio até a região da Solar.

Conforme relatos de monitoras e profissionais que atuam no transporte escolar da região, o referido trecho encontra-se em condições precárias, com acúmulo de barro e pontos críticos que têm dificultado e, em alguns momentos, impossibilitado a passagem dos veículos, causando atrasos na rota escolar.

Indica-se:

- A aplicação de pó de brita ou material adequado para estabilização do solo;
- Manutenção e nivelamento da via nos pontos mais críticos;
- Acompanhamento periódico, especialmente em períodos chuvosos.

Justificativa

A presente indicação visa garantir segurança, regularidade no transporte escolar e melhores condições de tráfego para moradores e trabalhadores da região, evitando atrasos e riscos aos alunos atendidos pela rota.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF: 052.96*.**6-*4 em **03/03/2026 14:37:48**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14V5.3237.548U.916W.2176**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **225.90F** - Tipo de Documento: **INDICAÇÃO DE VEREADOR - Nº 51/2026**

Elaborado por **CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA**, CPF: 052.96*.**6-*4, em **03/03/2026 14:37:48**, contendo 185 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1437.7637.048X.V182.5783

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>



INDICAÇÃO LIDA EM PLENARIO
COMUNIQUE-SE

EM: 03 / 03 / 2026

lhb
Servidor(a)

