



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 486 / 2025

Indica o envio ao Poder Executivo Municipal, que providencie a manutenção das lâmpadas, portas e portões no Poliesportivo Pedro Cardoso, Bairro Nossa Senhora de Fatima.

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, por meio da Secretaria competente, que providencie a manutenção nas portas, portões e lâmpadas no Poliesportivo Pedro Cardoso, na rua Laura Margarida, bairro Nossa Senhora de Fátima Itabirito/MG.

Justificativa: É necessário a manutenção do patrimônio público, pois o poliesportivo é um espaço de muitas atividades esportivas diurnas e noturnas, mas encontra-se com portões trincados, portas amassadas e várias lâmpadas queimadas, trazendo insegurança e riscos de acidentes para os atletas e demais usuários do espaço público.

A manutenção preventiva no imóvel é fundamental para preservação do patrimônio público e segurança dos atletas e demais usuários do espaço.

Portanto, a Administração Pública Municipal precisa providenciar a imediata manutenção no poliesportivo "Pedro Cardoso", para garantir segurança para todos os atletas e demais usuários.

Sala de sessões, 31 de março de 2025.

Manoel Alves
Braga:04987052695

Assinado de forma digital por Manoel
Alves Braga:04987052695
Dados: 2025.03.28 14:55:03 -03'00'

Manoel Alves Braga
Vereador Manoel da Autoescola

APROVADO

EM 31 / 03 / 25

PRESIDENTE