



REQUERIMENTO Nº /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

A vereadora que este subscreve, depois de ouvida a Casa, requer a V. Exa. que seja solicitado à **Secretaria Municipal de Educação** que sejam adotadas as seguintes providências na Escola Municipal Orosina Cecílio Mendonça, neste município:

- Avaliação das condições do espaço destinado à sala dos professores, considerando dimensões reduzidas em relação à demanda de utilização. Requer-se a análise quanto à necessidade de ampliação ou readequação do ambiente, a fim de garantir melhores condições de uso, conforto e funcionalidade;
- Avaliação das condições das portas da unidade escolar, considerando desgaste acentuado e sinais de deterioração. Requer-se a substituição dos itens em condições inadequadas, visando garantir segurança e melhor conservação dos ambientes;
- Verificação das condições das janelas da unidade, considerando a existência de vidros quebrados. Requer-se a adoção de medidas para reparo ou substituição, a fim de garantir segurança e adequada vedação dos ambientes;
- Avaliação das condições do piso da cozinha, considerando sinais de desgaste acentuado. Requer-se a substituição ou readequação do piso, visando garantir melhores condições de higiene, segurança e conservação do ambiente;
- Realização de pintura geral da unidade escolar, considerando o desgaste observado nas paredes e estruturas, com presença de manchas e descascamentos. Requer-se a revitalização dos ambientes;
- Avaliação das condições do telhado da lavanderia, considerando a presença de indícios de mofo, possivelmente relacionados à umidade e infiltrações. Requer-se a adoção de medidas para correção das causas e recuperação do espaço;



- Verificação das condições do mobiliário do refeitório, considerando que são utilizadas mesas redondas acompanhadas de cadeiras plásticas que não se mostram adequadas para o uso no ambiente escolar, além de apresentarem desgaste decorrente do tempo de uso. Requer-se a substituição do mobiliário por itens apropriados à faixa etária atendida, visando garantir melhores condições de uso, segurança, conforto e funcionalidade;

- Avaliação das condições dos espaços destinados à biblioteca, sala de recursos e atendimento educacional especializado, considerando que atualmente se encontram no mesmo ambiente, separados apenas por estantes, além de indícios de goteiras e mofo no local. Requer-se a realização de reforma, substituição do mobiliário da biblioteca e a separação adequada dos ambientes, garantindo melhores condições de atendimento e organização;

- Avaliação das condições do banheiro da unidade escolar, considerando dimensões reduzidas para a demanda atendida, bem como a presença de portas e espelhos em condições inadequadas. Requer-se a reestruturação e adequação do espaço;

- Considerando a **inexistência de sanitário específico destinado às funcionárias (serventes)**, observa-se a utilização compartilhada com as crianças, bem como a localização do banheiro disponível em ponto de difícil acesso, exigindo deslocamento pelo pátio. Tal situação pode impactar na rotina de trabalho e na organização do ambiente escolar. Requer-se a implantação de sanitário exclusivo para as funcionárias, em local mais acessível, a fim de garantir melhores condições de uso, funcionalidade, organização e adequação às necessidades dos profissionais;

- Verificação das condições do mobiliário das salas de aula, considerando que as mesas e cadeiras existentes apresentam desgaste acentuado, além de serem insuficientes para atender à demanda, sendo necessária a utilização de cadeiras plásticas para acomodação das crianças. Requer-se a substituição integral do mobiliário existente, bem como a complementação do quantitativo com itens adequados à faixa etária atendida, de modo a assegurar condições apropriadas de uso, segurança, conforto e desenvolvimento das atividades;

- Realização de pintura do pátio da unidade escolar, considerando o desgaste observado no espaço. Requer-se a adoção de medidas para revitalização, incluindo a implantação de



desenhos e jogos recreativos no piso, visando melhores condições de uso, conservação, acolhimento e estímulo às atividades lúdicas das crianças;

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 24 de abril de 2026.

Vereadora Camila Gonçalves de Araújo – Camila Mão Amiga

Justificativa

A presente proposição tem por finalidade acompanhar e fiscalizar as condições de funcionamento da unidade escolar, em observância aos princípios de qualidade, segurança, salubridade e adequação dos espaços destinados à educação.

A partir de visita realizada ao local, foram observados aspectos que indicam a necessidade de intervenções na infraestrutura e nos recursos disponíveis, especialmente no que se refere às condições dos ambientes físicos, mobiliários e organização dos espaços utilizados no cotidiano escolar.

Verificou-se a necessidade de melhorias em áreas essenciais, como a sala dos professores, que apresenta dimensões reduzidas para a demanda, bem como a adequação de portas, janelas e do piso da cozinha, diante de sinais de desgaste e deterioração que podem comprometer a segurança, a funcionalidade e a conservação dos ambientes.

Observa-se, ainda, a importância da revitalização geral da pintura da unidade, bem como da correção de problemas estruturais, como indícios de mofo no telhado da lavanderia e possíveis infiltrações, que impactam diretamente as condições de salubridade do espaço.

No que se refere aos ambientes pedagógicos, destaca-se a necessidade de reestruturação da biblioteca, sala de recursos e atendimento educacional especializado, que atualmente compartilham o mesmo espaço de forma improvisada, além da substituição de mobiliários do

refeitório e das salas de aula, considerando o desgaste, a inadequação e a insuficiência dos itens disponíveis, com utilização, inclusive, de cadeiras plásticas não apropriadas para o uso escolar.

Também se evidencia a necessidade de adequação dos banheiros, diante das limitações estruturais e das condições dos equipamentos. Nesse contexto, observa-se a inexistência de sanitário específico destinado às funcionárias (serventes), o que resulta na utilização compartilhada com as crianças, além da localização do banheiro disponível em ponto de difícil acesso, exigindo deslocamento pelo pátio. Tal situação pode impactar na rotina de trabalho, na organização do ambiente escolar e nas condições adequadas de uso, reforçando a necessidade de análise quanto à disponibilização de espaço próprio e mais acessível para os profissionais.

Além disso, foi observada a existência de janelas com vidro quebrado, situação que pode comprometer a segurança de alunos e profissionais, bem como a adequada vedação do espaço, tornando necessária a verificação e adoção das medidas cabíveis para reparo ou substituição.

Diante disso, torna-se necessária a adoção das providências cabíveis, visando garantir um ambiente escolar mais seguro, organizado, adequado e acolhedor, contribuindo para o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas e para o bem-estar de toda a comunidade escolar.





















