

**Estado de Mato Grosso**  
**Câmara Municipal de Barra do Garças**  
**Palácio Vereador Dr. Dercy Gomes da Silva**

REDAÇÃO

---

**INDICAÇÃO**

Autoria: **Pedro Ferreira da Silva Filho – PSD**

À Exma.

**Mesa Diretora**

Câmara Municipal de Barra do Garças-MT

Indico à Mesa, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, que seja encaminhado expediente ao **Chefe do Poder Executivo Municipal**, a fim de solicitar que proceda, com conserto e recolocação da tampa do Bueiro na Praça Sebastião Junior, Cruzamento da Rua Moreira Cabral com Rua Mato Grosso, em frente à loja Adriana Tecidos.

Objetiva-se e justifica-se a presente indicação, o fato da tampa da boca de lobo estar quebrada, por consequência mal encaixada, trazendo riscos às pessoas que circulam pelo local, além de não exercer a devida função, evitar a entrada de detritos maiores para o esgoto, bem como o recebimento adequado da água das chuvas, por conseguinte pode acarretar acúmulo demasiado de água neste local.

Câmara Municipal de Barra do Garças, 21 de março de 2024.

**Pedro Filho – Vereador – PSD**


Pedro Ferreira da Silva Filho

Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

**Estado de Mato Grosso**  
**Câmara Municipal de Barra do Garças**  
**Palácio Vereador Dr. Dercy Gomes da Silva**

**REDAÇÃO**

**ANEXO I: Localização com base nos dados do Google Maps 15°53'21.5"S 52°15'51.2"W**



**Estado de Mato Grosso**  
**Câmara Municipal de Barra do Garças**  
**Palácio Vereador Dr. Dercy Gomes da Silva**

**REDAÇÃO**

**ANEXO I:**

