



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR FRED PROCÓPIO

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 3802/2024

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL
NECESSIDADE DE REALIZAR VISITA
TÉCNICA PARA REPARO DE
CALÇADA, PARA EVITAR A QUEDA
DO POSTE NA RUA MOSELA, EM
FRENTE AO Nº 1115 (DEPOIS DO
ARMAZÉM DO GRÃO), BAIRRO
MOSELA.

O vereador FRED PROCÓPIO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de realizar visita técnica para reparo de calçada, para evitar a queda do poste na Rua Mosela, em frente ao Nº 1115 (depois do Armazém do Grão), Bairro Mosela.

JUSTIFICATIVA

A referida intervenção proposta justifica-se pelo fato da calçada estar com uma parte destruída, impedindo a passagem de pedestres, deixando a população com visível dificuldade de se locomover e gerando risco de sérios acidentes com pedestres e veículos. Os moradores solicitam atendimento com urgência, pois a calçada está cedendo, conseqüentemente, o poste está caindo, o problema já está há mais de ano.

Sala das Sessões, 07 de novembro de 2024


FRED PROCÓPIO
Vereador