13 JUL 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

INDICAÇÃO Nº 739/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine às Secretarias Competentes, uma visita técnica com servidores da Defesa Civil e Meio Ambiente, para realizar vistoria na residência do senhor Luiz Carlos, localizada na rua Marquês de Caravelas, nº 119, bairro Novo Cruzeiro.

A solicitação se faz necessária pois ocorreu entupimento de um córrego nos fundos da residência devido ao deslizamento de terras.

A rede de esgoto de vários imóveis acumulou nos fundos da residência do senhor Luiz, devido a água parada vem causando mau odor, proliferação de insetos nocivos à saúde de todos, causando sérios transtornos.

Segue em anexo foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 13 de julho de 2022.

MARCO ZALEM RITA
(DORÓ DA SAÚDE)
Vereador - PSD

APROVADO
Em 13 de julho de 2022
Presidente


GPS Map Camera
João Monlevade, MG, Brasil
Rua Estrela do Mar, João Monlevade,


GPS Map Camera
João Monlevade, MG, Brasil
Rua Estrela do Mar, João Monlevade,
Lat -19.847988 Long -43.179721

INDICAÇÃO

Vereador: Doró da Saúde

Data: 11/07/2022

Assunto: Indicação

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara,

Indico ao Prefeito Municpal, ouvido o Plenário solicitando providências para que envie um funcionário da Sec. Do Meio Ambiente e um funcionário da Secretaria da Defesa Civil, para realizar vistoria na residência do Senhor Luiz Carlos, situada à Rua Marquês de Caravelas, nº 119, bairro Novo Cruzeiro, nesta cidade, tendo em vista que ocorreu entupimento de um córrego nos fundos desta residência devido a um deslizamento de terra causando vários transtornos a todos.

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que os moradores estão sofrendo muito com o forte odor, pois a rede de esgoto de vários imóveis vizinhos tem mantido água parada nos fundos da residência, devido ao deslizamento de terras.

Atenciosamente.

Doró da Saúde/Vereador

Atendido por: _____

O assunto foi tratado na Indicação nº: 939

O assunto foi encaminhado em forma de:_____

Outras informações:_____

_____Funcionário

INDICAÇÃO

Vereador: Doró da Saúde

Data: 11/07/2022

Assunto: Indicação

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara,

Indico ao Prefeito Municpal, ouvido o Plenário solicitando providências para que envie um funcionário da Sec. Do Meio Ambiente e um funcionário da Secretaria da Defesa Civil, para realizar vistoria na residência do Senhor Luiz Carlos, situada à Rua Marquês de Caravelas, nº 119, bairro Novo Cruzeiro, nesta cidade, tendo em vista que ocorreu entupimento de um córrego nos fundos desta residência devido a um deslizamento de terra causando vários transtornos a todos.

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que os moradores estão sofrendo muito com o forte odor, pois a rede de esgoto de vários imóveis vizinhos tem mantido água parada nos fundos da residência, devido ao deslizamento de terras.

Atenciosamente.

Doró da Saúde/Vereador

Atendido por: _____

O assunto foi tratado na Indicação nº: _____

O assunto foi encaminhado em forma de:_____

Outras informações:_____

_____Funcionário