REQUERIMENTO N. 73/2021

O vereador que subscreve este requerimento solicita que, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, o Poder Executivo, por meio do setor competente, envie para esta Casa de Leis informações referentes à obra da Avenida André Rodrigues de Freitas:

- Qual foi valor gasto até o momento?
- Algum aditivo de valores foi realizado?
- Quando foi dado início à revitalização da referida avenida no atual contrato?
- Qual a previsão para o término da obra?
- Quem é o atual fiscal do contrato dessa obra?
- Qual o motivo da morosidade desta obra?
- Ocorreu alguma alteração no projeto do atual contrato de serviço?
- Nesta obra existem diversas rachaduras por toda a calçada, diante deste fato, qual ação a Prefeitura tomará para corrigir tais erros?
- Em alguns pontos da obra, o piso tátil está desnivelado, bem como falta lajotas para continuação do referido piso, diante disto, qual ação será adotada pela Prefeitura?
- Algumas bocas de lobo (sumidouros) possuem lixo, e em outras, resto de obras e entulhos. A prefeitura tomará alguma atitude? Se sim, qual?
- Com relação ao asfalto, às calçadas e ao meio-fio que estão desnivelados, o que será feito para resolver esse problema?
- Em vários pontos a obra não possui rede de proteção ou algum tipo de sinalização adequada nos locais que possuem buracos ou em outras áreas com entulhos e resto de obras, quem é o responsável e o que será feito para resolver esse problema?

Justificativa:

Alguns moradores e comerciantes reclamam das condições em que a Avenida André Rodrigues de Freitas se encontra.

É importante ressaltar que esta via é uma das principais do Município de Itapoá e, nos finais de semana, feriados e durante o verão, centenas de veículos e pedestres a utilizam, pois, além de ser a principal via do comércio, também é uma referência para o turismo. Porém, a via encontra-se em más condições de uso tanto para pedestres quanto para veículos, prejudicando o comércio local, tanto que alguns moradores e comerciantes fizeram tais questionamentos acima descritos.

Além do prejuízo que está sendo causado aos comerciantes, o estado em que se encontra a obra poderá ocasionar acidentes envolvendo pedestre que utilizam a calçada, em razão de desnível, entulhos, buracos e resto de materiais de obra. Além disso, conforme as imagens, em diversos pontos da obra não há tela de proteção e, nos pontos em que possui, a tela de proteção está no chão, com isso não sendo eficaz para segurança de quem transita na via e/ou na calçada.

Conforme solicitação dos munícipes e comerciantes, este vereador encaminha tal requerimento para aprovação desta Casa de Leis, visando sanar os questionamentos feitos acima.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares a aprovação deste requerimento.

Seguem fotos anexas:





























Câmara Municipal de Itapoá/SC, 29 de setembro de 2021.

José Antônio Stoklosa - PSD

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador