INDICAÇÃO Nº **107/2023** IND

Fls: Nº 01

Proc. Nº 0109/2023

"Dispõe sobre vistoria técnica na Viela entre a Rua Carlos Lacerda e a Rua México, no bairro do Engenho Novo, neste município".

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, interceder junto à secretaria competente, quanto à possibilidade de realizar a vistoria técnica na Viela entre a Rua Carlos Lacerda e a Rua México, no bairro do Engenho Novo, neste município, para verificar e detectar o vazamento de agia na rede de esgoto".

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 10 de fevereiro de 2023.

WILDEN SILVA
Vereador

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providências. Conforme pedido na propositura.
Em 14/02/2023
Presidente

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, considerando que este vereador foi procurado por moradores do bairro, informando e solicitando uma vitória técnica na Viela acima citada.

Em visita ao local, observamos a necessidade da vistoria. Relatam que a Viela está com vazamento, provocando infiltrações nas residências, prejudicando a estrutura das mesmas, causando transtornos e preocupações aos moradores.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI 13-FEV-2023 09:39 0000144 1/2