



CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

VOTAÇÃO ____/____/2024

1ª Discussão ____votos a favor e ____contra

2ª Discussão ____votos a favor e ____contra

3ª Discussão ____votos a favor e ____contra

Presidente

PROTOCOLO Nº 5933/2024

DATA ENTRADA 15/08/2024

HORÁRIO 14:26

INDICAÇÃO Nº 300/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco/MG:

Apresento a V. Exa., nos termos do § 1º e § 3º do art. 24 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal, ouvindo o plenário e se aprovada, **que seja realizada manutenção de toda a via ea sinalização das lombadas localizadas na Rua Antônio Barreto Alves (rua que liga a Rua Santo Antônio ao Bairro Colônia até a Escola Municipal Porfírio Saraiva).**

JUSTIFICATIVA

A realização de manutenção da via e manutenção das lombadas localizadas na Rua Antônio Barreto Alves, que dá acesso ao bairro Colônia, é de extrema importância devido às características e demandas específicas da área.

Tal logradouro serve como principal via de acesso ao distrito industrial da Colônia. O fluxo constante de veículos e o tráfego intenso exigem que as lombadas estejam em condições adequadas para garantir a segurança dos motoristas, motociclistas e ciclistas e reduzir a possibilidade de acidentes. Lombadas em mau estado podem comprometer a segurança e a integridade dos veículos, aumentando o risco de danos e ocorrências de trânsito.

Além disso, a rua em questão também dá acesso à Escola Municipal Porfírio Saraiva e a creche municipal do bairro, instituições que atendem a um grande número de crianças diariamente. A manutenção adequada das lombadas é fundamental para garantir a segurança dos pedestres, especialmente das crianças, que são mais vulneráveis a riscos no trânsito. Lombadas danificadas e mal sinalizadas podem não cumprir sua função de forma eficaz, expondo os alunos a riscos desnecessários.

A manutenção da via e a sinalização das lombadas contribui diretamente para a segurança geral da comunidade residente no bairro. Com a presença de instituições educacionais e de um distrito industrial, o fluxo de veículos e a movimentação de pessoas é consideravelmente alta.



CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Lombadas em boas condições ajudam a controlar a velocidade dos veículos, reduzindo o risco de acidentes e promovendo um ambiente mais seguro para todos os residentes.

Por fim, importante ressaltar que lombadas deterioradas podem acelerar o desgaste de outras infraestruturas viárias e contribuir para a formação de buracos e fissuras na rua, o que já está ocorrendo no local. A manutenção regular não só melhora a segurança, mas também ajuda a prolongar a vida útil da via, prevenindo problemas mais graves e onerosos no futuro.

Diante desse cenário, torna-se imperioso que a Prefeitura Municipal realize a manutenção da via e a sinalização das lombadas na Rua Antônio Barreto Alves com a maior brevidade possível. Esta ação é essencial para garantir a segurança dos usuários da via e para preservar a integridade das infraestruturas envolvidas.

Por essas razões, espero o apoio de nossos pares para a aprovação desta indicação.

Sala das Sessões Presidente Tancredo de A. Neves, 14 de agosto de 2024.

Vereador Guilherme Guimarães de Azevedo (PT)