

Indicação nº 0029/2026

O vereador infra-assinado, na forma regimental, requer envio de ofício ao Executivo, solicitando que seja realizada, de forma urgente, uma nova vistoria técnica pela Defesa Civil de Ponte Nova, no imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 155, Bairro Triângulo, bem como a adoção de medidas cabíveis para garantir a segurança dos moradores e vizinhos.

Conforme registros, no dia 24 de maio de 2022 foi realizada uma vistoria técnica no local, com a presença do Coordenador da Defesa Civil, Sr. Cícero Augusto Cruz Gomides, e da Assistente Social Sra. Flávia Camargos Zinato de Souza. Na ocasião, foram constatados diversos problemas estruturais, tais como a queda de parte do muro lateral direito, falhas construtivas e indícios de comprometimento estrutural da edificação.

Desde então, segundo a moradora, nenhuma providência efetiva foi adotada. À época, também foi mencionada a instalação de equipamentos para monitoramento da estrutura, o que não ocorreu.

Recentemente, em razão das chuvas e da elevação do nível do rio, a moradora voltou a procurar este Vereador, relatando o agravamento da situação, com o aumento das rachaduras e a ocorrência de ruídos na estrutura do imóvel, indicando possíveis riscos.

Ademais, foi elaborado um relatório técnico por engenheiro particular apontando a necessidade de reforço na base da residência. Contudo, trata-se de família em situação de vulnerabilidade social, sem condições de arcar com os custos das intervenções necessárias. Houve, inclusive, solicitação de apoio à assistência social para fornecimento de materiais de construção, sem atendimento até o presente momento.

Diante disso, torna-se imprescindível a atuação imediata da Defesa Civil para reavaliação das condições do imóvel e adoção de medidas preventivas, a fim de resguardar a integridade física dos moradores e da vizinhança.

Ponte Nova - MG, 20 de março de 2026.

Wellington Sabino de Oliveira

Vereador - PP