INDICAÇÃO N. 457/2021

Indica ao senhor Prefeito que, por meio do setor competente, providencie a manutenção e a passagem do rolo compactador na Rua 150, localizada no bairro Barra do Saí, Itapoá/SC.

Justificativa:

Os moradores relatam que a rua citada se encontra intransitável por estar com grande volume de pedras soltas de vários tamanhos, sendo que isso aconteceu após a máquina motoniveladora passar. Dessa forma, esse vereador vem encarecidamente pedir que essas obras sejam feitas com a máxima urgência.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 26 de novembro de 2021.

Luiz Martins Junior - CIDADANIA
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador