INDICAÇÃO Nº CM 1770/2021

Exmo. Senhor Vereador
Eduardo Alexandre Carvalho
DD. Presidente Câmara Municipal de Divinópolis

O Vereador que a presente subscreve, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado através de indicação ao Senhor Prefeito Municipal, que através de departamento próprio, providencie a solução adequada e eficiente para o problema pluviométrico que causa inundação no imóvel localizado na Rua Doze de Dezembro, nº 871, Bairro Levindo de Paula Pereira, proveniente do alagamento da Rua Braulina Michel, do mesmo Bairro.

JUSTIFICATIVA

Devido a ocorrência de chuvas, as águas pluviométrica não escoam adequadamente e se acumulam no terreno, colocando em risco os moradores, devido a iminente ameaça de colapso estrutural da edificação residencial, devido ao grande volume de água represada, conforme se comprova pela cópia do Boletim de Ocorrência registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar da 10º BBM de Divinópolis, onde relata com clareza o fato ocorrido no local.

Divinópolis, 07 de Outubro de 2021

Vereador Flávio Marra
Presidente da Comissão de Bem Estar e Proteção Animal
Secretário da Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social
Líder do PATRIOTA

SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | **Nº 2021-001505134-001**

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fl. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO	MUNICÍPIO
10BBM/1CIA/COMANDANTE	DIVINOPOLIS

UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL
UNIDADE MILITAR: 10BBM/1CIA/1PEL

DATA DO REGISTRO	DESTINATÁRIO
10/01/2021 23:20	10BBM/1CIA/4PEL

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA	INTERCEPTAÇÃO	DATA DA COMUNICAÇÃO	HORA DA COMUNICAÇÃO
LIGACAO TELEFONICA	XXXX	10/01/2021	22:43

INTERCEPTAÇÃO
XXXX

DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL
P02004 - VISTORIA EM RISCO DE DESABAMENTO / DESMORONAMENTO

ALVO DO EVENTO
XXXX

DATA/HORA DO FATO	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO
10/01/2021 22:43	10/01/2021 23:05	10/01/2021 23:25	12/01/2021 08:55

LOCAL (AV., RUA, ETC)
RUA DOZE DE DEZEMBRO

NÚMERO	KM	COMPLEMENTO	BAIRRO / VILA	CEP
871	XXXX	XXXX	LEVINDO DE PAULA PEREIRA	XXXX

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
DIVINOPOLIS	MG	BRASIL

PONTO DE REFERÊNCIA	LATITUDE	LONGITUDE
XXXX	-20º 8' 2,92"	-44º 54' 28,19"

TIPO VIA
XXXX

LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA	ESTRADAS / RODOVIAS
PERIMETRO URBANO	XXXX

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO	TIPO DE PESSOA
MASCULINO	SOLICITANTE	FISICA

NOME COMPLETO
TULIO DE ALMEIDA XAVIER

NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF
BRASILEIRA	29/05/1987	DIVINOPOLIS / MG

IDADE APARENTE	ESTADO CIVIL
33	ESTADO CIVIL - IGNORADO

ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO
IGNORADO	IGNORADO

CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL
IGNORADA	XXXX

MÃE
ANA LUCIA GUIMARAES DE ALMEIDA

PAI
LUIS ANTONIO XAVIER

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF / CNPJ
12581443	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	MG	XXXX

ESCOLARIDADE
ESCOLARIDADE - IGNORADA

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	NÚMERO	KM	COMPLEMENTO
RUA DOZE DE DEZEMBRO	871	XXXXX	XXXX

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
LEVINDO DE PAULA PEREIRA	DIVINOPOLIS	MG

PAÍS	CEP	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR
BRASIL	XXXX	(37) 988-187-534	XXXX

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

EMPENHADOS VIA COBOM/CIAD PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA DE NATUREZA P02004, ESTE RELATOR, AINDA ANTES DE REALIZAR O DESLOCAMENTO, APÓS JÁ VISLUMBRAR TER ATENDIDO UMA OCORRÊNCIA NESTE MESMO LOCAL HÁ APROXIMADAMENTE UM 01 (UM) ANO (REDS 2020-010805620-002), FEZ CONTATO COM O SOLICITANTE DA CHAMADA SRA REISLA (37) 9 9130-1382. DE ACORDO COM O HISTÓRICO DA CHAMADA, DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS, NO LOCAL TRATAVA-SE DE UM ACUMULO DE ÁGUA NO TERRENO VIZINHO QUE COLOCAVA EM RISCO OS MORADORES DE UMA RESIDÊNCIA DEVIDO À POSSIBILIDADE DE COLAPSO ESTRUTURAL DO MURO DESTA E DEVIDO AO GRANDE VOLUME DÁGUA REPRESADA NO MURO. APÓS FAZER CONTATO TELEFÔNICO E CONSTATAR QUE TRATAVA-SE DA MESMA SITUAÇÃO ATENDIDA ANTERIORMENTE, ESTE RELATOR DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO NESTE REDS PARA REALIZAR A VISTORIA E ORIENTAR OS MORADORES. AO CHEGAR NO LOCAL, NÃO CHOVIA MAIS E

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 14/01/2021 13:14. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site www.sids.mg.gov.br, seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

TGKWN-D8394-K4V7D

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

O NÍVEL DÁGUA JÁ HAVIA ABAIXADO. ENTRETANTO, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR NA RESIDÊNCIA DO SR. TÚLIO AS MARCAS DEIXADAS PELO GRANDE VOLUME DÁGUA QUE ADENTROU O SEU IMÓVEL. NO LOCAL NÃO HAVIAM VÍTIMAS E A SITUAÇÃO JÁ HAVIA SIDO CONTROLADA NÃO RESTANDO OUTROS RISCOS.

A SITUAÇÃO NO LOCAL POSSUI A SEGUINTE DINÂMICA: A RESIDÊNCIA QUE É SITUADA NA R. DOZE DE DEZEMBRO N° 871, FAZ DIVISA COM UMA RESIDÊNCIA E UM LOTE VAGO, AMBOS SITUADOS NA R. BRAULINA MICHEL. QUANDO HÁ UMA PRECIPITAÇÃO INTENSA NA REGIÃO DE DIVINÓPOLIS, O SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL PRESENTE NA R. BRAULINA MICHEL NÃO SUPORTA O GRANDE VOLUME DÁGUA E GERA ENTÃO UM PONTO DE ALAGAMENTO NESTE LOGRADOURO. ENTRETANTO, DEVIDO AO FATO DE OCORRER UM ALAGAMENTO NESTA RUA E DEVIDO À DIFERENÇA DE NÍVEL NO INTERIOR DO TERRENO DO LOTE VAGO, A ÁGUA PASSA PELO MURO DO LOTE VAGO QUE JÁ POSSUI UM BURACO E ENCONTRA UM LOCAL PARA ESCOAMENTO, COM DIREÇÃO AOS FUNDOS DESTE LOTE. CONTUDO, DEVIDO À RECORRÊNCIA DESTE EVENTO, O MORADOR QUE FAZ FUNDOS PARA O LOTE, JÁ CONSTRUIU EM SEU IMÓVEL UMA CONTENÇÃO DE ALVENARIA QUE REFORÇA SEU MURO, COM O INTUITO DE EVITAR UM COLAPSO DO MURO E CONSEQUENTEMENTE CONTER ESTA ÁGUA. TODAVIA, DEVIDO À PRESENÇA DESTA CONTENÇÃO E A AUSÊNCIA DE UMA TUBULAÇÃO NOS FUNDOS DESTE LOTE PARA DAR VAZÃO À ÁGUA PLUVIAL, A ÁGUA PROVENIENTE DO ALAGAMENTO DA R. BRAULINA MICHEL, VAI SE ACUMULANDO NOS FUNDOS DO LOTE, GERANDO UMA GRANDE INUNDAÇÃO NO LOTE VAGO. DEVIDO À FORÇA DA ÁGUA E DEVIDO À PRESENÇA DE MEDIDAS MÍNIMAS DE ESCOAMENTO DESTA ÁGUA QUE SE ACUMULA NO FUNDO DO LOTE, HÁ ENTÃO, UM CONSEQUENTE ROMPIMENTO E COLAPSO DO MURO DA RESIDÊNCIA DA R. DOZE DE DEZEMBRO N° 871, GERANDO ASSIM UM ALAGAMENTO NO INTERIOR DO IMÓVEL, COLOCANDO OS MORADORES EM RISCO TODA VEZ QUE HÁ UMA PRECIPITAÇÃO INTENSA NA REGIÃO DE DIVINÓPOLIS, HAJA VISTO QUE PARA ESCOAR A ÁGUA PASSA POR DENTRO DO IMÓVEL DO SR. TÚLIO ATÉ ENCONTRAR O SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL DA R. DOZE DE DEZEMBRO.

POR CONHECER E JÁ TER VISUALIZADO O EVENTO EM DATA PREGRESSA, ESTE RELATOR ORIENTOU AOS MORADORES DA RESIDÊNCIA QUE SE FAZIAM PRESENTES QUANTO ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS RELACIONADAS AO PERÍODO CHUVOSO E QUANTO AO ACIONAMENTO DO CBMMG EM POSSÍVEL NOVO EVENTO. DEVIDO AO FATO DE NÃO VISUALIZAR, DESTA VEZ, RISCO IMINENTE DE COLAPSO ESTRUTURAL DO MURO OU DA RESIDÊNCIA, A DEFESA CIVIL MUNICIPAL NÃO FOI ACIONADA A COMPARECER NO LOCAL. SEM MAIS, APÓS NÃO VISLUMBRAR NENHUM OUTRO RISCO, ESTE RELATOR RETORNOU À SEDE DA UNIDADE SEM ALTERAÇÕES.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO: XXXX

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
PRINCIPAL	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO: AUTOMOVEL DE SERVICO -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
HNH0207	BM	01040	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1118645	2 SARGENTO

NOME COMPLETO: FERNANDO GEORGE DE ALMEIDA ROCHA

CORPORAÇÃO	NR. VIATURA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1

UNIDADE	Hipotecado?
10BBM/1CIA/4PEL	NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1674860	2 TENENTE

NOME COMPLETO: HENRIQUE THADEU ESTEVES DA SILVA

CORPORAÇÃO	NR. VIATURA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1

UNIDADE	Hipotecado?
10BBM/1CIA/4PEL	NÃO

DIGITADOR: BM1674860

GERADO POR: PORTAL
14/01/2021 13:14

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 14/01/2021 13:14. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site www.sids.mg.gov.br, seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

TGKWN-D8394-K4V7D

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE: 10BBM/1CIA/4PEL

MATRÍCULA: 1674860 | NOME COMPLETO: HENRIQUE THADEU ESTEVES DA SILVA

CARGO: 2 TENENTE

CORPORAÇÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2021-001505134-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO: XXXX

ÓRGÃO/UF: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MG

UNIDADE: 10BBM/1CIA/4PEL

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE: XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO: XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 12/01/2021 08:54

********* FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *********

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 14/01/2021 13:14. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site www.sids.mg.gov.br, seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

TGKWN-D8394-K4V7D