Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 198/23

****

Lombada na Rua José Sanches Garcia, que já tem autorização do Detran para ser feita.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal que determine a colocação de duas lombadas na Rua José Sanches Garcia, sendo uma de frente ao nº 653, a segunda já está demarcada na própria via efetuado pelo órgão municipal ambas localizadas no Bairro Recanto dos Pássaros, sendo que tem autorização do Detran para ser feita.

Anexamos o documento de autorização do Detran.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 7 de fevereiro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
SIDNEI MARIA RODRIGUES
DATA
07/02/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SIDNEY MARIA RODRIGUES
VEREADORA.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 581/2023
Data: 08/02/2023 - Horário: 08:36
Legislativo - IND 198/2023

CDHU	Relatório de Vistoria Inicial	DATA 10/05/22

LOCAL: RUA JOSÉ SANCHES GARCIA 603

MUNICÍPIO: BIRIGUI

REGIÃO: ARAÇATUBA

1- OBJETO: A Prefeitura do município de Birigui solicitou através da demanda 038058 a implantação de Lombada na Rua José Sanches Garcia, conforme localização.



2- DESCRIÇÃO GERAL: São previstas intervenções para instalação de Lombada, estado geral da via é bom com largura de 10,00 metros, bem como dos passeios com metragem média de 2,00 metros.

3- ITENS A VERIFICAR: Através da vistoria, realizada na data de 09/05/22, pelo responsável designado da CDHU com o responsável da Prefeitura Sr.º Marco A. Alves Filho (18-99676-6064 / engenharia.transito@birigui.sp.gov.br) foram verificados os itens abaixo.

X	Guia		Drenagem	X	Situação do pavimento	X	Energia elétrica
X	Sarjeta		Sarjetão		Sinalização vertical	X	Iluminação pública
X	Passeios		Lombadas físicas	X	Sinalização horizontal		Interferências (especificar)
	Escolas		Ponto de ônibus		Faixa de pedestre		Velocidade da via
	Igreja		Canteiro central	X	Estrutura do pavimento		
	PVs		Boca de Lobo		Guia rebaixada para cadeirantes (esquina/canteiro central)		
	Outros						

4- PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS: Nenhum problema detectado.

CDHU	Relatório de Vistoria Inicial	DATA 10/05/22

5- FOTOS: Incluir as fotos com legenda explicativa e indicar nos croquis a localização.



Foto 1 – Vista geral - Rua José Sanches Garcia



Foto 2 - Vista geral - Rua José Sanches Garcia



Foto 3 - Vista geral - Rua José Sanches Garcia



Foto 4 - Vista geral - Rua José Sanches Garcia

6- CONCLUSÃO: Durante a vistoria, foi constatado que a intervenção proposta nesta via é possível de ser executada.

Assinado de forma digital por Marco Antonio Alves Filho
Dados: 2022.05.13 08:37:23 -03'00'

Nome: Marco A. Alves Filho
Representante da Prefeitura

JOSE MAURICIO VITRO:11998078850

Assinado de forma digital por JOSE MAURICIO VITRO:11998078850
Dados: 2022.05.12 12:35:51 -03'00'

Nome: José Maurício Vitro
Responsável pela vistoria (da CDHU)