Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 26/08/15
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1000 , DE 2015.

Propõe a Poder Executivo Municipal Manutenção e reparos em "Boca de Lobos", no local onde específica.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

A Câmara Municipal de Cascavel, por meio dos Vereadores, que a este subscrevem, acatando solicitação feita pela Ouvidoria Parlamentar da Casa de Leis, e, em conformidade com o art.116 do Regimento Interno, propõe seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente proposição, para a tomada das seguintes providências que visem o interesse público:

a) Que a Secretária Municipal de Serviços e Obras Públicas providencie com a máxima urgência, o reparo e a limpeza da "boca de lobo", existente na Rua Jacutinga, nº 1743 Bairro Clarito. (GEO-262).

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 24 de Agosto de 2015.

Adilso Gugu Bueno
Vereador/PR

Luiz Frare
Vereador/PDT

Rômulo Quintino
Vereador/PSL

Marcos Rios
Vereador/SD

Jaime Vasatta
Vereador/PTN

Justificação

A Ouvidoria Parlamentar desta Casa de Leis recebeu reclamações de moradores residentes no Bairro Clarito, acerca de serviços públicos que estão deixando a desejar naqueles bairros.

Segundo informações da ouvidoria, as pessoas reclamam do acumulo de sujeira e terras nas "boca de lobo" do local, e que há um bom tempo vem pedindo providências e não são tomadas pela Administração Pública. Os moradores do Bairro Clarito, solicitam solução rápida.

Do exposto, acatando ao pedido feito pelos moradores do Bairro Clarito e demais, por meio da Ouvidoria da Câmara Municipal, esperamos, pois, resposta ao solicitado para darmos ciência aos requerentes.

Câmara Municipal de
Cascavel

Geo

Detalhes da Ocorrência

ID:	262
Categoria *	PAVIMENTAÇÃO
Descrição *	A tampa de um bueiro, localizado na esquina da rua Sabia com a Jacutinga no bairro Clarito, como pode ser verificado atraves da foto em anexo, esta parcialmente deformado e, com isso, alem de semi aberto, as barras de ferro que a compoe estao expostos, podendo desta forma ocasionar acidente a quem transita pelo local.
Responder	1. Em Análise
Rua	Rua Jacutinga
Número	1743
Bairro	Bairro Clarito
Nome	DAILTON DE OLIVEIRA
E-mail	d.dailton@gmail.com
Telefone	45 99541042
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-20 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4216440
Latitude	-24.9242441
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	
Ativo	Sim