ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
GABINETE DA VEREADORA JOELMA LEITE - PL

PROTOCOLO
Câmara Municipal de Parauapebas
Diretoria Legislativa
Data: 25/05/2020
11:29

INDICAÇÃO Nº 749/2020.

APROVADO NA SESSÃO
ORDINÁRIA
DE 26 / 05 / 2020
Em Discussão Única
Presidente

INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'ÁGUA INSTALADAS NO BAIRRO SÃO LUCAS

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Solicito que, depois de cumprido o rito regimental e ouvido o soberano plenário desta casa, encaminhe-se ofício ao **Exmo. Sr. Darci José Lermen, Prefeito Municipal**, com cópia para o Sr. Wanterlor Bandeira Nunes, Secretário Municipal de Obras e ao Sr. Sérgio Balduíno, Diretor do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP com esta indicação, que dispõe sobre a limpeza, manutenção e abastecimento das caixas d'água instaladas no Bairro São Lucas.

JUSTIFICATIVA

Um sistema de abastecimento de água é uma solução que contempla determinada comunidade com água potável, contemplando várias unidades que vão desde a fonte até a unidade consumidora.

As fases que são necessárias para entregar essa água tratada garantem a qualidade para consumo doméstico, no agronegócio, nos serviços públicos e o uso industrial, entre outros.

A empresa de saneamento deve considerar vários fatores em um sistema de abastecimento de água, tanto os de origem operacional, tecnológico e financeiro quanto os fatores sociais e ambientais.

Ao longo das gerações, o sistema de abastecimento de água se mostrou extremamente importante para o desenvolvimento das sociedades.

O abastecimento de água do Bairro São Lucas é realizado através de caminhões pipas, já que o bairro não foi contemplado com o abastecimento regular, situação que acarretam vários transtornos, dentre eles, a falta de água por dias consecutivos.

O Poder Executivo Municipal, considerando o volume de recursos disponíveis, poderia elaborar um plano para regularização do abastecimento de água daquela localidade.

No Bairro São Lucas, as caixas d'água que abastecem as casas dos moradores foram instaladas em uma área inapropriada, uma vez que junto às caixas d'água, encontram-se fios elétricos, sustentados por ripas de madeira que fazem a distribuição da energia elétrica. Ademais, as caixas d'água estão desabastecidas, servindo como depósito de água da chuva, transformando-se em focos de mosquitos transmissores da dengue e outras doenças, caracterizando um risco à saúde dos moradores.

Enquanto não se regulariza a situação fundiária do bairro e o abastecimento de água das residências, que o Poder Público Municipal proceda, imediatamente, com a limpeza e manutenção periódica das caixas d'água existentes, informando inclusive o cronograma de execução desses serviços.

Pelo exposto, entendendo a urgência da presente proposição, submetemos a matéria ao crivo dos nobres pares, esperando ao fim, sua aprovação.

Parauapebas-PA, 25 de maio de 2020.

JOELMA LEITE

VEREADORA PL