SENHOR PRESIDENTE

SENHORAS VEREADORAS

SENHORES VEREADORES

INDICAÇÃO Nº

INDICO a Exma. Senhora Prefeita **Raquel Auxiliadora Chini,** para junto ao setor competente, solicitar o desentupimento da caixa de inspeção que está entupida e com esgoto escorrendo ao ar livre, na Rua Afrânio Peixoto, 621, no bairro Esmeralda. Junto dessa caixa de inspeção há também um cano amassado que necessita de substituição.


Segue o número do Protocolo 202304013306944.

Seguem fotos anexas.

Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 11 de abril de 2023.

José Carlos dos Santos (ZEZÃO)
Vereador

Rua Afrânio Peixoto - Bairro Esmeralda





Verificação de assinatura

Código de verificação:
FRR34R2P F6SIX3PI UDEZSBMU GCCQXSXA

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.