Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 189 / 18

Protocolo: _____

Data: _____ Hora: _____

Ofício nº : _____

Aprovado na 16ª SO,

realizada em 16 JUN 2018

com adendo

no exercício da Presidência

EDUARDO PEREIRA DE ABREU

Vice Presidente

Presidente

Bertioga, 12 de junho de 2018.

Assunto: Desobstrução de Galerias de Águas Pluviais em Vicente de Carvalho II

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Antônio Carlos Ticianelli, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, apresentar a seguinte indicação:

Devido a falta de manutenção e limpeza as galerias de águas pluviais da Rua Engenheiro José Sanches Ferrari a partir do nº 28 até o seu final estão obstruídas pelo acumulo de areia. Conseqüentemente tem havido alagamentos neste trecho no período das chuvas.

Ante ao exposto indico a Secretaria Serviços urbanos que providencie a **Desobstrução das Galerias de Águas Pluviais** no trecho acima citado.

Solicito ainda o envio de cópia desta indicação a, ao Sr. Prefeito Caio Arias Matheus, e a Secretaria de Serviços Urbanos.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Antônio Carlos Ticianelli
Vereador

Incluir limpeza na rua do esgoto a pedido do Ver. Sílvio Magalhães.



