INDICAÇÃO Nº CM 342/2023

Exmo. Senhor Vereador
Eduardo Alexandre Carvalho
DD. Presidente Câmara Municipal de Divinópolis

O Vereador que a presente subscreve, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado através de indicação ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do órgão competente, que seja providenciada a limpeza e obra de contenção de deslizamento de barranco do córrego que passa pela Rua Martin Cyprien, frente ao nº 840, Bairro Bela Vista.

JUSTIFICATIVA

No local, há um barranco que se precipita devido ao deslizamento, havendo risco de ocorrer um desmoronamento e causar acidentes, principalmente se iniciar o período chuvoso, período em que os riscos aumentam consideravelmente, fato que, além da interdição do logradouro, poderá haver vítimas dependendo das circunstâncias. A Defesa Civil foi ao local e constatou a necessidade de limpeza e contenção do deslizamento, conforme se comprova pela cópia de Comprovante de Visita Técnica de Avaliação em anexo.

Divinópolis, 20 de Abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
NILTON FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Vereador Flávio Marra
Presidente da Comissão de Bem Estar e Proteção Animal
Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e orçamentária
Suplente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação
Líder do PATRIOTA
(37) 9 8831-4792

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site https://divinopolis.mg.leg.br/verificador

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA – SETTRANS - DEFESA CIVIL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC
Av. JK , nº 1455, Bom Pastor – Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.500-155
(37) 3229-6600 – transito@divinopolis.mg.gov.br

Relatório OK TG. 43/23

Nº 305

COMPROVANTE DE VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

DATA: 23 / 02 / 2023 HORÁRIO: 16 : 35 . TELEFONE:( ) 99842 2779 .
SOLICITANTE: Geruina Maria Santos (ACOMPANHANTE) .
CPF: 032.521.856-01 RG: MG 11211545 INS. IMOBILIARIA: .
ENDEREÇO: Rua Martin Cyprian, em frente ao 840 BAIRRO: Bela Vista .

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO			
( )Avaliação de risco	( )Talude instável	( )Erosão	( )Infiltração
( )Alagamento / Inundação	(x)Movimentação de massa	( )Incêndio	( )Via Pública
( )Desabamento ( )Parcial ( )Total	( )Corrosão da armadura	( )Conflito entre vizinhos	
( )Árvore ( )Queda ( )Avaliação	( )Desplacamento ( )Concreto ( )Reboco		( )Avarias no telhado
( )Rachadura ( ) Trincas ( )Fissuras *Tipo de estrutura*: .			
( )Recalque ( )Abatimento ( )Deformação *Tipo de estrutura*: .			
( )Outros: .			

OBSERVAÇÃO DO VISTORIADOR

Foi observado durante a vistoria que o corrego se encontra com bastante mato em altura considerável necessitando de limpeza. Foi visto tambem que houve deslizamento de terra as margens do corrego, sendo necessario que seja feita uma contenção no local.

ORIENTAÇÕES E PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELO SOLICITANTE E/OU PROPRIENTARIO.

( ) Contratar um engenheiro(a) ou arquiteto(a), para que seja feita uma análise mais detalhada das anomalias do imóvel, e que o mesmo dê suporte técnico para a realização dos trabalhos de reforços, reparos e manutenção, com emissão de uma ART OU RRT.
( ) Será emitido um RELATÓRIO e/ou LAUDO pela Defesa Civil, identificando e orientando o solicitante que tome as providencias cabíveis.
(x) Orientação verbal no local.

CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS SOBRE OCUPAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( )Ocupação liberada. O imóvel não apresenta risco iminente de queda na presente data.

( )Imóvel totalmente interditado	( )Imóvel parcialmente interditado	( )Imóvel temporariamente interditado
(x)Não se aplica.	( )Outros. .	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

( )No momento da vitória tivemos o acompanhamento da Assistência Social ( )SIM (x)NÃO

( )Foi fornecido lona	( )Encaminhado para abrigo.	( )Encaminhado para casa de parentes e/ou amigos
( )Outros. .		

Considerando que a principal atribuição da Defesa Civil é identificar os riscos de desastres e conscientizar a população sobre procedimentos preventivos a serem adotados.

Divinópolis, 23 de FEVEREIRO 2023.

Assinatura do solicitante ou acompanhante: x Geruina Maria Santos .

Assinatura do vistoriador: Julio Gontijo .